

# 公务用车维修保养政府采购凭证

## (采购清单)

项目编号: SDGP371311000202401000373

计划编号: 37131100001300120240039

包号:

中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会机关 (甲方) 所需 车辆维修 (项目名称) 通过山东省政府采购网上商城 定点 采购, 确定 临沂市罗庄区德迅汽修厂 (乙方) 为成交供应商。

### 一、需求信息

| 车牌号      | 厂牌型号  | 送修送保日期     | 出厂日期       | 质保期(月) | 材料费(元) | 工时费(元) | 单车小计(元) |
|----------|-------|------------|------------|--------|--------|--------|---------|
| 鲁 QC0011 | 大众牌   | 2024-08-13 | 2024-08-16 | 3      | 6865   | 780    | 7465    |
| 鲁 QY2226 | 迈腾牌   | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 3      | 3243   | 490    | 3733    |
| 鲁 QY2298 | 桑塔纳牌  | 2024-11-26 | 2024-12-27 | 3      | 1685   | 300    | 1985    |
| 鲁 QY2297 | 桑塔纳牌  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 3      | 485    | 0      | 485     |
| 鲁 Q3JA28 | 丰田牌   | 2024-09-18 | 2024-09-30 | 3      | 15770  | 2500   | 18270   |
| 鲁 Q8K0J6 | 大众汽车牌 | 2024-11-30 | 2024-12-02 | 3      | 7665   | 1050   | 8715    |
| 鲁 Q6Z5T3 | 帕萨特牌  | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 3      | 3459   | 800    | 4259    |
| 鲁 QY2290 | 桑塔纳牌  | 2024-10-09 | 2024-10-14 | 3      | 1735   | 420    | 2155    |
| 鲁 QY2296 | 桑塔纳牌  | 2024-11-26 | 2024-12-27 | 3      | 1340   | 50     | 1390    |
| 鲁 QY2292 | 桑塔纳牌  | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 3      | 920    | 50     | 970     |
| 鲁 Q0K5K2 | 大众牌   | 2024-11-26 | 2024-11-30 | 3      | 5400   | 710    | 6110    |
| 鲁 Q9TF17 | 大众汽车牌 | 2024-11-29 | 2024-12-12 | 3      | 13088  | 1880   | 14968   |

维修保养合计费用人民币: 70685 元, 大写: 七万零陆佰捌拾伍元。

其中, 工时费合计: 9030 元, 材料费合计: 61655 元。

### 二、维修保养明细

车牌号：鲁 QC0011

送修送保日期：2024-8-13

工时费用：780

| 维修项目名称   | 维修工时   | 工时单价（元） | 费用小计（元） |
|----------|--------|---------|---------|
| 大保养，常规保养 | 111.43 | 7       | 780     |

材料费用：6865

| 材料名称    | 品牌 | 材料属性 | 数量 | 进价（元）    | 材料加价率（%） | 费用小计（元）  |
|---------|----|------|----|----------|----------|----------|
| 3-4 档齿轮 | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 486.96   | 15       | 560      |
| 双离合离合器片 | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 3,460.87 | 15       | 3,980.00 |
| 变速箱油    | 品牌 | 原厂同质 | 3  | 95.65    | 15       | 330      |
| 机电单元油   | 品牌 | 原厂同质 | 2  | 104.3    | 15       | 239.9    |
| 化清剂     | 品牌 | 原厂同质 | 3  | 13       | 15       | 44.85    |
| 全车精洗抛光  | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 391.3    | 15       | 450      |
| 玻璃水     | 品牌 | 原厂同质 | 2  | 8.7      | 15       | 20.02    |
| 张紧器     | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 334.78   | 15       | 385      |
| 皮带      | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 134.78   | 15       | 155      |

|     |    |      |   |       |    |        |
|-----|----|------|---|-------|----|--------|
| 机油  | 品牌 | 原厂同质 | 5 | 78.2  | 15 | 449.65 |
| 机滤  | 品牌 | 原厂同质 | 1 | 69.56 | 15 | 79.99  |
| 空滤  | 品牌 | 原厂同质 | 1 | 69.56 | 15 | 79.99  |
| 空调滤 | 品牌 | 原厂同质 | 1 | 78.96 | 15 | 90.8   |

车牌号：鲁 QY2226                      送修送保日期：2024-9-2

工时费用：490

| 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价（元） | 费用小计（元） |
|--------|------|---------|---------|
| 检查空调   | 70   | 7       | 490     |

材料费用：3243

| 材料名称   | 品牌 | 材料属性 | 数量 | 进价（元）  | 材料加价率（%） | 费用小计（元） |
|--------|----|------|----|--------|----------|---------|
| 左后尾灯   | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 512.17 | 15       | 589     |
| 右后尾灯   | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 512.17 | 15       | 589     |
| 雾灯     | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 134.78 | 15       | 155     |
| 灯泡单尾   | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 8.7    | 15       | 10.01   |
| 蒸发箱电机  | 品牌 | 原厂同质 | 2  | 230    | 15       | 529     |
| 水泵     | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 857    | 15       | 985.55  |
| 防冻液    | 品牌 | 原厂同质 | 5  | 33     | 15       | 189.75  |
| 发动机密封胶 | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 48.01  | 15       | 55.21   |
| 水管     | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 122.16 | 15       | 140.48  |

车牌号：鲁 QY2298                      送修送保日期：2024-11-26

工时费用：300

| 维修项目名称 | 维修工时  | 工时单价（元） | 费用小计（元） |
|--------|-------|---------|---------|
| 常规保养   | 42.86 | 7       | 300     |

材料费用：1685

| 材料名称 | 品牌 | 材料属性 | 数量 | 进价（元）  | 材料加价率（%） | 费用小计（元） |
|------|----|------|----|--------|----------|---------|
| 气囊游丝 | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 247.8  | 15       | 284.97  |
| 机油   | 品牌 | 原厂同质 | 4  | 69.57  | 15       | 320.04  |
| 机滤   | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 43.5   | 15       | 50.03   |
| 空滤   | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 39.1   | 15       | 44.97   |
| 空调滤  | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 47.8   | 15       | 54.97   |
| 安全带  | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 43.5   | 15       | 50.03   |
| 全车精洗 | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 391.31 | 15       | 450.01  |
| 更换电瓶 | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 373.03 | 15       | 428.98  |

车牌号：鲁 QY2297

送修送保日期：2024-10-17

工时费用：0

| 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价（元） | 费用小计（元） |
|--------|------|---------|---------|
|        |      |         | 0       |

材料费用：450

| 材料名称 | 品牌 | 材料属性 | 数量 | 进价（元）  | 材料加价率（%） | 费用小计（元） |
|------|----|------|----|--------|----------|---------|
| 电瓶   | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 421.74 | 15       | 485     |

车牌号：鲁 Q3JA28

送修送保日期：2024-9-18

工时费用：2500

| 维修项目名称    | 维修工时  | 工时单价（元） | 费用小计（元） |
|-----------|-------|---------|---------|
| 修变速箱，常规保养 | 357.2 | 7       | 2500    |

材料费用：15770

| 材料名称 | 品牌 | 材料属性 | 数量 | 进价（元）    | 材料加价率（%） | 费用小计（元）  |
|------|----|------|----|----------|----------|----------|
| 活塞环  | 品牌 | 原厂同质 | 4  | 121.74   | 15       | 560      |
| 缸垫   | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 304.35   | 15       | 350      |
| 活塞   | 品牌 | 原厂同质 | 2  | 408.7    | 15       | 940.02   |
| 连杆   | 品牌 | 原厂同质 | 2  | 156.5    | 15       | 359.96   |
| 机油泵  | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 365.2    | 15       | 419.98   |
| 曲轴瓦  | 品牌 | 原厂同质 | 4  | 139.1    | 15       | 639.88   |
| 曲轴   | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 1,069.60 | 15       | 1,230.04 |
| 大瓦   | 品牌 | 原厂同质 | 4  | 135      | 15       | 621      |
| 小瓦   | 品牌 | 原厂同质 | 4  | 117.4    | 15       | 540.04   |
| 气门油封 | 品牌 | 原厂同质 | 24 | 56.52    | 15       | 1,560.00 |

|       |    |          |   |       |    |        |
|-------|----|----------|---|-------|----|--------|
| 曲轴前油  | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1 | 100   | 15 | 115    |
| 曲轴后油封 | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1 | 100   | 15 | 115    |
| 进气管垫着 | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1 | 82.6  | 15 | 94.99  |
| 排气管垫子 | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1 | 82.6  | 15 | 94.99  |
| 密封胶   | 品牌 | 原厂同<br>质 | 2 | 52.2  | 15 | 120.06 |
| 机油    | 品牌 | 原厂同<br>质 | 6 | 78.3  | 15 | 540.3  |
| 机滤    | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1 | 43.5  | 15 | 50.03  |
| 空滤    | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1 | 69.56 | 15 | 79.99  |
| 空调滤   | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1 | 78.2  | 15 | 89.93  |
| 防冻液   | 品牌 | 原厂同<br>质 | 7 | 33    | 15 | 265.65 |
| 冷媒    | 品牌 | 原厂同<br>质 | 4 | 39.1  | 15 | 179.88 |
| 变速箱油  | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1 | 95.65 | 15 | 110    |
| 镗缸洗件  | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1 | 652.2 | 15 | 750.03 |
| 缸盖螺丝  | 品牌 | 原厂同<br>质 | 4 | 34.8  | 15 | 160.08 |

|       |    |          |    |       |    |          |
|-------|----|----------|----|-------|----|----------|
| 气门导管  | 品牌 | 原厂同<br>质 | 24 | 47.8  | 15 | 1,319.28 |
| 气门    | 品牌 | 原厂同<br>质 | 4  | 108.7 | 15 | 500.04   |
| 机头水   | 品牌 | 原厂同<br>质 | 5  | 13    | 15 | 74.75    |
| 化清剂   | 品牌 | 原厂同<br>质 | 5  | 13    | 15 | 74.75    |
| 方向机   | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1  | 773.9 | 15 | 889.99   |
| 助力油   | 品牌 | 原厂同<br>质 | 2  | 85.02 | 15 | 195.54   |
| 定位    | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1  | 52    | 15 | 59.8     |
| 方向连杆器 | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1  | 330.4 | 15 | 379.96   |
| 轮胎    | 品牌 | 原厂同<br>质 | 2  | 504.4 | 15 | 1,160.12 |
| 雨刮    | 品牌 | 原厂同<br>质 | 2  | 31.3  | 15 | 72       |
| 防冻液   | 品牌 | 原厂同<br>质 | 2  | 33    | 15 | 75.9     |
| 机油    | 品牌 | 原厂同<br>质 | 4  | 78.3  | 15 | 360.2    |
| 机滤    | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1  | 43.5  | 15 | 50.03    |
| 空滤    | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1  | 69.6  | 15 | 80.04    |

|        |    |          |   |       |    |       |
|--------|----|----------|---|-------|----|-------|
| 空调滤    | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1 | 78.22 | 15 | 89.95 |
| 平轮     | 品牌 | 原厂同<br>质 | 2 | 17.09 | 15 | 39.3  |
| 全车精洗抛光 | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1 | 391.3 | 15 | 450   |

车牌号：鲁 Q8K0J6                      送修送保日期：2024-11-30

工时费用：1050

| 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价（元） | 费用小计（元） |
|--------|------|---------|---------|
| 保养，检修  | 150  | 7       | 1050    |

材料费用：7665

| 材料名称 | 品牌 | 材料属<br>性 | 数量 | 进价<br>（元） | 材料加价<br>率（%） | 费用小<br>计<br>（元） |
|------|----|----------|----|-----------|--------------|-----------------|
| 机油   | 品牌 | 原厂同<br>质 | 5  | 78.3      | 15           | 450.25          |
| 机滤   | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1  | 69.6      | 15           | 80.04           |
| 空滤   | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1  | 52.2      | 15           | 60.03           |
| 空调滤  | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1  | 69.6      | 15           | 80.04           |
| 玻璃水  | 品牌 | 原厂同<br>质 | 2  | 8.7       | 15           | 20.02           |
| 飞轮   | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1  | 1,260.00  | 15           | 1,449.00        |

|       |    |          |   |          |    |          |
|-------|----|----------|---|----------|----|----------|
| 顶棚    | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1 | 913      | 15 | 1,049.95 |
| 齿轮油   | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1 | 91.3     | 15 | 105      |
| 变速箱电脑 | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1 | 2,852.17 | 15 | 3,280.00 |
| 变速箱油  | 品牌 | 原厂同<br>质 | 3 | 104.34   | 15 | 359.97   |
| 化清剂   | 品牌 | 原厂同<br>质 | 2 | 13       | 15 | 29.9     |
| 电脑编程  | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1 | 260      | 15 | 299      |
| 全车精洗  | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1 | 392      | 15 | 450.8    |

车牌号：鲁 Q6Z5T3                      送修送保日期：2024-11-29

工时费用：800

| 维修项目名称 | 维修工时   | 工时单价（元） | 费用小计（元） |
|--------|--------|---------|---------|
| 保养，维修  | 114.29 | 7       | 800     |

材料费用：3459

| 材料名称 | 品牌 | 材料属性 | 数量 | 进价<br>（元） | 材料加价<br>率（%） | 费用小<br>计<br>（元） |
|------|----|------|----|-----------|--------------|-----------------|
| 机油，  | 品牌 | 原厂同质 | 5  | 78.3      | 15           | 450.25          |
| 机滤，  | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 43.4      | 15           | 49.91           |
| 空气滤芯 | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 52        | 15           | 59.8            |
| 空调滤芯 | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 56.5      | 15           | 64.98           |
| 助力泵  | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 508.7     | 15           | 585.01          |

|        |    |      |   |        |    |        |
|--------|----|------|---|--------|----|--------|
| 机盖锁拉手  | 品牌 | 原厂同质 | 1 | 39.1   | 15 | 44.97  |
| 喷水电机   | 品牌 | 原厂同质 | 1 | 73.9   | 15 | 84.99  |
| 助力油管   | 品牌 | 原厂同质 | 1 | 239.1  | 15 | 274.97 |
| 暖风水箱   | 品牌 | 原厂同质 | 1 | 326    | 15 | 374.9  |
| 防冻液    | 品牌 | 原厂同质 | 6 | 33     | 15 | 227.7  |
| 助力油    | 品牌 | 原厂同质 | 2 | 86     | 15 | 197.8  |
| 化清剂    | 品牌 | 原厂同质 | 3 | 13.25  | 15 | 45.72  |
| 全车精洗抛光 | 品牌 | 原厂同质 | 1 | 391.3  | 15 | 450    |
| 电瓶     | 品牌 | 原厂同质 | 1 | 478.26 | 15 | 550    |

车牌号：鲁 QY2290                      送修送保日期：2024-10-9

工时费用：420

| 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价（元） | 费用小计（元） |
|--------|------|---------|---------|
| 检查漏电   | 60   | 7       | 420     |

材料费用：1735

| 材料名称 | 品牌 | 材料属性 | 数量 | 进价（元）  | 材料加价率（%） | 费用小计（元） |
|------|----|------|----|--------|----------|---------|
| 后杠   | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 282.6  | 15       | 324.99  |
| 后杠灯  | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 47.8   | 15       | 54.97   |
| 点火锁  | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 208.7  | 15       | 240.01  |
| 后杠卡子 | 品牌 | 原厂同质 | 2  | 56.5   | 15       | 129.96  |
| 电瓶   | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 421.7  | 15       | 484.96  |
| 后杠   | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 173.9  | 15       | 199.99  |
| 后杠喷漆 | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 260.97 | 15       | 300.12  |

车牌号：鲁 QY2296                      送修送保日期：2024-11-26

工时费用：50

| 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价（元） | 费用小计（元） |
|--------|------|---------|---------|
| 常规保养   | 6.25 | 7       | 50      |

材料费用：1340

| 材料名称 | 品牌 | 材料属性 | 数量 | 进价（元）  | 材料加价率（%） | 费用小计（元） |
|------|----|------|----|--------|----------|---------|
| 机油   | 品牌 | 原厂同质 | 4  | 69.6   | 15       | 320.16  |
| 机滤   | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 43.5   | 15       | 50.03   |
| 空滤   | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 39.1   | 15       | 44.97   |
| 空调滤  | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 47.8   | 15       | 54.97   |
| 全车精洗 | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 391.3  | 15       | 450     |
| 电瓶   | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 365.97 | 15       | 420.87  |

车牌号：鲁 QY2292                      送修送保日期：2024-11-26

工时费用：50

| 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价（元） | 费用小计（元） |
|--------|------|---------|---------|
| 常规保养   | 6.25 | 7       | 50      |

材料费用：920

| 材料名称   | 品牌 | 材料属性 | 数量 | 进价（元）  | 材料加价率（%） | 费用小计（元） |
|--------|----|------|----|--------|----------|---------|
| 机油     | 品牌 | 原厂同质 | 4  | 69.6   | 15       | 320.16  |
| 机滤     | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 43.5   | 15       | 50.03   |
| 空滤     | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 39.1   | 15       | 44.97   |
| 空调滤    | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 48.49  | 15       | 55.76   |
| 全车精洗抛光 | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 391.37 | 15       | 450.08  |

车牌号：鲁 Q0K5K2                      送修送保日期：2024-11-26

工时费用：710

| 维修项目名称   | 维修工时   | 工时单价（元） | 费用小计（元） |
|----------|--------|---------|---------|
| 保养，更换底盘件 | 101.42 | 7       | 710     |

材料费用：5400

| 材料名称  | 品牌 | 材料属性 | 数量 | 进价（元）    | 材料加价率（%） | 费用小计（元）  |
|-------|----|------|----|----------|----------|----------|
| 下臂    | 品牌 | 原厂同质 | 2  | 330.4    | 15       | 759.92   |
| 下臂座   | 品牌 | 原厂同质 | 2  | 156.5    | 15       | 359.96   |
| 张紧器   | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 334.8    | 15       | 385.02   |
| 皮带    | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 134.8    | 15       | 155.02   |
| 机油    | 品牌 | 原厂同质 | 5  | 78.3     | 15       | 450.25   |
| 机滤    | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 69.6     | 15       | 80.04    |
| 空滤    | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 69.6     | 15       | 80.04    |
| 空调滤   | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 78.3     | 15       | 90.05    |
| 玻璃    | 品牌 | 原厂同质 | 2  | 8.7      | 15       | 20.02    |
| 发动机电脑 | 品牌 | 原厂同质 | 1  | 1,640.00 | 15       | 1,886.00 |

|        |    |          |   |        |    |        |
|--------|----|----------|---|--------|----|--------|
| 电脑编程   | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1 | 434.29 | 15 | 499.43 |
| 机油     | 品牌 | 原厂同<br>质 | 2 | 78.36  | 15 | 180.22 |
| 全车精洗抛光 | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1 | 391.33 | 15 | 450.03 |

车牌号：鲁 Q9TF17                      送修送保日期：2024-11-29

工时费用：1880

| 维修项目名称 | 维修工时  | 工时单价（元） | 费用小计（元） |
|--------|-------|---------|---------|
| 大修发动机  | 268.6 | 7       | 1880    |

材料费用：13088

| 材料名称   | 品牌 | 材料属<br>性 | 数量 | 进价<br>（元） | 材料加价<br>率（%） | 费用小<br>计<br>（元） |
|--------|----|----------|----|-----------|--------------|-----------------|
| 活塞环    | 品牌 | 原厂同<br>质 | 4  | 208.7     | 15           | 960.04          |
| 油水分离器  | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1  | 404.3     | 15           | 464.95          |
| 凸轮轴电磁阀 | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1  | 226       | 15           | 259.9           |
| 水泵皮带   | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1  | 73.9      | 15           | 84.99           |
| 曲轴前油封座 | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1  | 295.7     | 15           | 340.06          |
| 发动机密封胶 | 品牌 | 原厂同<br>质 | 2  | 56.5      | 15           | 129.96          |

|         |    |          |    |       |    |          |
|---------|----|----------|----|-------|----|----------|
| 化清剂     | 品牌 | 原厂同<br>质 | 4  | 13    | 15 | 59.8     |
| 防冻液     | 品牌 | 原厂同<br>质 | 6  | 33    | 15 | 227.7    |
| 机       | 品牌 | 原厂同<br>质 | 6  | 78.2  | 15 | 539.58   |
| 机滤      | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1  | 47.8  | 15 | 54.97    |
| 曲轴前油封   | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1  | 100   | 15 | 115      |
| 曲轴后油封   | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1  | 108.7 | 15 | 125.01   |
| 缸垫      | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1  | 304.3 | 15 | 349.95   |
| 机油底座垫   | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1  | 95.7  | 15 | 110.06   |
| 排气管垫    | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1  | 85.2  | 15 | 97.98    |
| 进气支管垫   | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1  | 91.3  | 15 | 105      |
| 活塞      | 品牌 | 原厂同<br>质 | 2  | 408.7 | 15 | 940.02   |
| 镗缸洗件    | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1  | 852.2 | 15 | 980.03   |
| 气门油封    | 品牌 | 原厂同<br>质 | 24 | 47.8  | 15 | 1,319.28 |
| 正式链条张紧器 | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1  | 121.7 | 15 | 139.96   |

|         |    |          |    |       |    |          |
|---------|----|----------|----|-------|----|----------|
| 正式链条    | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1  | 243.5 | 15 | 280.03   |
| 正式导链板   | 品牌 | 原厂同<br>质 | 3  | 95.7  | 15 | 330.18   |
| 冷媒      | 品牌 | 原厂同<br>质 | 5  | 33    | 15 | 189.75   |
| 变速箱油    | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1  | 95.6  | 15 | 109.94   |
| 空气滤芯    | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1  | 52    | 15 | 59.8     |
| 空调滤     | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1  | 56.5  | 15 | 64.98    |
| 气门导管    | 品牌 | 原厂同<br>质 | 24 | 47.8  | 15 | 1,319.28 |
| 机油泵倒链板  | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1  | 143.4 | 15 | 164.91   |
| 正式链轮    | 品牌 | 原厂同<br>质 | 2  | 565.2 | 15 | 1,299.96 |
| 机头水     | 品牌 | 原厂同<br>质 | 2  | 13    | 15 | 29.9     |
| 相位传感器   | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1  | 160.8 | 15 | 184.92   |
| 凸轮轴电磁阀  | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1  | 306   | 15 | 351.9    |
| 机油压力传感器 | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1  | 74.94 | 15 | 86.18    |
| 座套      | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1  | 400   | 15 | 460      |

|     |    |          |   |        |    |        |
|-----|----|----------|---|--------|----|--------|
| 平衡轴 | 品牌 | 原厂同<br>质 | 1 | 651.33 | 15 | 749.03 |
|-----|----|----------|---|--------|----|--------|