


M16-75

其余



技术要求

1. 去除毛刺飞边。
2. 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。

借 (通) 用
件 登 记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

档案员

日期

标记

处数

更改文件名

签 字

日期

设 计

李震

校 对

程永涛

标 准 化

赵庆祥

审 核

王涛

批 准

田永超

日 期

铜连接片

图 样 标 记

重 量

比 例

0.1

1:1

共 张

第 张

M16-75

T2



河南龙宇能源股份有限公司
装备制造分公司