


Y0-10-51E3A



技术要求

- 1.表面应平整光滑，无裸露纤维、气泡、杂志，端部无开裂现象；
- 2.加工表面应平整，加工面应平直、无开裂和烧焦痕迹，内部无分层裂纹；
- 3.其他要求参照JB/T10508-2005的5.3.5.

借 (通) 用
件 登 记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

档案员

日期

标记 处数 更改文件名 签 字 日期

设 计 李震

校 对 程永涛 批 准

标准化 赵庆祥

审 核 王涛 日 期

槽楔

图 样 标 记 重 量 比 例

0.08 3:1

共 张 第 张

YC315-01-03

玻纤环氧树脂板



河南龙宇能源股份有限公司
装备制造分公司