


短途装运（500公里以内）操作规范

序号	操作步骤	技术要求	可视化
1	高低档托垫防护	1. 高板罐垛托盘如有部分超出，下方必须用铁架或其他相应支撑物进行支撑。	
2	高低档处间隔防护	2.1 整车装运能保持高低垛间隙的，须保持10到15厘米固定定位，防止堆垛移动。 2.2 整车装运不具备高低垛保留10-15cm间隙的，高板与低板处罐垛接触位置应使用珍珠棉（厚度≥2厘米，宽度≥30厘米，2排摆放长度≥285厘米；3排摆放长度≥340厘米）进行防护。	
3	捆扎方式	3. 短途运输（500公里以内）高低板处2垛必须固定，其余部位每隔二垛都使用捆扎带固定一次。 捆扎带必须用扁平带！	
4	堆垛间防护补充	无	
5	防雨、防晒防护	基本要求：二层篷布。第一层与罐身紧贴部分应是干净的塑料防水篷布、且不得有破损。 第二层是防晒篷布。 严禁踩踏罐垛顶部！	
6	包装后防护	6.1 篷布防护后，使用角铁或硬质包材对车体四周转角处的罐垛进行防护。 6.2 最后用防护网进行固定	
7	其他要求	如客户有其他要求减少防护要求，可按客户要求实施	
警示： 装盖雨布严禁踩踏罐垛顶部！			

长途装运（500公里-1200公里）操作规范

序号	操作步骤	技术要求	可视化
1	高低档托垫防护	1. 高板罐垛托盘如有部分超出，下方必须用铁架或其他相应支撑物进行支撑。	
2	高低档处间隔防护	2.1 整车装运能保持高低垛间隙的，须保持10到15厘米固定定位，防止堆垛移动。 2.2 整车装运不具备高低垛保留10-15cm间隙的，高板与低板处罐垛接触位置应使用珍珠棉（厚度 ≥ 2 厘米，宽度 ≥ 30 厘米，2排摆放长度 ≥ 285 厘米；3排摆放长度 ≥ 340 厘米）进行防护。	
3	捆扎方式	3. 长途运输（500公里-1200公里）高低板处2垛必须固定，其余部位每隔一垛都使用捆扎带固定一次，松紧度适中。 捆扎带必须用扁平带！	
4	堆垛间防护补充	无	
5	防雨、防晒防护	要求三层防护第一层与罐身紧贴部分应是干净的塑料防水薄膜，第二层防水篷布、第三层是防晒篷布第一、二层篷布不得有漏洞或破损 注：严禁踩踏罐垛顶部！	
6	包装后防护	6.1 篷布防护后，使用角铁或硬质包材对车体四周转角处的罐垛进行防护。 6.2 最后用防护网进行固定	
7	其他要求	如客户有其他要求减少防护要求，可按客户要求实施	

警示：**装盖雨布严禁踩踏罐垛顶部！**

超长途装运（大于1200公里）操作规范

序号	操作步骤	技术要求	可视化
1	高低档托垫防护	1. 高板罐垛托盘如有部分超出，下方必须用铁架或其他相应支撑物进行支撑。	
2	高低档处间隔防护	2.1 整车装运能保持高低垛间隙的，须保持10到15厘米固定定位，防止堆垛移动。 2.2 整车装运不具备高低垛保留10-15cm间隙的，高板与低板处罐垛接触位置应使用珍珠棉（厚度≥2厘米，宽度≥30厘米，2排摆放长度≥285厘米；3排摆放长度≥340厘米）进行防护。	
3	捆扎方式	3. 超长途运输（>1200公里）高低板处2垛必须固定，其余部位每一垛都使用捆扎带固定一次，松紧度适中。 捆扎带必须用扁平带！	
4	堆垛间防护补充	超长途运输（大于1200公里），每垛上方需增加1张隔层纸做防护。	
5	防雨、防晒防护	要求三层防护第一层与罐身紧贴部分应是干净的塑料防水薄膜，第二层防水篷布、第三层是防晒篷布第一、二层篷布不得有漏洞或破损 注： 严禁踩踏罐垛顶部！	
6	包装后防护	6.1 篷布防护后，使用角铁或硬质包材对车体四周转角处的罐垛进行防护。 6.2 最后用防护网进行固定	
7	其他要求	如客户有其他要求减少防护要求，可按客户要求实施	

警示：**装盖雨布严禁踩踏罐垛顶部！**