

子项名称: 101粗碎及除土筛分车间

3亿人都在用的扫描App

表C.0.89 分部工程质量验收记录

(主体结构)

质控（建）表 C.0.89

单位（子单位）工程名称	福能新型建材（平泉）有限公司水空建筑用花岗岩饰（机制砂）302地块一期-101b 粗砂及碎石筛分车间		子分部工程数量	3		
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	技术（质量）部门负责人	陈增顺
分包单位			分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	项 目		施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	子分部工程名称	混凝土结构	共 3 子分部，经查 3 子分部，符合规范及设计要求 3 子分部		合格	
		砌体结构				
		钢结构				
		钢管混凝土结构				
		型钢混凝土结构				
		铝合金结构				
		木结构				
		网架和索膜结构				
2	质 量 控 制 资 料		共 8 项，经核查符合要求 8 项， 经核定符合规范要求 8 项		合格	
3	安 全 和 功 能 检 验（检测）报告		共抽查 5 项，符合要求 5 项， 经返工处理符合要求 0 项		合格	
4	观 感 质 量		共抽查 8 项，符合要求 8 项， 不符合要求 0 项		一般	
综合验收意见						
验收单位	分包单位（公章）	项目负责人：	年 月 日			
	施工单位（公章）	项目负责人：	2014年1月29日			
	设计单位（公章）	项目负责人：	年 月 日			
	工程总承包单位（公章）	项目负责人：	年 月 日			
	监理单位（公章）	总监理工程师：	2014年1月29日			
	建设单位（公章）	项目负责人：	年 月 日			

表 C.0.63 子分部工程质量验收记录

(混凝土结构)

质控(建)表 C.0.63

单位(子单位)工程名称	福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)02地块一期-101b粗碎及除土筛分车间		分项工程数量	4		
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司 项目负责人		梁炳科	(技术)质量部门负责人	陈增顺	
分包单位	/		分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论		
1	模板	2	合格	合格		
2	钢筋	6	合格	合格		
3	混凝土	4	合格	合格		
4	预应力	/	/			
5	现浇结构	2	合格	合格		
6	装配式结构	/	/			
质量控制资料		质量控制资料齐全有效		齐全有效		
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求		齐全有效		
观感质量验收		好		一般		
验收意见		合格				
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人:		年 月 日		
	施工单位(公章)	项目负责人:		梁炳科 2023 年 12 月 29 日		
	设计单位(公章)	项目负责人:		年 月 日		
	工程总承包单位(公章)	项目负责人:		年 月 日		
	监理单位(公章)	总监理工程师:		邱毅斌 2023 年 12 月 29 日		

表 C.0.64 子分部工程质量验收记录

(砌体结构)

质控(建)表 C.0.64

单位(子单位) 工程名称	福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩(机制砂)02地块一期-101b粗碎及除土筛分车间		分项工程数量	1		
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司 项目负责人		梁炳科	(技术)质量部门负责人	陈增顺	
分包单位	/		分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	砖砌体	/	/		/	
2	混凝土小型空心砌块砌体	/	/		/	
3	石砌体	/	/		/	
4	配筋砖砌体	/	/		/	
5	填充墙砌体	1	合格		合格	
质量控制资料		质量控制资料齐全有效		齐全、有效		
安全和功能检验(检测)报告		符合设计及规范要求		齐全、有效		
观感质量验收		好		一般		
验收意见		合格				
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人:		年 月 日		
	施工单位(公章)	项目负责人:		梁炳科 2013年11月29日		
	设计单位(公章)	项目负责人:		李 2013年 月 日		
	工程总承包单位(公章)	项目负责人:		2013年 月 日		
	监理单位(公章)	总监理工程师:		郭辉斌 2013年11月29日		

表C.0.65 钢结构子分部工程质量验收记录表
(钢结构)

质控（建）表C.0.65

单位（子单位）工程名称	福能新型建材（平乡）有限公司永空建筑用花岗岩矿（机料砂）02地块一期-101粗砂及碎石筛分车间		分项工程数量	7	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	(技术) 质量部门负责人	陈增顺
分包单位		分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	钢结构焊接	2	合格	合格	
2	紧固件连接	4	合格	合格	
3	钢零部件加工	2	合格	合格	
4	钢构件组装及预拼装	2	合格	合格	
5	单层钢结构安装	/	/	/	
6	多层及高层钢结构安装	2	合格	合格	
7	钢管结构安装	/	/	/	
8	预应力钢索和膜结构	/	/	/	
9	压型金属板	4	合格	合格	
10	防腐涂料涂装	2	合格	合格	
11	防火涂料涂装	/	/	/	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效		齐全、有效	
安全和功能检验（检测）报告		检验报告齐全、有效，符合设计及规范要求		齐全、有效	
观感质量验收		好		一般	
验收意见		合格			
验收单位	分包单位（公章）	项目负责人：____年 月 日			
	施工单位（公章）	项目负责人：____年 月 日			
	设计单位（公章）	项目负责人：____年 月 日			
	工程总承包单位（公章）	项目负责人：____年 月 日			
	监理单位（公章）	总监理工程师：____年 月 日			

表C.0.89 分部工程质量验收记录

(主体结构)

质控(建)表 C.0.89

单位(子单位)工程名称		唐山新亚建材有限公司水空建筑用花岗岩(机制砂)302#共一期-10#		子分部工程数量	3		
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	技术(质量)部门负责人	陈增顺
分包单位				分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	项 目			施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	工 程 名 称	混凝土结构	☒	共 3 子分部, 经查 3 子分部, 符合规范及设计要求 3 子分部		合格	
		砌体结构	☒				
		钢结构	☒				
		钢管混凝土结构	☐				
		型钢混凝土结构	☐				
		铝合金结构	☐				
		木结构	☐				
		网架和索膜结构	☐				
2	质 量 控 制 资 料			共 8 项, 经核查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 8 项		合格	
3	安 全 和 功 能 检 验 (检测) 报告			共抽查 5 项, 符合要求 5 项, 经返工处理符合要求 0 项		合格	
4	观 感 质 量			共抽查 8 项, 符合要求 8 项, 不符合要求 0 项		一般	
综合验收意见		合格					
验收单位	分包单位(公章)		项目负责人: 年 月 日				
	施工单位(公章)		项目负责人: 2018年11月29日				
	设计单位(公章)		项目负责人: 年 月 日				
	工程总承包单位(公章)		项目负责人: 年 月 日				
	监理单位(公章)		总监理工程师: 2018年11月29日				
	建设单位(公章)		项目负责人: 年 月 日				

表C.0.89 分部工程质量验收记录

(主体结构)

质控（建）表 C.0.89

单位（子单位）工程名称		信能新型建材（雄安）有限公司水空建筑用花岗岩矿（机制砂）-02地块一期-10栋超高层及地上附属车位		子分部工程数量	3		
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	技术（质量）部门负责人	陈增顺
分包单位		/		分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	项 目			施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	子分部工程名称	混凝土结构		☒	共 3 子分部，经查 3 子分部，符合规范及设计要求 3 子分部	合格	
		砌体结构		☒			
		钢结构		☒			
		钢管混凝土结构		☐			
		型钢混凝土结构		☐			
		铝合金结构		☐			
		木结构		☐			
		网架和索膜结构		☐			
2	质 量 控 制 资 料			共 8 项，经核查符合要求 8 项， 经核定符合规范要求 8 项		合格	
3	安 全 和 功 能 检 验（检测）报告			共抽查 5 项，符合要求 5 项， 经返工处理符合要求 0 项		合格	
4	观 感 质 量			共抽查 8 项，符合要求 8 项， 不符合要求 0 项		一般	
综合验收意见		合格					
验收单位	分包单位（公章）		项目负责人：		年 月 日		
	施工单位（公章）		项目负责人：		2023年11月29日		
	设计单位（公章）		项目负责人：		年 月 日		
	工程总承包单位（公章）		项目负责人：		年 月 日		
	监理单位（公章）		总监理工程师：		2023年11月29日		
	建设单位（公章）		项目负责人：		年 月 日		

表 C.0.63 子分部工程质量验收记录

(混凝土结构)

质控(建)表 C.0.63

单位(子单位) 工程名称	福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用 花岗岩(机制砂)02地块一期-101a粗碎 及除土筛分车间	分包单位 负责人	梁炳科	(技术)质量 部门负责人	陈增顺
分包单位	/	分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	模板	9	合格	合格	
2	钢筋	27	合格	合格	
3	混凝土	18	合格	合格	
4	预应力	/	/	/	
5	现浇结构	9	合格	合格	
6	装配式结构	/	/	/	
质 量 控 制 资 料		质量控制资料齐全有效		齐全、有效	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求		齐全、有效	
观感质量验收		好		一般	
验收意见		合格			
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人:	年 月 日		
	施工单位(公章)	项目负责人:	2013年11月29日		
	设计单位(公章)	项目负责人:	年 月 日		
	工程总承包单位(公章)	项目负责人:	年 月 日		
	监理单位(公章)	总监理工程师:	2013年11月29日		

表 C.0.64 子分部工程质量验收记录

(砌体结构)

质控（建）表 C.0.64

单位（子单位）工程名称	福建福能新型（华安）有限公司水空建筑用花岗岩（机制砂）02地块一期-101a租界及陈工师处车间		分项工程数量	1	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	（技术）质量部门负责人	陈增顺
分包单位	/	分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	砖砌体	/	/	/	
2	混凝土小型空心砌块砌体	/	/	/	
3	石砌体	/	/	/	
4	配筋砖砌体	/	/	/	
5	填充墙砌体	1	合格	合格	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效		齐全、有效	
安全和功能检验（检测）报告		检验报告齐全、有效，符合设计及规范要求		齐全、有效	
观感质量验收		好		一般	
验收意见		合格			
验收单位	分包单位（公章）	项目负责人：年月日			
	施工单位（公章）	项目负责人：梁炳科2013年11月29日			
	设计单位（公章）	项目负责人：年月日			
	工程总承包单位（公章）	项目负责人：年月日			
	监理单位（公章）	总监理工程师：梁增顺2013年11月29日			

表A. 0. 1-41 工程竣工预验收报验表

工程名称： 福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02 编号：
地块一期-101粗碎及除土筛分车间

致： 福建省华夏能源设计研究院有限公司 （监理单位）
我方已按合同要求完成了 福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02
地块一期-101粗碎及除土筛分车间 工程，经
自检合格，请予以检查和验收。

附件：
1、工程验收报告
2、其他竣工验收资料

施工单位（章）：
项目经理： 廖福祥
期： 年 月 日

审查意见：

经预验收，该工程：

1、 符合 / ~~不符合~~ 我国现行法律、法规要求；
2、 符合 / ~~不符合~~ 我国现行工程建设标准；
3、 符合 / ~~不符合~~ 设计文件要求；
4、 符合 / ~~不符合~~ 施工合同要求。

综上所述，该工程预验收 合格 / ~~不合格~~， 可以 / ~~不可以~~组织正式验收。

项目监理机构（章）：
总监理工程师： 邱梅斌
日 期： 年 月 日

表B.0.1 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02地块一期-101粗碎及除土筛分车间		结构类型	框架结构、钢架结构	层数/建筑面积	3层、4层/1268.28
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司		技术负责人	高任清	开工日期	2023年3月1日
项目负责人	梁炳科		项目技术负责人	王亚辉	竣工日期	2023年12月30日
序号	项 目	验 收 记 录 (施工单位填写)			验 收 结 论 (监理单位填写)	
1	分部工程验收	共 6 分部，经查符合设计及标准规定 6 分部			合格	
2	质量控制资料核查	共 19 项，经核查符合规定 19 项			合格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 10 项，符合要求 10 项， 共抽查 10 项，符合要求 10 项， 经返工处理符合要求 项			合格	
4	观感质量验收	共抽查 13 项，达到“好”和“一般”的 13 项， 经返修处理符合要求的 项			一般	
5	综合验收结论 (建设单位填写)					
参 加 验 收 单 位	建设单位	工程总承包单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: 年月日	(公章) 项目负责人: 年月日	(公章) 总监理工程师: 年月日	(公章) 项目负责人: 项目技术负责人: 年月日	(公章) 项目负责人: 年月日	(公章) 项目负责人: 年月日

表 C. 0. 88 分部工程质量验收记录

(地基与基础)

质控（建）表 C. 0. 88

单位（子单位）工程名称	河南新亚建设工程有限公司水空建筑工程分公司一期-101a桩基及地下室部分工程		子分部工程数量	3	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	技术（质量）部门负责人 陈增顺
分包单位			分包单位负责人	/	分包内容 /
序号	项 目		施工单位检查结果		监理单位验收结论
1	子分部名称	地基	共 3 子分部，经查 3 子分部，符合规范及设计要求 3 子分部		合格
		基础			
		基坑支护			
		地下水控制			
		土方			
		边坡			
		地下防水			
2	质量控制资料		共 8 项，经核查符合要求 8 项， 经核定符合规范要求 8 项		合格
3	安全和功能检验（检测）报告		共抽查 1 项，符合要求 1 项， 经返工处理符合要求 0 项		合格
4	观感质量		共抽查 1 项，符合要求 1 项， 不符合要求 0 项		合格
综合验收意见		合格			
验收单位	分包单位	项目负责人	年 月 日		
	分包单位（公章）	项目负责人	年 月 日		
	施工单位（公章）	项目负责人	2013年8月4日		
	勘察单位（公章）	项目负责人	年 月 日		
	设计单位（公章）	项目负责人	年 月 日		
	工程总承包单位（公章）	项目负责人	年 月 日		
	监理单位（公章）	总监理工程师	2013年8月4日		
	建设单位（公章）	项目负责人	年 月 日		

表 C.0.60 子分部工程质量验收记录

(土方)

质控（建）表 C.0.60

单位（子单位） 工程名称		福能新型建材（华安）有限公司水空建筑用花岗岩（机制砂）02地块一期-101a粗碎及除土筛分车间		分项工程数量		2	
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司 项目负责人		梁炳科		技术（质量） 部门负责人 陈增顺	
分包单位		/		分包单位 负责人		/	
序号	分项工程名称		检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	土方开挖		1	合格		合格	
2	土方回填		1	合格		合格	
3	场地平整		/	/		/	
质 量 控 制 资 料			质量控制资料齐全、有效			齐全有效	
安全和功能检验（检测）报告			检验报告齐全、有效			齐全、有效	
观 感 质 量 验 收			好			一般	
验收意见			合格				
收 单 位	分包单位		项目负责人		年 月 日		
	监理单位（项目部章）		项目负责人		2013 年 8 月 4 日		
	勘察单位		项目负责人		年 月 日		
	设计单位		项目（专业）负责人		2013 年 8 月 4 日		
	工程总承包单位		项目负责人		年 月 日		
监理单位		总监理工程师		2013 年 8 月 4 日			

表 C.0.57 子分部工程质量验收记录
(基础)

质控(建)表 C.0.57

单位(子单位) 工程名称	福能新材料(中安)有限公司水空建筑用 花岗岩衬(机制砂)-02地块一期-101a粗碎 及除土筛分车间		分项工程数量	2	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	技术(质量) 部门负责人	陈增顺
分包单位		分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	无筋扩展基础		/	/	
2	钢筋混凝土扩展基础	35	合格	合格	
3	筏形与箱形基础	27	合格	合格	
4	钢结构基础	/	/	/	
5	钢管混凝土结构基础	/	/	/	
6	型钢混凝土结构基础	/	/	/	
7	钢筋混凝土预制桩基础	/	/	/	
8	泥浆护壁成孔灌注桩基础	/	/	/	
9	干作业成孔桩基础	/	/	/	
10	长螺旋钻孔压灌桩基础	/	/	/	
11	沉管灌注桩基础	/	/	/	
12	钢桩基础	/	/	/	
13	锚杆静压桩基础	/	/	/	
14	岩石锚杆基础	/	/	/	
15	沉井与沉箱基础	/	/	/	
质量控制资料		资料控制质量齐全、有效		齐全、有效	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求		齐全、有效	
观感质量验收		好		一般	
验收意见:合格					
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人:	年月日		
	施工单位(公章)	项目负责人:	年月日		
	勘察单位(公章)	项目负责人:	年月日		
	设计单位(公章)	项目(专业)负责人:	年月日		
	工程总承包单位(公章)	项目负责人:	年月日		
	监理单位(公章)	总监理工程师:	年月日		

表 C.0.88 分部工程质量验收记录

(地基与基础)

质控(建)表 C.0.88

单位(子单位)工程名称	福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩(机制砂)-02地块二期101b粗碎及除土筛分车间		子分部工程数量	5		
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	技术(质量)部门负责人	陈增顺
分包单位			分包单位负责人	—	分包内容	—
序号	项 目		施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	子分部名称	地基	共 3 子分部, 经查 3 子分部, 符合规范及设计要求 3 子分部		合格	
		基础				
		基坑支护				
		地下水控制				
		土方				
		边坡				
		地下防水				
2	质量控制资料		共 8 项, 经核查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 8 项		合格	
3	安全和功能检验(检测)报告		共抽查 1 项, 符合要求 1 项, 经返工处理符合要求 0 项		合格	
4	观感质量		共抽查 1 项, 符合要求 1 项, 不符合要求 0 项		合格	
综合验收意见						
验收单位	分包单位	项目负责人:	年 月 日			
	分包单位(公章)	项目负责人:	年 月 日			
	施工单位(公章)	项目负责人:	2025年8月4日			
	勘察单位(公章)	项目负责人:	年 月 日			
	设计单位(公章)	项目负责人:	年 月 日			
	工程总承包单位(公章)	项目负责人:	年 月 日			
	监理单位(公章)	总监理工程师:	2025年8月4日			
	建设单位(公章)	项目负责人:	年 月 日			

表 C.0.60 子分部工程质量验收记录

(土方)

质控(建)表 C.0.60

单位(子单位) 工程名称	福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用 花岗岩(机制砂)02地垫一期-101b粗碎 及除土筛分车间		分项工程数量	2		
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司 项目负责人		梁炳科	技术(质量) 部门负责人	陈增顺	
分包单位	/		分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论		
1	土方开挖	1	合格	合格		
2	土方回填	1	合格	合格		
3	场地平整	/	/	/		
质量控制资料		质量控制资料齐全有效		齐全、有效		
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求		齐全、有效		
观感质量验收		好		一般		
验收意见		合格				
验收单位	分包单位	项目负责人	年 月 日			
	技术负责人(项目公章)	项目负责人	2013 年 8 月 4 日			
	勘察单位	项目负责人	年 月 日			
	设计单位	项目(专业)负责人	2013 年 8 月 4 日			
	工程总承包单位	项目负责人	年 月 日			
	监理单位	总监理工程师	2013 年 8 月 4 日			

表 C.0.57 子分部工程质量验收记录
(基础)

质控（建）表 C.0.57

单位（子单位） 工程名称	福州新型建材（集团）有限公司水空建筑用 花岗岩（机制砂）-02地块一期-101b粗碎 及碎石筛分车间		分项工程数量	2	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	技术（质量） 部门负责人	陈增顺
分包单位		分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	无筋扩展基础	/	/	/	
2	钢筋混凝土扩展基础	44	合格	合格	
3	筏形与箱形基础	28	合格	合格	
4	钢结构基础	/	/	/	
5	钢管混凝土结构基础	/	/	/	
6	型钢混凝土结构基础	/	/	/	
7	钢筋混凝土预制桩基础	/	/	/	
8	泥浆护壁成孔灌注桩基础	/	/	/	
9	干作业成孔桩基础	/	/	/	
10	长螺旋钻孔压灌桩基础	/	/	/	
11	沉管灌注桩基础	/	/	/	
12	钢桩基础	/	/	/	
13	锚杆静压桩基础	/	/	/	
14	岩石锚杆基础	/	/	/	
15	沉井与沉箱基础	/	/	/	
质量控制资料		资料控制质量齐全、有效		齐全、有效	
安全和功能检验（检测）报告		检验报告齐全、有效，符合设计及规范要求		齐全、有效	
观感质量验收		好		一般	
验收意见		合格			
验收单位	分包单位（公章）	项目负责人：	年 月 日		
	施工单位（公章）	项目负责人：	2019年8月9日		
	勘察单位（公章）	项目负责人：	年 月 日		
	设计单位（公章）	项目负责人（专业）负责人：	2019年8月9日		
	工程总承包单位（公章）	项目负责人：	年 月 日		
	监理单位（公章）	总监理工程师：	2019年8月9日		

项目名称:福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)-02地块一期
子项名称:102中间堆棚及输送车间

[illegible]

表 C.0.88 分部工程质量验收记录

(地基与基础)

质控(建)表 C.0.88

单位(子单位)工程名称	储能新材料(淮安)有限公司水空建筑用花岗岩砂《机制砂》二期-102中间堆场及输送车间		子分部工程数量	2		
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	技术(质量)部门负责人	陈增顺	
分包单位		分包单位负责人	/	分包内容	/	
序号	项 目	施工单位检查结果			监理单位验收结论	
1	地基	☐	共 2 子分部, 经查 2 子分部, 符合规范及设计要求 2 子分部			合格
	基础	☒				
	基坑支护	☐				
	地下水控制	☐				
	土方	☒				
	边坡	☐				
	地下防水	☐				
2	质量控制资料	共 8 项, 经核查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 8 项			合格	
3	安全和功能检验(检测)报告	共抽查 1 项, 符合要求 1 项, 经返工处理符合要求 0 项			合格	
4	观感质量	共抽查 1 项, 符合要求 1 项, 不符合要求 0 项			一般	
综合验收意见						
验收单位	建设单位(公章)	项目负责人	年月日			
	分包单位(公章)	项目负责人	年月日			
	监理单位(公章)	项目负责人	年月日			
	勘察单位(公章)	项目负责人	年月日			
	设计单位(公章)	项目负责人	年月日			
	工程总承包单位(公章)	项目负责人	年月日			
	监理单位(公章)	总监理工程师	年月日			
	建设单位(公章)	项目负责人	年月日			

表 C.0.60 子分部工程质量验收记录

(土方)

质控(建)表 C.0.60

单位(子单位) 工程名称	福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩(机制砂)-02地块一期-102中间堆棚及输送车间		分项工程数量	2	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	技术(质量) 部门负责人	陈增顺
分包单位	/	分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	土方开挖	1	合格	合格	
2	土方回填	1	合格	合格	
3	场地平整	/	/	/	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效		齐全、有效	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效		齐全、有效	
观感质量验收		好			
验收意见		合格			
验收单位	分包单位	项目负责人:		年 月 日	
	施工单位(项目部章)	项目负责人:		年 月 日	
	勘察单位	项目负责人:		年 月 日	
	设计单位	项目(专业)负责人:		年 月 日	
	工程总承包单位	项目负责人:		年 月 日	
	监理单位	总监理工程师:		年 月 日	

表 C.0.57 子分部工程质量验收记录

(基础)

质控（建）表 C.0.57

单位（子单位）工程名称		栢能新材料（平遥）有限公司水空建筑用花岗岩矿（机制砂）-02地块一期-102中间桩基及灌注桩工程		分项工程数量		2	
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	技术（质量）部门负责人	陈增顺
分包单位				分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称		检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	无筋扩展基础		/	/		/	
2	钢筋混凝土扩展基础		53	合格		合格	
3	筏形与箱形基础		30	合格		合格	
4	钢结构基础		/	/		/	
5	钢管混凝土结构基础		/	/		/	
6	型钢混凝土结构基础		/	/		/	
7	钢筋混凝土预制桩基础		/	/		/	
8	泥浆护壁成孔灌注桩基础		/	/		/	
9	干作业成孔桩基础		/	/		/	
10	长螺旋钻孔压灌桩基础		/	/		/	
11	沉管灌注桩基础		/	/		/	
12	钢桩基础		/	/		/	
13	锚杆静压桩基础		/	/		/	
14	岩石锚杆基础		/	/		/	
15	沉井与沉箱基础		/	/		/	
质量控制资料			资料控制质量齐全、有效				
安全和功能检验（检测）报告			检验报告齐全、有效，符合设计及规范要求				
观感质量验收			合格				
验收意见			合格				
验收单位	分包单位（公章）		项目负责人：[签字]		年 月 日		
	施工单位（公章）		项目负责人：[签字]		年 月 日		
	勘察单位（公章）		项目负责人：[签字]		年 月 日		
	设计单位（公章）		项目（专业）负责人：[签字]		年 月 日		
	工程总承包单位（公章）		项目负责人：[签字]		年 月 日		
监理单位（公章）			总监理工程师：[签字]				

表C.0.89 分部工程质量验收记录

(主体结构)

质控(建)表 C.0.89

单位(子单位)工程名称	恒能新型建材(平安)有限公司水空建筑用花岗岩砌(机制砂)-02地块一期-102中间连廊及运输车间		子分部工程数量	3		
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	技术(质量)部门负责人	陈增顺
分包单位			分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	项 目		施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	子分部工程名称	混凝土结构	共 3 子分部, 经查 3 子分部, 符合规范及设计要求 3 子分部		合格	
		砌体结构				
		钢结构				
		钢管混凝土结构				
		型钢混凝土结构				
		铝合金结构				
		木结构				
		网架和索膜结构				
2	质 量 控 制 资 料		共 8 项, 经核查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 8 项		合格	
3	安 全 和 功 能 检 验 (检测) 报告		共抽查 6 项, 符合要求 6 项, 经返工处理符合要求 0 项		合格	
4	观 感 质 量		共抽查 8 项, 符合要求 8 项, 不符合要求 0 项		一般	
综合验收意见		合格				
验收单位	分包单位(公章)		项目负责人:	年 月 日		
	施工单位(公章)		项目负责人:	2023年11月5日		
	设计单位(公章)		项目负责人:	2023年11月5日		
	工程总承包单位(公章)		项目负责人:	2023年11月5日		
	监理单位(公章)		总监理工程师:	2023年11月5日		
	建设单位(公章)		项目负责人:	2023年11月5日		

表 C.0.63 子分部工程质量验收记录

(混凝土结构)

质控（建）表 C.0.63

单位（子单位）工程名称	福能新型建材（华安）有限公司水空建筑用花岗岩机制砂-02地块一期-102中间堆棚及输送车间		分项工程数量	4	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	(技术)质量部门负责人 陈增顺
分包单位	/		分包单位负责人	/	分包内容 /
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论
1	模板	4	合格		合格
2	钢筋	12	合格		合格
3	混凝土	8	合格		合格
4	预应力	/	/		/
5	现浇结构	4	合格		合格
6	装配式结构	/	/		/
质量控制资料		质量控制资料齐全有效		齐全、有效	
安全和功能检验（检测）报告		检验报告齐全、有效，符合设计及规范要求		齐全、有效	
观感质量验收		好		一般	
验收意见		合格			
验收单位	分包单位（公章）	项目负责人：		年 月 日	
	施工单位（公章）	项目负责人：		年 月 日	
	设计单位（公章）	项目负责人：		年 月 日	
	工程总承包单位（公章）	项目负责人：		年 月 日	
	监理单位（公章）	总监理工程师：		年 月 日	

表C.0.64 砌体结构子分部工程质量验收记录表

(砌体结构)

质控(建)表C.0.64

单位(子单位) 工程名称	福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)-02地块一期-102中间堆棚及输送车间		分项工程数量	1	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	(技术)质量 部门负责人	陈增顺
分包单位	/	分包单位 负责人	/	分包内容	
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	砖砌体	/	/	/	
2	混凝土小型空心砌块砌体	/	/	/	
3	石砌体	/	/	/	
4	配筋砖砌体	/	/	/	
5	填充墙砌体	1	合格	合格	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效		齐全、有效	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求		齐全、有效	
观感质量验收		好		一般	
验收意见		合格			
验收 单 位	分包单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	施工单位(公章)	项目负责人:		梁炳科 年 月 日	
	设计单位(公章)	项目负责人:		占解 年 月 日	
	工程总承包单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	监理单位(公章)	总监理工程师:		梁炳科 年 月 日	

表 C.0.65 子分部工程质量验收记录

(钢结构)

质控(建)表 C.0.65

单位(子单位) 工程名称	福建福能新型(华安)有限公司水空建筑用花岗岩磨粉机制砂二期-102-中间 延棚及输送带间		分项工程数量	7	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司 项目负责人		梁炳科	(技术)质量 部门负责人	陈增顺
分包单位	分包单位 负责人		/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	钢结构焊接	1	合格	合格	
2	紧固件连接	2	合格	合格	
3	钢零部件加工	1	合格	合格	
4	钢构件组装及预拼装	1	合格	合格	
5	单层钢结构安装	1	合格	合格	
6	多层及高层钢结构安装	/	/	/	
7	钢管结构安装	/	/	/	
8	预应力钢索和膜结构	/	/	/	
9	压型金属板	1	合格	合格	
10	防腐涂料涂装	1	合格	合格	
11	防火涂料涂装	/	/	/	
质 量 控 制 资 料		质量控制资料齐全、有效		齐全、有效	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求		齐全、有效	
观 感 质 量 验 收		好		一般	
验收意见		合格			
验收 单 位	分包单位(公章)	项目负责人: 日期: 年 月 日			
	施工单位(公章)	项目负责人: 梁炳科 日期: 年 月 日			
	设计单位(公章)	项目负责人: 日期: 年 月 日			
	工程总承包单位(公章)	项目负责人: 日期: 年 月 日			
	建设(监理)单位(公章)	总监理工程师: 日期: 年 月 日			

表A. 0. 1-41 工程竣工预验收报验表

工程名称： 福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02 编号：
地块一期-102中间堆棚及输送车间

致： 福建省华厦能源设计研究院有限公司 （监理单位）
我方已按合同要求完成了 福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02
自块一期-102中间堆棚及输送车间 工程，经
自检合格，请予以检查和验收。

- 附件：
- 1、工程验收报告
 - 2、其他竣工验收资料



施工单位（章）

技术负责人（签字）

日期： 年 月 日

审查意见：

经预验收，该工程：

- 1、 符合 / ~~不符合~~ 我国现行法律、法规要求；
- 2、 符合 / ~~不符合~~ 我国现行工程建设标准；
- 3、 符合 / ~~不符合~~ 设计文件要求；
- 4、 符合 / ~~不符合~~ 施工合同要求。

综上所述，该工程预验收 合格 / ~~不合格~~ ， 可以 / ~~不可以~~ 组织正式验收。

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日期： 年 月 日

表B.0.1 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02地块一期-102中间堆棚及输送车间		结构类型	网架结构、钢结构	层数/建筑面积	1层/1999.75m2
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司		技术负责人	高任清	开工日期	2023年5月/日
项目负责人	梁炳科		项目技术负责人	王亚辉	竣工日期	2023年12月30日
序号	项 目	验收记录 (施工单位填写)			验收结论 (监理单位填写)	
1	分部工程验收	共 6 分部，经查符合设计及标准规定 6 分部			合格	
2	质量控制资料核查	共 19 项，经核查符合规定 19 项			合格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 10 项，符合要求 10 项， 共抽查 10 项，符合要求 10 项， 经返工处理符合要求 项			合格	
4	观感质量验收	共抽查 13 项，达到“好”和“一般”的 13 项， 经返修处理符合要求的 项			一般	
5	综合验收结论 (建设单位填写)					
参加验收单位	建设单位	工程总承包单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 总监理工程师: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 项目技术负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日

项目名称:福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)-02地块一期
子项名称:103砂土堆棚及水洗筛分车间

[illegible]

表 C. 0. 88 分部工程质量验收记录

(地基与基础)

质控(建)表 C. 0. 88

单位(子单位)工程名称		福建新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岩岩(机制砂)-02地块一期-103砂土堆棚及水浇棚分室间		子分部工程数量	3		
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	技术(质量)部门负责人	陈增顺
分包单位		分包单位负责人		/		分包内容	
序号	项 目			施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	子分部工程名称	地基		共 3 子分部, 经查 3 子分部, 符合规范及设计要求 3 子分部	合格		
		基础					
		基坑支护					
		地下水控制					
		土方					
		边坡					
地下防水							
2	质 量 控 制 资 料			共 8 项, 经核查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 8 项		合格	
3	安 全 和 功 能 检 验 (检测) 报 告			共抽查 2 项, 符合要求 2 项, 经返工处理符合要求 0 项		合格	
4	观 感 质 量			共抽查 1 项, 符合要求 1 项, 不符合要求 0 项		一般	
综合验收意见		合格					
验收单位	分包单位		项目负责人:		年 月 日		
	分包单位(公章)		项目负责人:		年 月 日		
	施工单位(公章)		项目负责人:		2023年05月5日		
	勘察单位(公章)		项目负责人:		2023年1月5日		
	设计单位(公章)		项目负责人:		2023年10月5日		
	工程总承包单位(公章)		项目负责人:		年 月 日		
	监理单位(公章)		总监理工程师:		2023年1月5日		
	建设单位(公章)		项目负责人:		年 月 日		

表 C.0.57 子分部工程质量验收记录
(基础)

质控（建）表 C.0.57

单位（子单位） 工程名称	福能新型建材（淮安）有限公司水空建筑用花岗岩矿（机制砂）02堆场一期103砂土堆棚及水洗筛分车间		分项工程数量	2	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司 项目负责人		梁炳科	技术（质量） 部门负责人	陈增顺
分包单位	分包单位 负责人		/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	无筋扩展基础	1	合格	合格	
2	钢筋混凝土扩展基础	64	合格	合格	
3	筏形与箱形基础	7	合格	合格	
4	钢结构基础	/	/	/	
5	钢管混凝土结构基础	/	/	/	
6	型钢混凝土结构基础	/	/	/	
7	钢筋混凝土预制桩基础	/	/	/	
8	泥浆护壁成孔灌注桩基础	/	/	/	
9	干作业成孔桩基础	/	/	/	
10	长螺旋钻孔压灌桩基础	/	/	/	
11	沉管灌注桩基础	/	/	/	
12	钢桩基础	/	/	/	
13	锚杆静压桩基础	/	/	/	
14	岩石锚杆基础	/	/	/	
15	沉井与沉箱基础	/	/	/	
质量控制资料		资料控制质量齐全、有效		齐全有效	
安全和功能检验（检测）报告		检验报告齐全、有效，符合设计及规范要求		报告齐全有效	
观感质量验收				合格	
验收意见					
验收单位	分包单位（公章）	项目负责人		年月日	
	施工单位（公章）	项目负责人		2023年10月20日	
	勘察单位（公章）	项目负责人		2023年10月20日	
	设计单位（公章）	项目（专业）负责人		2023年10月20日	
	工程总承包单位（公章）	项目负责人		2023年10月20日	
	监理单位（公章）	总监理工程师		2023年10月20日	

表C.0.89 分部工程质量验收记录

(主体结构)

质控(建)表 C.0.89

单位(子单位)工程名称		福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩(机制砂)02地块一期1-13#地下室车库及水洗筛分车间		子分部工程数量	3	
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	技术(质量)部门负责人 陈增顺
分包单位				分包单位负责人	/	分包内容 /
序号	项 目			施工单位检查结果		监理单位验收结论
1	工 程 名 称	混凝土结构	☒	共 3 子分部, 经查 3 子分部, 符合规范及设计要求 3 子分部		合格
		砌体结构	☒			
		钢结构	☒			
		钢管混凝土结构	☐			
		型钢混凝土结构	☐			
		铝合金结构	☐			
		木结构	☐			
		网架和索膜结构	☐			
2	质 量 控 制 资 料			共 8 项, 经核查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 8 项		合格
3	安 全 和 功 能 检 验 (检测) 报 告			共抽查 5 项, 符合要求 5 项, 经返工处理符合要求 0 项		合格
4	观 感 质 量			共抽查 9 项, 符合要求 9 项, 不符合要求 0 项		一般
综合验收意见		合格				
验收单位	分包单位(公章)		项目负责人:		年 月 日	
	施工单位(公章)		项目负责人:		2023年11月5日	
	设计单位(公章)		项目负责人:		2023年11月5日	
	工程总承包单位(公章)		项目负责人:		年 月 日	
	监理单位(公章)		总监理工程师:		2023年11月5日	
	建设单位(公章)		项目负责人:		2023年11月5日	

表C. 0. 63 混凝土结构子分部工程质量验收记录表

(混凝土结构)

质控(建)表C. 0. 63

单位(子单位) 工程名称	福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)-02地块一期-103砂土堆棚及水洗筛分车间		分项工程数量	4	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	(技术)质量 部门负责人	陈增顺
分包单位	/	分包单位 负责人	/	分包内容	
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	模板	3	合格	合格	
2	钢筋	9	合格	合格	
3	混凝土	6	合格	合格	
4	预应力	1	/	/	
5	现浇结构	3	合格	合格	
6	装配式结构	1	/	/	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效		齐全有效	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求		合格	
观感质量验收		好		一般	
验收意见		合格			
验收 单 位	分包单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			
	施工单位(公章)	项目负责人: 梁炳科 2023年10月27日			
	设计单位(公章)	项目负责人: 2023年10月27日			
	工程总承包单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			
	监理单位(公章)	总监理工程师: 2023年10月27日			

表 C.0.64 子分部工程质量验收记录

(砌体结构)

质控(建)表 C.0.64

单位(子单位)工程名称	福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩(机制砂)02地块一期-103砂土堆棚及水洗筛分车间		分项工程数量	1		
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司 项目负责人		梁炳科	(技术)质量部门负责人	陈增顺	
分包单位			分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论		
1	砖砌体	/	/	/		
2	混凝土小型空心砌块砌体	/	/	/		
3	石砌体	/	/	/		
4	配筋砖砌体	/	/	/		
5	填充墙砌体	2	合格	合格		
质量控制资料		质量控制资料齐全有效		齐全有效		
安全和功能检验(检测)报告		符合设计及规范要求		合格		
观感质量验收		好		一般		
验收意见		合格				
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人:		年 月 日		
	施工单位(公章)	项目负责人:		年 月 日		
	设计单位(公章)	项目负责人:		年 月 日		
	工程总承包单位(公章)	项目负责人:		年 月 日		
	监理单位(公章)	总监理工程师:		年 月 日		

表 C.0.65 子分部工程质量验收记录

(钢结构)

质控（建）表 C.0.65

单位（子单位）工程名称	福能新型建材（华安）有限公司水空建筑用花岗岩（机制砂）02地块一期-103砂土堆棚及水洗砂分车间		分项工程数量	8		
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司 项目负责人		梁炳科	（技术）质量部门负责人	陈增顺	
分包单位			分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论		
1	钢结构焊接	1	合格	合格		
2	紧固件连接	2	合格	合格		
3	钢零部件加工	1	合格	合格		
4	钢构件组装及预拼装	1	合格	合格		
5	单层钢结构安装	1	合格	合格		
6	多层及高层钢结构安装	/	/	/		
7	钢管结构安装	/	/	/		
8	预应力钢索和膜结构	/	/	/		
9	压型金属板	2	合格	合格		
10	防腐涂料涂装	1	合格	合格		
11	防火涂料涂装	1	合格	合格		
质量控制资料		质量控制资料齐全有效		齐全有效		
安全和功能检验（检测）报告		符合设计及规范要求		合格		
观感质量验收		好		一般		
验收意见		合格				
验收单位	分包单位（公章）	项目负责人	年月日			
	施工单位（公章）	项目负责人	2023年11月9日			
	设计单位（公章）	项目负责人	2023年11月9日			
	工程总承包单位（公章）	项目负责人	年月日			
监理单位（公章）	总监理工程师		2023年11月9日			

表A. 0. 1-41 工程竣工预验收报验表

工程名称： 富能新型建材（华安）有限公司水空建筑用花岗岩矿（机制砂）- 02地块一期-103砂土堆棚及水洗筛分车间 编号：

致： 福建省华厦能源设计研究院有限公司 （监理单位）
我方已按合同要求完成了 103砂土堆棚及水洗筛分车间 工程，经
自检合格，请予以检查和验收。

- 附件：
- 1、工程验收报告
 - 2、其他竣工验收资料

施工单位（章）：
项目经理：
期： 2024 年 10 月 18 日

审查意见：

经预验收，该工程：

- 1、 符合 / 不符合 我国现行法律、法规要求；
- 2、 符合 / 不符合 我国现行工程建设标准；
- 3、 符合 / 不符合 设计文件要求；
- 4、 符合 / 不符合 施工合同要求。

综上所述，该工程预验收 合格 / 不合格 ， 可以 / 不可以 组织正式验收。

项目监理机构（章）：
总监理工程师：
日期： 2024 年 10 月 18 日

表B.0.1 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	福能新型建材（华安）有限公司 水空建筑用花岗岩矿（机制砂） ~02地块一期-103砂土堆棚及水 洗筛分车间		结构类型	轻钢结构门式钢架、框 架结构	层数/建筑面 积	1层、3层 /790.99m2
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司		技术负责人	高任清	开工日期	2023年5月1日
项目负责人	梁炳科		项目技术负责 人	王亚辉	竣工日期	2023年12月30日
序号	项 目	验 收 记 录 (施工单位填写)			验 收 结 论 (监理单位填写)	
1	分部工程验收	共 6 分部，经查符合设计及标准规定 6 分部			合格	
2	质量控制资料核 查	共 19 项，经核查符合规定 19 项			合格	
3	安全和主要使用 功能核查及抽查 结果	共核查 10 项，符合要求 10 项， 共抽查 10 项，符合要求 10 项， 经返工处理符合要求 项			合格	
4	观感质量验收	共抽查 13 项，达到“好”和“一般”的 13 项， 经返修处理符合要求的 项			一般	
5	综合验收结论 (建设单位填 写)					
参 加 验 收 单 位	建设单位	工程总承包单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 总监理工程师: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 项目技术负责 人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日

项目名称:福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)-02地块一期
子项名称:104中细碎及筛分整形车间

分部质量验收记录
 分部
 质量验收记录
 分部
 分部

表 C.0.88 分部工程质量验收记录
(地基与基础)

质控(建)表 C.0.88

单位(子单位)工程名称	旭能新型建材(淮安)有限公司水空建筑用花岗岩(机制砂)02地块一期-104中细粒及细粒砂卵石		子分部工程数量	3		
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	技术(质量)部门负责人 陈增顺	
分包单位			分包单位负责人	/	分包内容 /	
序号	项 目	施工单位检查结果			监理单位验收结论	
1	地基	☐	共 3 子分部, 经查 3 子分部, 符合规范及设计要求 3 子分部			合格
	基础	☒				
	基坑支护	☐				
	地下水控制	☐				
	土方	☒				
	边坡	☐				
	地下防水	☒				
2	质 量 控 制 资 料	共 8 项, 经核查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 8 项			合格	
3	安 全 和 功 能 检 验 (检测) 报告	共抽查 2 项, 符合要求 2 项, 经返工处理符合要求 项			合格	
4	观 感 质 量	共抽查 1 项, 符合要求 项, 不符合要求 项			合格	
综合验收意见 经过对工程综合验收, 各台分项工程符合设计要求和施工质量满足有关施工质量验收规范和标准要求, 单位工程经综合验收合格						
验收单位	分包单位	项目负责人	年 月 日			
	分包单位 (公章)	项目负责人	年 月 日			
	施工单位 (公章)	项目负责人	年 月 日			
	勘察单位 (公章)	项目负责人	年 月 日			
	设计单位 (公章)	项目负责人	年 月 日			
	工程总承包单位 (公章)	项目负责人	年 月 日			
	监理单位 (公章)	总监理工程师	年 月 日			
	建设单位 (公章)	项目负责人	年 月 日			

表C.0.57 基础子分部工程质量验收记录表

(基础)

质控(建)表C.0.57

单位(子单位)	福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)-02地块一期-104a中细碎及筛分整形车间		分项工程数量	2	
工程名称					
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	(技术)质量部门负责人	陈增顺
分包单位		分包单位负责人	/	分包内容	
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	无筋扩展基础	/	/	8	
2	钢筋混凝土扩展基础	34	合格	合格	
3	筏形与箱形基础	5	合格	合格	
4	钢结构基础	/	/	/	
5	钢管混凝土结构基础	/	/	/	
6	型钢混凝土结构基础	/	/	/	
7	钢筋混凝土预制桩基础	/	/	/	
8	泥浆护壁成孔灌注桩基础	/	/	/	
9	干作业成孔桩基础	/	/	/	
10	长螺旋钻孔压灌桩基础	/	/	/	
11	沉管灌注桩基础	/	/	/	
12	钢桩基础	/	/	/	
13	锚杆静压桩基础	/	/	/	
14	岩石锚杆基础	/	/	/	
15	沉井与沉箱基础	/	/	/	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效		齐全、有效	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求		齐全、有效	
观感质量验收		一般		一般	
验收意见		合格			
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	施工单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	勘察单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	设计单位(公章)	项目(专业)负责人:		年 月 日	
	工程总承包单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
监理单位(公章)		总监理工程师:		年 月 日	

表C. 0. 89 主体结构分部工程质量验收记录表

(主体结构)

质控(建)表C. 0. 89

单位(子单位) 工程名称	福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩(机制砂)-02地块一期-10#中细碎及筛分整形车间	子分部 工程数量	3		
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	(技术)质量 部门负责人	陈增顺
分包单位	/	分包单位 负责人	/	分包内容	
序号	项 目	施工单位检查结果		监理单位 验收结论	
1	子分部 工程名称	共 3 子分部, 经查 3 子分部, 符合规范 及设计要求 3 子分部		合格	
	混凝土结构	☒			
	砌体结构	☒			
	钢结构	☒			
	钢管混凝土结构	☐			
	型钢混凝土结构	☐			
	铝合金结构	☐			
	木结构	☐			
	网架和索膜结构	☐			
2	质量控制资料	共 8 项, 经核查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 8 项		合格	
3	安全和功能检验(检测)报告	共抽查 项, 符合要求 项, 经返工处理符合要求 项		合格	
4	观感质量	共抽查 项, 符合要求 项, 不符合要求 项		一般	
综合验收意见 该工程综合验收合格, 符合设计要求, 施工质量满足有关 施工质量标准及规范要求, 单位工程验收合格					
验 收 单 位	分包单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			
	施工单位(公章)	项目负责人: 梁炳科 年 月 日			
	设计单位(公章)	项目负责人: 占能 年 月 日			
	工程总承包单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			
	监理单位(公章)	总监理工程师: 孙辉斌 年 月 日			
	建设单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			

表C.0.63 混凝土结构子分部工程质量验收记录表
(混凝土结构)

质控(建)表C.0.63

单位(子单位) 工程名称		福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)-02地块一期-104中细碎及筛分整形车间		分项工程数量	4	
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	(技术)质量 部门负责人	陈增顺
分包单位			分包单位 负责人	/	分包内容	
序号	分项工程名称		检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论
1	模板		11	合格		合格
2	钢筋		33	合格		合格
3	混凝土		22	合格		合格
4	预应力		/	/		/
5	现浇结构		8	合格		合格
6	装配式结构		/	/		/
质量控制资料			质量控制资料齐全、有效			齐全、有效
安全和功能检验(检测)报告			检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求			齐全、有效
观感质量验收			好			一般
验收意见			符合要求			
验收 单 位	分包单位(公章)		项目负责人: 年 月 日			
	施工单位(公章)		项目负责人: 梁炳科 年 月 日			
	设计单位(公章)		项目负责人: 占解 年 月 日			
	工程总承包单位(公章)		项目负责人: 年 月 日			
	监理单位(公章)		总监理工程师: 邱祥斌 年 月 日			

表C. 0. 64 砌体结构子分部工程质量验收记录表
(砌体结构)

质控（建）表C. 0. 64

单位（子单位）工程名称		福能新型建材（华安）有限公司水空建筑用花岗岩矿（机制砂）-02地块一期-104中细碎及筛分整形车间		分项工程数量	1	
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	（技术）质量部门负责人	陈增顺
分包单位		/	分包单位负责人	/	分包内容	
序号	分项工程名称		检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	砖砌体		/	/	/	
2	混凝土小型空心砌块砌体		/	/	/	
3	石砌体		/	/	/	
4	配筋砖砌体		/	/	/	
5	填充墙砌体		2	合格	合格	
质量控制资料			质量控制资料齐全、有效		齐全、有效	
安全和功能检验（检测）报告			检验报告齐全、有效，符合设计及规范要求		齐全、有效	
观感质量验收			好		一般	
验收意见			符合要求			
验收单位	分包单位（公章）	项目负责人：		年 月 日		
	施工单位（公章）	项目负责人：		梁炳科 年 月 日		
	设计单位（公章）	项目负责人：		片箭 年 月 日		
	工程总承包单位（公章）	项目负责人：		年 月 日		
	监理单位（公章）	总监理工程师：		陈增顺 年 月 日		

表C.0.65 钢结构子分部工程质量验收记录表
(钢结构)

质控(建)表C.0.65

单位(子单位) 工程名称	福能新型建材(华安)有限公司不空建筑 用花岗岩(机制砂)-02地块一期-104中 细粒及细中粒混凝土		分项工程数量	7	
施工单位	河北华安建设工程有限公司	项目负责人	梁炳科	(技术)质量 部门负责人	陈增顺
分包单位	/	分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	钢结构焊接	1	合格	合格	
2	紧固件连接	2	合格	合格	
3	钢零部件加工	1	合格	合格	
4	钢构件组装及预拼装	1	合格	合格	
5	单层钢结构安装	/	/	/	
6	多层及高层钢结构安装	2	合格	合格	
7	钢管结构安装	/	/	/	
8	预应力钢索和膜结构	/	/	/	
9	压型金属板	4	合格	合格	
10	防腐涂料涂装	2	合格	合格	
11	防火涂料涂装	✓	合格	合格	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效		齐全有效	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求		齐全有效	
观感质量验收		好		一般	
验收意见		符合要求			
验 收 单 位	分包单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			
	施工单位(公章)	项目负责人: 梁炳科 年 月 日			
	设计单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			
	工程总承包单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			
	监理单位(公章)	总监理工程师: 邱静 年 月 日			

表A.0.1-41 工程竣工预验收报验表

工程名称： 富能新型建材（华安）有限公司水空建筑用花岗岩矿（机制砂）-02地块一期-104中细碎及筛分整形车间 编号：

致： 福建省华夏能源设计研究院有限公司 （监理单位）
我方已按合同要求完成了 104中细碎及筛分整形车间 工程，经
自检合格，请予以检查和验收。

- 附件：
- 1、工程验收报告
 - 2、其他竣工验收资料



日期： 2024年10月8日

审查意见：

经预验收，该工程：

- 1、 符合 / 不符合 我国现行法律、法规要求；
- 2、 符合 / 不符合 我国现行工程建设标准；
- 3、 符合 / 不符合 设计文件要求；
- 4、 符合 / 不符合 施工合同要求。

综上所述，该工程预验收 合格 / 不合格 ， 可以 / 不可以 组织正式验收。

项目监理机构（章）：
总监理工程师：
日期： 2024年10月18日

表B.0.1 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)-02地块一期-104中细碎及筛分整形车间		结构类型	钢筋混凝土框架结构及钢结构	层数/建筑面积	4层/3029.72
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司		技术负责人	高任清	开工日期	2023年5月1日
项目负责人	梁炳科		项目技术负责人	王亚辉	竣工日期	2023年12月30日
序号	项 目	验 收 记 录 (施工单位填写)			验 收 结 论 (监理单位填写)	
1	分部工程验收	共 6 分部, 经查符合设计及标准规定 6 分部			合格	
2	质量控制资料核查	共 20 项, 经核查符合规定 20 项			合格	
	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共抽查 11 项, 符合要求 11 项, 共抽查 11 项, 符合要求 11 项, 经返工处理符合要求 0 项			合格	
4	观感质量验收	共抽查 13 项, 达到“好”和“一般”的 13 项, 经返修处理符合要求的 0 项			一般	
5	综合验收结论 (建设单位填写)					
参 加 验 收 单 位	建设单位	工程总承包单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 总监理工程师:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  项目技术负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日

项目名称:福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)-02地块一期
子项名称:105成品筛分及缓存库车间

基础分部质量验收记录

部

质量验收记录

结构分部

分部

表 C.0.88 分部工程质量验收记录

(地基与基础)

质控(建)表 C.0.88

单位(子单位)工程名称		福建中能能源(淮安)有限公司“安全建筑用花岗岩矿”(精制砂)02地坝一期106成品库分及缓存库车间		子分部工程数量	2		
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	技术(质量)部门负责人	陈增顺
分包单位				分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	项 目		施工单位检查结果			监理单位验收结论	
1	子分部工程名称	地基	☐	共 2 子分部, 经查 2 子分部, 符合规范及设计要求 2 子分部			合格
		基础	☒				
		基坑支护	☐				
		地下水控制	☐				
		土方	☒				
		边坡	☐				
		地下防水	☐				
2	质量 控制 资 料		共 8 项, 经核查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 8 项			合格	
3	安 全 和 功 能 检 验 (检测) 报 告		共抽查 1 项, 符合要求 1 项, 经返工处理符合要求 0 项			合格	
4	观 感 质 量		共抽查 1 项, 符合要求 1 项, 不符合要求 0 项			合格	
综合验收意见		经过对本工程综合验收, 各分部分项工程符合设计要求, 施工质量满足有关规范及标准的要求, 单位工程验收合格。					
验收单位	分包单位	项目负责人:			年 月 日		
	分包单位(公章)	项目负责人:			年 月 日		
	施工单位(公章)	项目负责人:			2023年9月9日		
	勘察单位(公章)	项目负责人:			2023年9月9日		
	设计单位(公章)	项目负责人:			年 月 日		
	工程总承包单位(公章)	项目负责人:			年 月 日		
	监理单位(公章)	总监理工程师:			2023年7月17日		
	建设单位(公章)	项目负责人:			年 月 日		

表 C.0.60 子分部工程质量验收记录

(土方)

质控(建)表 C.0.60

单位(子单位) 工程名称	福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花崗岩(机制砂)-02地块一期-105.106-a成品筛分及缓存库车间立轴制砂车间		分项工程数量	2	
施工单位	福建省第四建筑工程有限公司 项目负责人		梁炳科	技术(质量) 部门负责人	陈增顺
分包单位	/ 分包单位 负责人		/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	土方开挖	1	合格	合格	
2	土方回填	1	合格	合格	
3	场地平整	/	/		
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效		齐全、有效	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效		齐全、有效	
观感质量验收		好		一般	
验收意见					
验收单位	项目负责人:	年月日			
	项目负责人:	2023年9月19日			
	项目负责人:	年月日			
	项目(专业)负责人:	2023年9月19日			
	项目负责人:	年月日			
	总监理工程师:	年月日			

表 C.0.57 子分部工程质量验收记录

(基础)

质控(建)表 C.0.57

单位(子单位) 工程名称		福建中能新型(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)02地块一期-105成品筛分及缓存库车间		分项工程数量	1		
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	技术(质量) 部门负责人	陈增顺
分包单位				分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称		检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	无筋扩展基础		/	/		/	
2	钢筋混凝土扩展基础		48	合格		合格	
3	筏形与箱形基础		/	/		/	
4	钢结构基础		/	/		/	
5	钢管混凝土结构基础		/	/		/	
6	型钢混凝土结构基础		/	/		/	
7	钢筋混凝土预制桩基础		/	/		/	
8	泥浆护壁成孔灌注桩基础		/	/		/	
9	干作业成孔桩基础		/	/		/	
10	长螺旋钻孔压灌桩基础		/	/		/	
11	沉管灌注桩基础		/	/		/	
12	钢桩基础		/	/		/	
13	锚杆静压桩基础		/	/		/	
14	岩石锚杆基础		/	/		/	
15	沉井与沉箱基础		/	/		/	
质量控制资料			质量控制资料齐全、有效				
安全和功能检验(检测)报告			检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求				
观感质量验收							
验收意见							
验收单位	分包单位(公章)		项目负责人	年 月 日			
	施工单位(公章)		项目负责人	2023年9月19日			
	勘察单位(公章)		项目负责人	2023年9月19日			
	设计单位(公章)		项目(专业)负责人	2023年9月19日			
	工程总承包单位(公章)		项目负责人	年 月 日			
	监理单位(公章)		总监理工程师	2023年7月19日			

表C. 0. 89 分部工程质量验收记录

(主体结构)

质控(建)表 C.0.89

单位(子单位)工程名称		福建中能新能(华能)有限公司空建筑用花岗岩矿(一期)02地槽一期、06成品库分及缓存库车间		子分部工程数量		2	
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	技术(质量)部门负责人	陈增顺
分包单位				分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	项 目			施工单位检查结果			监理单位验收结论
1	工 程 名 称	混凝土结构	☒	共 2 子分部, 经查 2 子分部, 符合规范及设计要求 2 子分部			合格
		砌体结构	☐				
		钢结构	☒				
		钢管混凝土结构	☐				
		型钢混凝土结构	☐				
		铝合金结构	☐				
		木结构	☐				
		网架和索膜结构	☐				
2	质 量 控 制 资 料			共 8 项, 经核查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 8 项			合格
3	安 全 和 功 能 检 验 (检 测) 报 告			共抽查 5 项, 符合要求 5 项, 经返工处理符合要求 项			合格
4	观 感 质 量			共抽查 10 项, 符合要求 10 项, 不符合要求 项			合格
综合验收意见		经对所有工程综合验收, 各分部工程符合设计要求, 施工质量满足有关规定, 质量验收规范和标准要求, 单位工程分部验收合格。					
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人: 年 月 日					
	施工单位(公章)	项目负责人: 梁炳科 2023 年 11 月 28 日					
	设计单位(公章)	项目负责人: 年 月 日					
	工程总承包单位(公章)	项目负责人: 年 月 日					
	监理单位(公章)	总监理工程师: 2023 年 11 月 28 日					
	建设单位(公章)	项目负责人: 年 月 日					

表 C.0.63 子分部工程质量验收记录

(混凝土结构)

质控(建)表 C.0.63

单位(子单位)工程名称	福建福能新型(华安)有限公司水空建筑用花岗岩(机制砂)-02地块一期-105成品筛分及缓存库车间		分项工程数量	4		
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司 项目负责人		梁炳科	(技术)质量部门负责人	陈增顺	
分包单位	/		分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	模板	4	合格		合格	
2	钢筋	16	合格		合格	
3	混凝土	8	合格		合格	
4	预应力	/	/		/	
5	现浇结构	4	合格		合格	
6	装配式结构	/	/		/	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效			齐全有效	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求			符合要求	
观感质量验收		好			一般	
验收意见		符合要求				
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人: 年 月 日				
	施工单位(公章)	项目负责人: 梁炳科 2023年3月9日				
	设计单位(公章)	项目负责人: 年 月 日				
	工程总承包单位(公章)	项目负责人: 年 月 日				
	监理单位(公章)	总监理工程师: 王辉斌 2023年9月19日				

表 C.0.65 子分部工程质量验收记录

(钢结构)

质控(建)表 C.0.65

单位(子单位)工程名称	福建福能新型(华安)有限公司水空建筑用花岗岩(机制砂)-02地块一期-105成品筛分及缓存库车间		分项工程数量	8	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司 项目负责人		梁炳科	(技术)质量部门负责人	陈增顺
分包单位	分包单位负责人		/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	钢结构焊接	1	合格	合格	
2	紧固件连接	2	合格	合格	
3	钢零部件加工	1	合格	合格	
4	钢构件组装及预拼装	1	合格	合格	
5	单层钢结构安装	1	合格	合格	
6	多层及高层钢结构安装	/	/	/	
7	钢管结构安装	/	/	/	
8	预应力钢索和膜结构	/	/	/	
9	压型金属板	2	合格	合格	
10	防腐涂料涂装	1	合格	合格	
11	防火涂料涂装	1	合格	合格	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效		齐全、有效	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求		符合设计要求	
观感质量验收		好		一般	
验收意见		符合要求			
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人:		年月日	
	施工单位(公章)	项目负责人:		年月日	
	设计单位(公章)	项目负责人:		年月日	
	工程总承包单位(公章)	项目负责人:		年月日	
	建设(监理)单位(公章)	总监理工程师:		年月日	

表A.0.1-41 工程竣工预验收报验表

工程名称： 福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02 编号：
地块一期-105成品筛分及缓存库车间

致：福建省华夏能源设计研究院有限公司（监理单位）

福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02

我方已按合同要求完成了地块一期-105成品筛分及缓存库车间工程，经

自检合格，请予以检查和验收。

附件：

1、工程验收报告

2、其他竣工验收资料

福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02

施工单位（章）

项目经理

技术负责人

日期

年月日

审查意见：

经预验收，该工程：

1、符合 / 不符合 我国现行法律、法规要求；

2、符合 / 不符合 我国现行工程建设标准；

3、符合 / 不符合 设计文件要求；

4、符合 / 不符合 施工合同要求。

综上所述，该工程预验收 合格 / 不合格 ， 可以 / 不可以 组织正式验收。

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日期：

年月日

表B.0.1 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称		福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02地块一期-105成品筛分及缓存库车间		结构类型	框架结构、钢结构	层数/建筑面积	2、4层 /1008.45m2
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		技术负责人	高任清	开工日期	2023年5月1日
项目负责人		梁炳利		项目技术负责人	王亚辉	竣工日期	2023年12月30日
序号	项 目	验 收 记 录 (施工单位填写)				验 收 结 论 (监理单位填写)	
1	分部工程验收	共 6 分部，经查符合设计及标准规定 6 分部				合格	
2	质量控制资料核查	共 19 项，经核查符合规定 19 项				合格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 11 项，符合要求 11 项， 共抽查 11 项，符合要求 11 项， 经返工处理符合要求的 项				合格	
4	观感质量验收	共抽查 15 项，达到“好”和“一般”的 15 项， 经返 修处理符合要求的 项				一般	
5	综合验收结论 (建设单位填写)						
参 加 验 收 单 位	建设单位	工程总承包单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 总工程师: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 项目技术负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日	

项目名称:福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)-02地块一期
子项名称:106立轴制砂车间

基础分部质量验收记录

分部

质量验收记录

结构子分部

结构子分部

表 C.0.88 分部工程质量验收记录

(地基与基础)

质控(建)表 C.0.88

单位(子单位)工程名称		福能新能源建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩母(机制砂)、02地块一期-105-106-a成品筛分及筛存库平面立轴制砂车间		子分部工程数量	3	
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	技术(质量)部门负责人 陈增顺
分包单位		分包单位负责人		/	分包内容	/
序号	项 目			施工单位检查结果		监理单位验收结论
1	子分部名称	地基	☐	共 3 子分部, 经查 3 子分部, 符合规范及设计要求 3 子分部		合格
		基础	☒			
		基坑支护	☐			
		地下水控制	☐			
		土方	☒			
		边坡	☐			
		地下防水	☒			
2	质量控制资料			共 8 项, 经核查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 8 项		合格
3	安全和功能检验(检测)报告			共抽查 1 项, 符合要求 1 项, 经返工处理符合要求 项		合格
4	观感质量			共抽查 项, 符合要求 1 项, 符合规范要求 项		一般
综合验收意见		合格				
验收单位	分包单位	项目负责人	年 月 日			
	分包单位(公章)	项目负责人	年 月 日			
	施工单位(公章)	项目负责人	年 月 日			
	勘察单位(公章)	项目负责人	年 月 日			
	设计单位(公章)	项目负责人	年 月 日			
	工程总承包单位(公章)	项目负责人	年 月 日			
	监理单位(公章)	总监理工程师	年 月 日			
	建设单位(公章)	项目负责人	年 月 日			

表 C.0.60 子分部工程质量验收记录

(土方)

质控(建)表 C.0.60

单位(子单位) 工程名称	福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用 花岗岩(机制砂)02地块一期-105.106 a成品筛分及缓存库车间立轴制砂车间		分项工程数量	2	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司 项目负责人		梁炳科	技术(质量) 部门负责人	陈增顺
分包单位	/		分包单位 负责人	/	分包内容 /
序号	分项工程名称		检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	土方开挖		1	合格	合格
2	土方回填		1	合格	合格
3	场地平整		/	/	
质量控制资料			质量控制资料齐全、有效		齐全、有效
安全和功能检验(检测)报告			检验报告齐全、有效		齐全、有效
观感质量验收			好		一般
验收单位	分包单位	项目负责人	年 月 日		
	施工单位项目负责人	项目负责人	年 月 日		
	勘察单位	项目负责人	年 月 日		
	设计单位	项目(专业)负责人	年 月 日		
	工程总承包单位	项目负责人	年 月 日		
	监理单位	总监理工程师	年 月 日		

表 C.0.57 子分部工程质量验收记录

(基础)

质控(建)表 C.0.57

单位(子单位) 工程名称	福能新材料(淮安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)02地块一期105.106-a成品筛分及缓存库半固定抽制车间		分项工程数量	3	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	技术(质量)部门负责人	陈增顺
分包单位		分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	无筋扩展基础		/	/	
2	钢筋混凝土扩展基础	71	合格	合格	
3	筏形与箱形基础	29	合格	合格	
4	钢结构基础	/	/	/	
5	钢管混凝土结构基础	/	/	/	
6	型钢混凝土结构基础	/	/	/	
7	钢筋混凝土预制桩基础	/	/	/	
8	泥浆护壁成孔灌注桩基础	/	/	/	
9	干作业成孔桩基础	/	/	/	
10	长螺旋钻孔压灌桩基础	/	/	/	
11	沉管灌注桩基础	/	/	/	
12	钢桩基础	/	/	/	
13	锚杆静压桩基础	/	/	/	
14	岩石锚杆基础	/	/	/	
15	沉井与沉箱基础	/	/	/	
质量控制资料		资料控制质量齐全、有效		齐全、有效	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求		符合要求	
观感质量验收				一般	
验收意见					
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人:		年月日	
	施工单位(公章)	项目负责人:		年月日	
	勘察单位(公章)	项目负责人:		2023年9月9日	
	设计单位(公章)	项目(专业)负责人:		2023年9月9日	
	工程总承包单位(公章)	项目负责人:		年月日	
	监理单位(公章)	总监理工程师:		2023年9月9日	

表 C.0.57 子分部工程质量验收记录
(桩基础)

质控（建）表 C.0.57

单位（子单位）工程名称		栢能新能源材料（淮安）有限公司水空建筑用花岗岩（机制砂）02地块一期106立轴制砂机车间		分项工程数量	
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科
分包单位		分包单位负责人		/	
技术（质量）部门负责人		陈增顺		/	
分包内容		/		/	
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	无筋扩展基础	/	/	/	
2	钢筋混凝土扩展基础	/	/	/	
3	筏形与箱形基础	/	/	/	
4	钢结构基础	/	/	/	
5	钢管混凝土结构基础	/	/	/	
6	型钢混凝土结构基础	/	/	/	
7	钢筋混凝土预制桩基础	/	/	/	
8	泥浆护壁成孔灌注桩基础	54	合格	合格	
9	干作业成孔桩基础	/	/	/	
10	长螺旋钻孔压灌桩基础	/	/	/	
11	沉管灌注桩基础	/	/	/	
12	钢桩基础	/	/	/	
13	锚杆静压桩基础	/	/	/	
14	岩石锚杆基础	/	/	/	
15	沉井与沉箱基础	/	/	/	
质量控制资料		资料控制质量齐全、有效		齐全、有效	
安全和功能检验（检测）报告		检验报告齐全、有效，符合设计及规范要求		齐全、有效	
观感质量验收		好		一般	
验收意见		合格		合格	
验收单位	分包单位（公章）	项目负责人：	年月日		
	施工单位（公章）	项目负责人：	2023年8月19日		
	勘察单位（公章）	项目负责人：	年月日		
	设计单位（公章）	项目（专业）负责人：	2023年8月19日		
	工程总承包单位（公章）	项目负责人：	年月日		
监理单位（公章）		总监理工程师：	2023年8月19日		

表 C.0.55 泥浆护壁成孔灌注桩基础分项工程质量验收记录

质控（建）表 C.0.55

单位（子单位） 工程名称	福能新型建材（华安）有限公司水空建筑用花岗岩（机制砂）02地块一期-105.106a输送廊道		分部（子分部） 工程名称	地基与基础（基础）	
分项工程 数量			检验批数量	14	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	项目技术 负责人	王亚辉
分包单位	/	分包单位 负责人	/	分包内容	/
建筑桩基设计等级	/	试桩标准	按桩端全截面进入持力层深度 $\geq 1d$ 进行控制，桩端持力层中风化花岗岩		
单桩竖向承载力特征值	3000				
桩基类型	机械成孔灌注桩	桩径	800	桩长	9.4~18.8不等
桩基数量	7根	开工时间	2023-07-01	完工时间	2023-08-01
验 桩	检测方法	检测数量	单桩极限承载力特征值	桩身质量类别	检测报告编号
	桩基低应变	7	/	I类桩100%	JBGZJ230052
	桩基高应变	2	不小于6000KN	I类桩100%	JBGZJ230053
	桩身砼取芯				
	各种动力测试法				
桩位偏差检查情况			符合设计及规范要求		
验收意见			合格		
验收 单位	分包单位（公章）	项目负责人		年	月
	施工单位（公章）	项目负责人		年	月
	勘察单位（公章）	项目负责人		年	月
	设计单位（公章）	项目（专业）负责人		年	月
	工程总承包单位（公章）	项目负责人		年	月
	监理单位（公章）	总监理工程师		年	月

表 C.0.55 泥浆护壁成孔灌注 桩基础分项工程质量验收记录

质控（建）表 C.0.55

单位（子单位）工程名称		福能新型建材（华安）有限公司水空建筑用花岗岩（机制砂）-02地块一期-105.106c石墩仑		分部（子分部）工程名称		地基与基础（基础）		
分项工程数量				检验批数量		16		
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人		梁炳科		
分包单位		/		分包单位负责人		/		
建筑桩基设计等级		/		试桩标准		按桩端全截面进入持力层深度≥1d进行控制，桩端持力层中风化花岗岩		
单桩竖向承载力特征值		6500、3000						
桩基类型		机械成孔灌注桩		桩径		800、1200		
桩基数量		8根		开工时间		2023-05-24		
				完工时间		2023-06-25		
验 桩	检测方法		检测数量		单桩极限承载力特征值		桩身质量类别	
	桩基低应变		8		/		I类桩100%	
	桩基高应变		2		不小于13000KN，6000KN		I类桩100%	
	桩身砼取芯							
	各种动力测试法							
桩位偏差检查情况				符合设计及规范要求				
验收意见				合格				
验 收 单 位	分包单位（公章）		项目负责人		年 月 日			
	施工单位（公章）		项目负责人		年 月 日			
	勘察单位（公章）		项目负责人		年 月 日			
	设计单位（公章）		项目（专业）负责人		年 月 日			
	工程总承包单位（公章）		项目负责人		年 月 日			
	监理单位（公章）		总监理工程师		年 月 日			

表 C.0.62 子分部工程质量验收记录

(地下防水)

质控(建)表 C.0.62

单位(子单位) 工程名称	福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用 花岗岩(机制砂)02地块一期-105.106 -a成品筛分及缓存库季间立轴制砂车间		分项工程数量	1	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	技术(质量) 部门负责人 陈增顺
分包单位	/		分包单位 负责人	/	分包内容 /
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	细部构造防水	1	合格	合格	
2	特殊施工法结构防水	/	/	/	
3	排水	/	/	/	
4	注浆	/	/	/	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效		齐全、有效	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效		齐全、有效	
观感质量验收		好		一般	
验收意见		合格			
收 单 位	分包单位	项目负责人: 年 月 日			
	施工单位(项目部章)	项目负责人: 梁炳科 年 月 日			
	设计单位	项目(专业)负责人: 年 月 日			
	工程总承包单位	项目负责人: 年 月 日			
	监理单位	总监理工程师: 邱梅新 年 月 日			

表C.0.89 分部工程质量验收记录

(主体结构)

质控（建）表 C.0.89

单位（子单位）工程名称		新能新材料（华亭）有限公司水空建筑用花岗岩矿（机制砂）、22地坑—105-106—成品筛分及缓存库车间、油制砂车间		子分部工程数量	3	
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司 项目负责人		梁炳科	技术（质量）部门负责人	陈增顺
分包单位		分包单位负责人		/	分包内容	/
序号	项 目 名 称			施工单位检查结果		监理单位验收结论
1	工 程 名 称	混凝土结构	☒	共 3 子分部，经查 3 子分部，符合规范及设计要求 3 子分部		合格
		砌体结构	☒			
		钢结构	☒			
		钢管混凝土结构	☐			
		型钢混凝土结构	☐			
		铝合金结构	☐			
		木结构	☐			
		网架和索膜结构	☐			
2	质 量 控 制 资 料			共 8 项，经核查符合要求 8 项，经核定符合规范要求 8 项		合格
3	安 全 和 功 能 检 验（检测）报告			共抽查 5 项，符合要求 5 项，经返工处理符合要求 项		合格
4	观 感 质 量			共抽查 10 项，符合要求 10 项，不符合要求 项		一般
综合验收意见						
验收单位	分包单位（公章）			项目负责人： 合格		
	施工单位（公章）			项目负责人： 梁炳科		
	设计单位（公章）			项目负责人： 梁炳科		
	工程总承包单位（公章）			项目负责人： 梁炳科		
	监理单位（公章）			总监理工程师： 梁炳科		
	建设单位（公章）			项目负责人： 梁炳科		

表 C.0.63 子分部工程质量验收记录

(混凝土结构)

质控(建)表 C.0.63

单位(子单位) 工程名称	福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用 花岗岩(机制砂)02地块一期-105.106 成品筛分及缓存库旁同立轴制砂车间		分项工程数量	4	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司 项目负责人		梁炳科	(技术)质量 部门负责人	陈增顺
分包单位		分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	模板	9	合格	合格	
2	钢筋	36	合格	合格	
3	混凝土	18	合格	合格	
4	预应力	/	/	/	
5	现浇结构	9	合格	合格	
6	装配式结构	/	/	/	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效		齐全、有效	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效		齐全、有效	
观感质量验收		好		一般	
验收意见		合格			
验收 单位	分包单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	施工单位(公章)	项目负责人:		梁炳科 2013 年 10 月 5 日	
	设计单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	工程总承包单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	监理单位(公章)	总监理工程师:		2013 年 10 月 5 日	

表 C.0.64 子分部工程质量验收记录

(砌体结构)

质控(建)表 C.0.64

单位(子单位) 工程名称	福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用 花岗岩(机制砂)-02地块一期-105.106 a成品筛分及缓存库车间立轴制砂车间		分项工程数量	1	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司 项目负责人		梁炳科	(技术)质 量部门负责人	陈增顺
分包单位	分包单位 负责人		/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	砖砌体	/	/	/	
2	混凝土小型空心砌块砌体	/	/	/	
3	石砌体	/	/	/	
4	配筋砖砌体	/	/	/	
5	填充墙砌体	1	合格	合格	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效		齐全、有效	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效		齐全、有效	
观感质量验收		好		一般	
验收意见		合格			
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			
	施工单位(公章)	项目负责人: 梁炳科 2023年7月28日			
	设计单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			
	工程总承包单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			
	监理单位(公章)	监理工程师: 邱振斌 2023年11月28日			

表C.0.65 钢结构子分部工程质量验收记录表
(钢结构)

质控(建)表C.0.65

单位(子单位)工程名称		福能新型建材(雅安)有限公司永宏建筑用花岗岩砌(机制砂)-02地块一期-105、106立轴制砂车间		分项工程数量	7	
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	(技术)质量部门负责人 陈增顺
分包单位		/		分包单位负责人	/	分包内容 /
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	钢结构焊接	4	合格		合格	
2	紧固件连接	4	合格		合格	
3	钢零部件加工	2	合格		合格	
4	钢构件组装及预拼装	2	合格		合格	
5	单层钢结构安装	/	/		/	
6	多层及高层钢结构安装	2	合格		合格	
7	钢管结构安装	/	/		/	
8	预应力钢索和膜结构	/	/		/	
9	压型金属板	2	合格		合格	
10	防腐涂料涂装	2	合格		合格	
11	防火涂料涂装	/	/		/	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效				齐全有效
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求				齐全有效
观感质量验收		好				一般
验收意见		符合要求				
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人: 年 月 日				
	施工单位(公章)	项目负责人: 梁炳科 2023年12月20日				
	设计单位(公章)	项目负责人: 2023年 月 日				
	工程总承包单位(公章)	项目负责人: 2023年 月 日				
	监理单位(公章)	总监理工程师: 邱学斌 2023年12月20日				

表A. 0. 1-41 工程竣工预验收报验表

工程名称： 福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02 编号：
地块一期-106立轴制砂车间

致： 福建省华夏能源设计研究院有限公司 （监理单位）
我方已按合同要求完成了 福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02 工程，经
地块一期-106立轴制砂车间
自检合格，请予以检查和验收。

- 附件：
- 1、工程验收报告
 - 2、其他竣工验收资料



审查意见：

- 经预验收，该工程：
- 1、 符合 / ~~不符合~~ 我国现行法律、法规要求；
 - 2、 符合 / ~~不符合~~ 我国现行工程建设标准；
 - 3、 符合 / ~~不符合~~ 设计文件要求；
 - 4、 符合 / ~~不符合~~ 施工合同要求。
- 综上所述，该工程预验收 合格 / ~~不合格~~ ， 可以 / ~~不可以~~ 组织正式验收。

项目监理机构（章）：
总监理工程师： 邱辉斌
日 期： 年 月 日

表B.0.1 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	福建福能新型（华安）有限公司水空建筑用花岗岩矿（机制砂）-02地块一期-106立轴制砂车间		结构类型	框架结构、钢结构	层数/建筑面积	2F、4F/921.76m ²
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司		技术负责人	高任清	开工日期	2023年5月1日
项目负责人	梁炳科		项目技术负责人	王亚辉	竣工日期	2023年12月30日
序号	项 目	验 收 记 录 (施工单位填写)			验 收 结 论 (监理单位填写)	
1	分部工程验收	共 6 分部, 经查符合设计及标准规定 6 分部			合格	
2	质量控制资料核查	共 15 项, 经核查符合规定 15 项			合格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 13 项, 符合要求 13 项, 共抽查 13 项, 符合要求 13 项, 经返工处理符合要求 / 项			合格	
4	观感质量验收	共抽查 15 项, 达到“好”和“一般”的 15 项, 经返修处理符合要求的 / 项			合格	
5	综合验收结论 (建设单位填写)					
参 加 验 收 单 位	建设单位	工程总承包单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 总监理工程师: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日 项目技术负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日

项目名称:福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)-02地块一期
子项名称:108浓密及压滤车间

[illegible]

表 C.0.88 分部工程质量验收记录

(地基与基础)

质控(建)表 C.0.88

单位(子单位) 工程名称	福能新能源(淮安)有限公司水至建筑用 花岗岩(机制砂)02地块一期-108浓密 及其配套工程		子分部工程数量	2	
施工单位	河北第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	技术(质量) 部门负责人	陈增顺
分包单位		分包单位 负责人		分包内容	
序号	项 目	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	地基	☐	共 2 子分部, 经查 2 子分部, 符合规范及设计要求 2 子分部	合格	
	基础	☒			
	基坑支护	☐			
	地下水控制	☐			
	土方	☒			
	边坡	☐			
	地下防水	☐			
2	质量控制资料	共 8 项, 经核查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 8 项		合格	
3	安全和功能检验(检测)报告	共抽查 1 项, 符合要求 1 项, 经返工处理符合要求 1 项		合格	
4	观感质量	共抽查 1 项, 符合要求 1 项, 不符合要求 0 项		合格	
综合验收 意见		经过对本工程综合验收, 各分部分项工程符合设计要求和施工质量 满足有施工质量管理规范和标准要求, 单位工程全部验收合格			
验收 单位	分包单位	项目负责人:	年 月 日		
	分包单位(公章)	项目负责人:	年 月 日		
	施工单位(公章)	项目负责人:	2023年9月9日		
	勘察单位(公章)	项目负责人:	2023年9月19日		
	设计单位(公章)	项目负责人:	年 月 日		
	工程总承包单位(公章)	项目负责人:	年 月 日		
	监理单位(公章)	总监理工程师:	2023年9月19日		
	建设单位(公章)	项目负责人:	年 月 日		

表 C.0.57 子分部工程质量验收记录
(基础)

质控（建）表 C.0.57

单位（子单位）工程名称		福能新型建材（华安）有限公司水空建筑用花岗岩矿（机制砂）-02地块二期10#排灌及压滤车间		分项工程数量	3	
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	技术（质量）部门负责人 陈增顺
分包单位				分包单位负责人	分包内容	
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论		
1	无筋扩展基础	1	合格	合格		
2	钢筋混凝土扩展基础	18	合格	合格		
3	筏形与箱形基础	12	合格	合格		
4	钢结构基础	/	/			
5	钢管混凝土结构基础	/	/			
6	型钢混凝土结构基础	/	/			
7	钢筋混凝土预制桩基础	/	/			
8	泥浆护壁成孔灌注桩基础	/	/			
9	干作业成孔桩基础	/	/			
10	长螺旋钻孔压灌桩基础	/	/			
11	沉管灌注桩基础	/	/			
12	钢桩基础	/	/			
13	锚杆静压桩基础	/	/			
14	岩石锚杆基础	/	/			
15	沉井与沉箱基础	/	/			
质量控制资料		资料控制质量齐全、有效			齐全、有效	
安全和功能检验（检测）报告		检验报告齐全、有效，符合设计及规范要求			符合要求	
观感质量验收					一般	
验收意见					合格	
验收单位	分包单位（公章）	项目负责人	年月日			
	施工单位（公章）	项目负责人	2023年5月9日			
	勘察单位（公章）	项目负责人	2023年5月9日			
	设计单位（公章）	项目（专业）负责人	2023年5月9日			
	工程总承包单位（公章）	项目负责人	年月日			
	监理单位（公章）	总监理工程师	2023年5月9日			

表 C.0.60 子分部工程质量验收记录

(土石方)

质控（建）表 C.0.60

单位（子单位） 工程名称		福能新型建材（华安）有限公司水空建筑用花岗岩（机制砂）-02地块一期-108浓密及压滤车间		分项工程数量		2	
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	技术（质量） 部门负责人	陈增顺
分包单位		/		分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称		检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	土方开挖		1	合格		合格	
2	土方回填		1	合格		合格	
3	场地平整		/	/		/	
质 量 控 制 资 料			质量控制资料齐全、有效			齐全、有效	
安全和功能检验（检测）报告			检验报告齐全、有效			齐全、有效	
观 感 质 量 验 收			好			一般	
验收意见			合格				
验收 单 位	分包单位		项目负责人： 年 月 日				
	技术资料专用章 (此章不作为经济合同使用)		项目负责： 2023年8月28日				
	施工单位（项目部章）		项目负责： 2023年8月28日				
	勘察单位		项目负责： 2023年8月28日				
	设计单位		项目（专业）负责人： 2023年8月28日				
工程总承包单位		项目负责人： 2023年8月28日					
监理单位		总监理工程师： 年 月 日					

表C. 0. 89 分部工程质量验收记录

(主体结构)

质控（建）表 C.0.89

单位（子单位）工程名称	福能新型建材（华安）有限公司水空建筑用花岗岩面（机制砂）-02地块一期-108浓浆及压滤车间		子分部工程数量	3	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	技术（质量）部门负责人 陈增顺
分包单位	/		分包单位负责人	/	分包内容 /
序号	项 目		施工单位检查结果		监理单位验收结论
1	子 分 部 工 程 名 称	混凝土结构	共 3 子分部，经查 3 子分部， 符合规范及设计要求 3 子分部		合格
		砌体结构			
		钢结构			
		钢管混凝土结构			
		型钢混凝土结构			
		铝合金结构			
		木结构			
		网架和索膜结构			
2	质 量 控 制 资 料		共 8 项，经核查符合要求 8 项， 经核定符合规范要求 8 项		合格
3	安 全 和 功 能 检 验（检测）报告		共抽查 5 项，符合要求 5 项， 经返工处理符合要求 项		合格
4	观 感 质 量		共抽查 10 项，符合要求 10 项， 不符合要求 项		一般
综合验收意见		经对工程综合验收，各方分部工程符合设计要求，施工质量满足 验收工程质量验收规范和标准要求，单位工程验收合格。			
验收单位	分包单位（公章）		项目负责人： 年 月 日		
	施工单位（公章）		项目负责人： 梁炳科 2023年11月18日		
	设计单位（公章）		项目负责人： 年 月 日		
	工程总承包单位（公章）		项目负责人： 年 月 日		
	监理单位（公章）		总监理工程师： 邱振武 2023年11月28日		
	建设单位（公章）		项目负责人： 年 月 日		

表 C.0.63 子分部工程质量验收记录

(混凝土结构)

质控（建）表 C.0.63

单位（子单位）工程名称	福能新型建材（淮安）有限公司水空建筑用花岗岩（机制砂）-02地块一期-108浓密及压滤车间		分项工程数量	4	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	(技术)质量部门负责人 陈增顺
分包单位	/		分包单位负责人	/	分包内容 /

序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	模板	2	合格	合格	
2	钢筋	6			
3	混凝土	2			
4	预应力	/	/	/	
5	现浇结构	2	合格	合格	
6	装配式结构	/	/	/	
质量控制资料		质量控制资料齐全有效		齐全、有效	
安全和功能检验（检测）报告		检验报告齐全、有效，符合设计及规范要求		齐全、有效	
观感质量验收		好		一般	
验收意见		合格			
验收单位	分包单位（公章）	项目负责人：_____年 月 日			
	施工单位（公章）	项目负责人：梁炳科 2023年11月28日			
	设计单位（公章）	项目负责人：_____年 月 日			
	工程总承包单位（公章）	项目负责人：_____年 月 日			
	监理单位（公章）	总监理工程师：邱松文 2023年11月28日			

表 C.0.64 子分部工程质量验收记录

(砌体结构)

质控(建)表 C.0.64

单位(子单位)工程名称	福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩(机制砂)-02地块一期-108浓密及压滤车间		分项工程数量	1	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司 项目负责人		梁炳科	(技术)质量部门负责人	陈增顺
分包单位	分包单位负责人		/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	砖砌体	/	/	/	
2	混凝土小型空心砌块砌体	/	/	/	
3	石砌体	/	/	/	
4	配筋砖砌体	/	/	/	
5	填充墙砌体	1	合格	合格	
质量控制资料		质量控制资料齐全有效		齐全、有效	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求		齐全、有效	
观感质量验收		好		一般	
验收意见		合格			
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			
	施工单位(公章)	项目负责人: 梁炳科 2023年11月28日			
	设计单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			
	工程总承包单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			
	监理单位(公章)	总监理工程师: 邱黎斌 2023年11月28日			

表 C.0.65 子分部工程质量验收记录

(钢结构)

质控(建)表 C.0.65

单位(子单位)工程名称	福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)02地块一期-108浓密及压滤车间		分项工程数量	8	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	(技术)质量部门负责人	陈增顺
分包单位		分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	钢结构焊接	2	合格	合格	
2	紧固件连接	3	合格	合格	
3	钢零部件加工	2	合格	合格	
4	钢构件组装及预拼装	1	合格	合格	
5	单层钢结构安装	1	合格	合格	
6	多层及高层钢结构安装	/	/	/	
7	钢管结构安装	/	/	/	
8	预应力钢索和膜结构	/	/	/	
9	压型金属板	2	合格	合格	
10	防腐涂料涂装	1	合格	合格	
11	防火涂料涂装	1	合格	合格	
质量控制资料		质量控制资料齐全有效		齐全,有效	
安全和功能检验(检测)报告		符合设计及规范要求		齐全,有效	
观感质量验收		好		一般	
验收意见		合格			
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			
	施工单位(公章)	项目负责人: 梁炳科 年 月 日			
	设计单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			
	工程总承包单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			
	建设(监理)单位(公章)	总监理工程师: 陈增顺 2023年11月08日			

表A.0.1-41 工程竣工预验收报验表

工程名称: 福能新型建材(华安)有限公司水空建筑花岗岩矿(机制砂)02
地块一期-108浓密及压滤车间

编号:

致: 福建省华厦能源设计研究院有限公司 (监理单位)

我方已按合同要求完成了 福能新型建材(华安)有限公司水空建筑花岗岩矿(机制砂)02
地块一期-108浓密及压滤车间 工程, 经

自检合格, 请予以检查和验收。

附件:

- 1、工程验收报告
- 2、其他竣工验收资料



年 月 日

审查意见:

经预验收, 该工程:

- 1、 符合 / 不符合 我国现行法律、法规要求;
- 2、 符合 / 不符合 我国现行工程建设标准;
- 3、 符合 / 不符合 设计文件要求;
- 4、 符合 / 不符合 施工合同要求。

综上所述, 该工程预验收 合格 / 不合格, 可以 / 不可以 组织正式验收。

项目监理机构(章):

总监理工程师:

日 期:

年 月 日

表B.0.1 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02地块一期-108浓密及压滤车间		结构类型	轻钢结构门式钢架	层数/建筑面积	1层/657.12m ²
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司		技术负责人	高任清	开工日期	2023年5月1日
项目负责人	梁炳利		项目技术负责人	王亚辉	竣工日期	2023年12月30日
序号	项 目	验 收 记 录 (施工单位填写)			验 收 结 论 (监理单位填写)	
1	分部工程验收	共 6 分部，经查符合设计及标准规定 6 分部			合格	
2	质量控制资料核查	共 19 项，经核查符合规定 19 项			合格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 11 项，符合要求 11 项， 共抽查 11 项，符合要求 11 项， 经返工处理符合要求 项			合格	
4	观感质量验收	共抽查 14 项，达到“好”和“一般”的 14 项， 经返 修处理符合要求的 项			一般	
5	综合验收结论 (建设单位填写)					
参 加 验 收 单 位	建设单位	工程总承包单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 总监理工程师: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 项目技术负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日

子项名称: 109水洗砂堆棚及装车

CS 扫描全能王™
3亿人都在用的扫描App

表 C.0.88 分部工程质量验收记录

(地基与基础)

质控(建)表 C.0.88

单位(子单位)工程名称	福能新型建材(华安)有限公司水空建预用花岗岩砌(排制站)22地快一期-109水洗砂堆场及硬化		子分部工程数量	3	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	技术(质量)部门负责人 陈增顺
分包单位			分包单位负责人	/	分包内容 /
序号	项 目		施工单位检查结果		监理单位验收结论
1	程 名 称	地基	共 3 子分部, 经查 3 子分部, 符合规范及设计要求 3 子分部		合格
		基础			
		基坑支护			
		地下水控制			
		土方			
		边坡			
		地下防水			
2	质 量 控 制 资 料		共 8 项, 经核查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 8 项		合格
3	安 全 和 功 能 检 验 (检测) 报告		共抽查 2 项, 符合要求 2 项, 经返工处理符合要求 项		合格
4	观 感 质 量		共抽查 1 项, 符合要求 1 项, 不符合要求 项		
综合验收意见		经对本工程综合验收各分部工程符合设计要求, 施工质量满足有关施工及验收规范和标准要求, 单位工程竣工验收合格。			
验收单位	分包单位	项目负责人:		年 月 日	
	分包单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	施工单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	勘察单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	设计单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	工程总承包单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	监理单位(公章)	总监理工程师:		年 月 日	
建设单位(公章)	项目负责人:		年 月 日		

表 C.0.57 子分部工程质量验收记录

(基础)

质控(建)表 C.0.57

单位(子单位)工程名称	福能新能源材料(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)02地块一期-109水洗砂堆棚及装车		分项工程数量	3	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	技术(质量)部门负责人 陈增顺
分包单位	分包单位负责人		/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	无筋扩展基础	2	合格	合格	
2	钢筋混凝土扩展基础	23	合格	合格	
3	筏形与箱形基础	34	合格	合格	
4	钢结构基础	/	/	/	
5	钢管混凝土结构基础	/	/	/	
6	型钢混凝土结构基础	/	/	/	
7	钢筋混凝土预制桩基础	/	/	/	
8	泥浆护壁成孔灌注桩基础	/	/	/	
9	干作业成孔桩基础	/	/	/	
10	长螺旋钻孔压灌桩基础	/	/	/	
11	沉管灌注桩基础	/	/	/	
12	钢桩基础	/	/	/	
13	锚杆静压桩基础	/	/	/	
14	岩石锚杆基础	/	/	/	
15	沉井与沉箱基础	/	/	/	
质量控制资料		资料控制质量齐全、有效		齐全、有效	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求		齐全、有效	
观感质量验收				一般	
验收意见				符合要求	
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人:	年 月 日		
	施工单位(公章)	项目负责人:	年 月 日		
	勘察单位(公章)	项目负责人:	年 月 日		
	设计单位(公章)	项目(专业)负责人:	年 月 日		
	工程总承包单位(公章)	项目负责人:	年 月 日		
	监理单位(公章)	总监理工程师:	年 月 日		

表 C.0.60 子分部工程质量验收记录

(土方)

质控(建)表 C.0.60

单位(子单位) 工程名称	福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用 花岗岩(机制砂)-02地块一期-109水洗 砂堆棚及装车		分项工程数量	2		
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司 项目负责人		梁炳科	技术(质量) 部门负责人	陈增顺	
分包单位	/		分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称		检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论
1	土方开挖		1	合格		合格
2	土方回填		1	合格		合格
3	场地平整		/	/		
质量控制资料			质量控制资料齐全有效		齐全、有效	
安全和功能检验(检测)报告			检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求		齐全、有效	
观感质量验收			好		一般	
验收意见			符合要求			
验收 单 位	分包单位	项目负责人	年 月 日			
	施工单位(项目公章)	项目负责人: 梁炳科	2023年9月19日			
	勘察单位	项目负责人: 任子强	2023年9月19日			
	设计单位	项目(专业)负责人: 任子强	2023年9月19日			
	工程总承包单位	项目负责人: 任子强	2023年9月19日			
	监理单位	总监理工程师: 任子强	2023年9月19日			

表 C.0.62 子分部工程质量验收记录

(地下防水)

质控(建)表 C.0.62

单位(子单位) 工程名称		福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩砂(机制砂)-02地块一期-109水洗砂堆棚及装车		分项工程数量		1	
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	技术(质量)部门负责人	陈增顺
分包单位				分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称		检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	细部构造防水		1	合格		合格	
2	特殊施工法结构防水		/	/		/	
3	排水		/	/		/	
4	注浆		/	/		/	
质量控制资料			质量控制资料齐全有效			齐全、有效	
安全和功能检验(检测)报告			符合设计及规范要求			齐全、有效	
观感质量验收			好			一般	
验收意见			符合要求				
验收单位	分包单位		项目负责人:		年 月 日		
	施工单位(项目部章)		项目负责人:		梁炳科 2025年10月26日		
	设计单位		项目(专业)负责人:		田国峰 2025年10月26日		
	工程总承包单位		项目负责人:		2025年10月26日		
监理单位		总监理工程师:		2025年10月26日			

表C.0.89 分部工程质量验收记录

(主体结构)

质控(建)表 C.0.89

单位(子单位)工程名称		福能新建建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩(机制砂)02#地库一期-109水洗砂堆棚及装车		子分部工程数量	3	
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司 项目负责人		梁炳科	技术(质量)部门负责人	陈增顺
分包单位		分包单位负责人		/	分包内容	/
序号	项 目		施工单位检查结果			监理单位验收结论
1	分部工程名称	混凝土结构	共 3 子分部, 经查 3 子分部, 符合规范及设计要求 3 子分部			合格
		砌体结构				
		钢结构				
		钢管混凝土结构				
		型钢混凝土结构				
		铝合金结构				
		木结构				
网架和索膜结构						
2	质量控制资料		共 8 项, 经核查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 8 项			合格
3	安全和功能检验(检测)报告		共抽查 5 项, 符合要求 5 项, 经返工处理符合要求 项			合格
4	观感质量		共抽查 10 项, 符合要求 10 项, 不符合要求 项			一般
综合验收意见		经对工程竣工验收, 各分部项工程符合设计要求, 施工质量满足相关施工质量标准, 单位工程竣工验收合格				
验收单位	分包单位(公章)		项目负责人:			年 月 日
	施工单位(公章)		项目负责人:			梁炳科 2025年11月28日
	设计单位(公章)		项目负责人:			年 月 日
	工程总承包单位(公章)		项目负责人:			年 月 日
	监理单位(公章)		总监理工程师:			2025年11月28日
建设单位(公章)		项目负责人:			年 月 日	

表 C.0.63 子分部工程质量验收记录

(混凝土结构)

质控(建)表 C.0.63

单位(子单位) 工程名称	福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用 花岗岩矿(机制砂)-02地块一期-109水洗 砂堆棚及装车		分项工程数量	4	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司 项目负责人		梁炳科	(技术)质 量部门负责人	陈增顺
分包单位	分包单位 负责人		/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	模板	3	合格	合格	
2	钢筋	9	合格	合格	
3	混凝土	6	合格	合格	
4	预应力	/	/	/	
5	现浇结构	3	合格	合格	
6	装配式结构	/	/	/	
质 量 控 制 资 料		质量控制资料齐全有效		齐全、有效	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求		齐全、有效	
观感质量验收		好		一般	
验收意见		符合要求			
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	施工单位(公章)	项目负责人:		2023年10月28日	
	设计单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	工程总承包单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	监理单位(公章)	总监理工程师:		2023年11月28日	

表 C.0.64 子分部工程质量验收记录

(砌体结构)

质控（建）表 C.0.64

单位（子单位）工程名称		福能新型建材（华安）有限公司水空建筑用花岗岩（机制砂）-02地块一期-109水洗砂堆棚及装车		分项工程数量		1					
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人		梁炳科		(技术)质量部门负责人		陈增顺	
分包单位		/		分包单位负责人		/		分包内容		/	
序号	分项工程名称		检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论					
1	砖砌体		/	/		/					
2	混凝土小型空心砌块砌体		/	/		/					
3	石砌体		/	/		/					
4	配筋砖砌体		/	/		/					
5	填充墙砌体		1	合格		合格					
质量控制资料			质量控制资料齐全有效				齐全、有效				
安全和功能检验（检测）报告			检验报告齐全、有效，符合设计及规范要求				齐全、有效				
观感质量验收			好				一般				
验收意见			符合要求								
验收单位	分包单位（公章）		项目负责人：				年 月 日				
	施工单位（公章）		项目负责人：梁炳科				年 月 日				
	设计单位（公章）		项目负责人：				年 月 日				
	工程总承包单位（公章）		项目负责人：				年 月 日				
	监理单位（公章）		总监理工程师：				年 月 日				

表A. 0. 1-41 工程竣工预验收报验表

工程名称: 福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)-02
地块一期-109水洗砂堆棚及装车

编号:

致：福建省华厦能源设计研究院有限公司 (监理单位)
福建新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)-02地块一期-109水洗砂堆棚及装车工程，经我方已按合同要求完成了

附件：

- 1、工程验收报告
- 2、其他竣工验收资料



年 月 日

审查意见:

经预验收，该工程：

- 1、符合 / 不符合 我国现行法律、法规要求；
2、符合 / 不符合 我国现行工程建设标准；
3、符合 / 不符合 设计文件要求；
4、符合 / 不符合 施工合同要求。

综上所述, 该工程预验收 合格 / 不合格, 可以 / 不可以 组织正式验收。


项目监理机构（章）：

总监理工程师:

日期:

年 月 日

表B.0.1 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	福建福能新型（华安）有限公司水空建筑用花岗岩矿（机制砂）-02地块一期-109水洗砂堆棚及装车		结构类型	框架结构、网架结构、钢结构	层数/建筑面积	2F、4F/1164.05m²
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司		技术负责人	高任清	开工日期	2022年5月1日
项目负责人	梁炳科		项目技术负责人	王亚辉	竣工日期	2023年12月30日
序号	项 目	验 收 记 录 (施工单位填写)			验 收 结 论 (监理单位填写)	
1	分部工程验收	共 6 分部，经审查符合设计及标准规定 6 分部			合格	
2	质量控制资料核查	共 22 项，经审查符合规定 22 项			合格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 11 项，符合要求 11 项， 共抽查 11 项，符合要求 11 项， 经返工处理符合要求 / 项			合格	
4	观感质量验收	共抽查 15 项，达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项			合格	
5	综合验收结论 (建设单位填写)					
参 加 验 收 单 位	建设单位	工程总承包单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 总监理工程师:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  项目技术负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日

子项名称: 201空压机房

[illegible]

表 C.0.88 分部工程质量验收记录

(地基与基础)

质控(建)表 C.0.88

单位(子单位)工程名称	福建中能新型(淮安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)-02地块二期-201空压机房		子分部工程数量	2		
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	技术(质量)部门负责人	陈增顺
分包单位	河北中安建设工程有限公司		分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	项目		施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	子分部工程名称	地基	共 2 子分部, 经查 2 子分部, 符合规范及设计要求 2 子分部		合格	
		基础				
		基坑支护				
		地下水控制				
		土方				
		边坡				
		地下防水				
2	质量控制资料		共 8 项, 经核查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 8 项		合格	
3	安全和功能检验(检测)报告		共抽查 2 项, 符合要求 2 项, 经返工处理符合要求 项		合格	
4	观感质量		共抽查 1 项, 符合要求 1 项, 不符合要求 项			
综合验收意见		合格				
验收单位	分包单位	项目负责人	年 月 日			
	分包单位(公章)	项目负责人	年 月 日			
	施工单位(公章)	项目负责人	年 月 日			
	勘察单位(公章)	项目负责人	年 月 日			
	设计单位(公章)	项目负责人	年 月 日			
	工程总承包单位(公章)	项目负责人	年 月 日			
	监理单位(公章)	总监理工程师	年 月 日			
	建设单位(公章)	项目负责人	年 月 日			

表 C.0.57 子分部工程质量验收记录

(基础)

质控(建)表 C.0.57

单位(子单位) 工程名称	福能新能源(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿 (机械砂)102#技改一期-201空压机房		分项工程数量	1	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	技术(质量) 部门负责人	陈增顺
分包单位		分包单位 负责人		分包内容	
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	无筋扩展基础		/	/	
2	钢筋混凝土扩展基础	14	合格	合格	
3	筏形与箱形基础	/	/	/	
4	钢结构基础	/	/	/	
5	钢管混凝土结构基础	/	/	/	
6	型钢混凝土结构基础	/	/	/	
7	钢筋混凝土预制桩基础	/	/	/	
8	泥浆护壁成孔灌注桩基础	/	/	/	
9	干作业成孔桩基础	/	/	/	
10	长螺旋钻孔压灌桩基础	/	/	/	
11	沉管灌注桩基础	/	/	/	
12	钢桩基础	/	/	/	
13	锚杆静压桩基础	/	/	/	
14	岩石锚杆基础	/	/	/	
15	沉井与沉箱基础	/	/	/	
质量控制资料		质量控制资料齐全有效			
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求			
观感质量验收		好			
验收意见					
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人:	年月日		
	施工单位(公章)	项目负责人:	年月日		
	勘察单位(公章)	项目负责人:	年月日		
	设计单位(公章)	项目(专业)负责人:	年月日		
	工程总承包单位(公章)	项目负责人:	年月日		
	监理单位(公章)	监理工程师:	年月日		

表 C.0.60 子分部工程质量验收记录

(土方)

质控(建)表 C.0.60

单位(子单位) 工程名称		福能新型建材(中安)有限公司水空建筑用花岗岩(机制砂)02地块一期-201空压机房		分项工程数量	2	
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	技术(质量)部门负责人 陈增顺
分包单位				分包单位负责人		分包内容
序号	分项工程名称		检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论
1	土方开挖		1	符合要求		合格
2	土方回填		1	符合要求		合格
3	场地平整		/	/		/
质量控制资料			质量控制资料齐全有效			
安全和功能检验(检测)报告			检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求			
观感质量验收			好			
验收意见			合格			
验收单位	分包单位	项目负责人:		年 月 日		
	施工单位(项目部)	项目负责人:		2023年10月5日		
	监理单位	项目负责人:		2023年10月5日		
	设计单位	项目(专业)负责人:		2023年10月5日		
	工程总承包单位	项目负责人:		年 月 日		
	监理单位	总监理工程师:		2023年10月5日		

表C.0.89 分部工程质量验收记录

(主体结构)

质控(建)表 C.0.89

单位(子单位)工程名称		福建福能新型(华安)有限公司水空建筑用花岗岩饰(机制砂)-02地块一期-201空压机房		子分部工程数量	2	
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司 项目负责人		梁炳科	技术(质量)部门负责人	陈增顺
分包单位		分包单位负责人		/	分包内容	/
序号	项目	施工单位检查结果			监理单位验收结论	
1	混凝土结构	☒			共 2 子分部, 经查 2 子分部, 符合规范及设计要求 2 子分部	合格
	砌体结构	☒				
	钢结构	☐				
	钢管混凝土结构	☐				
	型钢混凝土结构	☐				
	铝合金结构	☐				
	木结构	☐				
	网架和索膜结构	☐				
2	质量控制资料	共 8 项, 经核查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 8 项			合格	
3	安全和功能检验(检测)报告	共抽查 8 项, 符合要求 8 项, 经返工处理符合要求 项			合格	
4	观感质量	共抽查 6 项, 符合要求 6 项, 不符合要求 项			一般	
综合验收意见		合格				
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人: 年 月 日				
	施工单位(公章)	项目负责人: 梁炳科 2023 年 12 月 7 日				
	设计单位(公章)	项目负责人: 年 月 日				
	工程总承包单位(公章)	项目负责人: 年 月 日				
	监理单位(公章)	总监理工程师: 邱松 2023 年 12 月 7 日				
	建设单位(公章)	项目负责人: 年 月 日				

表 C.0.63 子分部工程质量验收记录

(混凝土结构)

质控（建）表 C.0.63

单位（子单位） 工程名称		福能新型建材（华安）有限公司水空建筑用 花岗岩（机制砂）-02地块一期-201空压 机房		分项工程数量	4	
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司 项目负责人		梁炳科	（技术）质 量部门负责人	陈增顺
分包单位		分包单位 负责人			分包内容	
序号	分项工程名称		检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	模板		2	合格	合格	
2	钢筋		9	合格	合格	
3	混凝土		4	合格	合格	
4	预应力		/	/		
5	现浇结构		2	合格	合格	
6	装配式结构		/	/		
质 量 控 制 资 料			质量控制资料齐全有效			
安全和功能检验（检测）报告			检验报告齐全、有效，符合设计及规范要求			
观 感 质 量 验 收			好			
验收意见			合格			
验收单位	分包单位（公章）		项目负责人： 年 月 日			
	施工单位（公章）		项目负责人： 梁炳科 2023年10月9日			
	设计单位（公章）		项目负责人： 年 月 日			
	工程总承包单位（公章）		项目负责人： 年 月 日			
	监理单位（公章）		总监理工程师： 2023年10月9日			

表 C.0.64 子分部工程质量验收记录

(砌体结构)

质控(建)表 C.0.64

单位(子单位) 工程名称	福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用 花岗岩(机制砂)-02地块一期-201空压 机房		分项工程数量	1	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司 项目负责人		梁炳科	(技术)质 量部门负责人	
分包单位			分包单位 负责人	分包内容	
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	砖砌体	/	/		
2	混凝土小型空心砌块砌体	/	/		
3	石砌体	/	/		
4	配筋砖砌体	/	/		
5	填充墙砌体	1	合格	合格	
质量控制资料		质量控制资料齐全有效			
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求			
观感质量验收		好			
验收意见		合格			
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			
	施工单位(公章)	项目负责人: 2023年10月11日			
	设计单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			
	工程总承包单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			
	监理单位(公章)	总监理工程师: 2023年10月11日			

表A.0.1-41 工程竣工预验收报验表

工程名称： 福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02 编号：
地块一期-201空压机房

致： 福建省华厦能源设计研究院有限公司 （监理单位）	
我方已按合同要求完成了 福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02 工程，经	
地块一期-201空压机房	
自检合格，请予以检查和验收。	
附件：	
1、工程验收报告	
2、其他竣工验收资料	
福建省华厦能源设计研究院有限公司 （监理单位） 项目经理： 邱裕斌 日期： 年 月 日	
审查意见：	
经预验收，该工程：	
1、 符合 / 不符合 我国现行法律、法规要求；	
2、 符合 / 不符合 我国现行工程建设标准；	
3、 符合 / 不符合 设计文件要求；	
4、 符合 / 不符合 施工合同要求。	
综上所述，该工程预验收 合格 / 不合格 ， 可以 / 不可以 组织正式验收。	
项目监理机构（章）：	
总监理工程师： 邱裕斌	
日期： 年 月 日	

表B.0.1 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称		福能新型建材（华安）有限公司 水空建筑花岗岩矿（机制砂） 02地块一期-201空压机房		结构类型	钢筋混凝土框架结构	层数/建筑面积	1层/100.04m2
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		技术负责人	高任清	开工日期	2023年5月1日
项目负责人		梁炳科		项目技术负责人	王亚辉	竣工日期	2023年12月30日
序号	项 目	验 收 记 录 (施工单位填写)				验 收 结 论 (监理单位填写)	
1	分部工程验收	共 6 分部，经查符合设计及标准规定 6 分部				合格	
2	质量控制资料核查	共 19 项，经核查符合规定 19 项				合格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 11 项，符合要求 11 项， 共抽查 11 项，符合要求 11 项， 经返工处理符合要求 项				合格	
4	观感质量验收	共抽查 13 项，达到“好”和“一般”的 13 项， 经返修处理符合要求的 项				一般	
5	综合验收结论 (建设单位填写)						
建设单位		工程总承包单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
(公章)		(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
项目负责人:		项目负责人:	总监理工程师:	项目负责人:	项目负责人:	项目负责人:	
年月日		年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	

项目名称:福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)-02地块一期
子项名称:202机修车间及综合材料库

[illegible]

表 C.0.88 分部工程质量验收记录

(地基与基础)

质控(建)表 C.0.88

单位(子单位)工程名称		福建福能新县(华安)有限公司“客建筑用花岗岩”(机制砂)02地块一期202检修车间及综合材料库		子分部工程数量	2		
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	技术(质量)部门负责人	陈增顺	
分包单位			分包单位负责人	/	分包内容	/	
序号	项目		施工单位检查结果			监理单位验收结论	
1	子分部工程名称	地基	☐	共 2 子分部, 经查 2 子分部, 符合规范及设计要求 2 子分部			合格
		基础	☒				
		基坑支护	☐				
		地下水控制	☐				
		土方	☒				
		边坡	☐				
		地下防水	☐				
2	质量控制资料		共 8 项, 经核查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 8 项			合格	
3	安全和功能检验(检测)报告		共抽查 1 项, 符合要求 1 项, 经返工处理符合要求 项			合格	
4	观感质量		共抽查 1 项, 符合要求 1 项, 不符合要求 项				
综合验收意见		合格					
验收单位	分包单位	项目负责人:	年 月 日				
	分包单位(公章)	项目负责人:	35062920080808 年 月 日				
	施工单位(公章)	项目负责人:	2023年12月29日				
	勘察单位(公章)	项目负责人:	2023年12月29日				
	设计单位(公章)	项目负责人:	年 月 日				
	工程总承包单位(公章)	项目负责人:	年 月 日				
	监理单位(公章)	总监理工程师:	2023年12月29日				
	建设单位(公章)	项目负责人:	年 月 日				

表 C.0.57 子分部工程质量验收记录

(基础)

质控(建)表 C.0.57

单位(子单位) 工程名称	福建福能新型(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)12地块一期202洗修车间及综合材料库		分项工程数量	2	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	技术(质量) 部门负责人	陈增顺
分包单位		分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	无筋扩展基础	3	合格	合格	
2	钢筋混凝土扩展基础	16	合格	合格	
3	筏形与箱形基础	/	/	/	
4	钢结构基础	/	/	/	
5	钢管混凝土结构基础	/	/	/	
6	型钢混凝土结构基础	/	/	/	
7	钢筋混凝土预制桩基础	/	/	/	
8	泥浆护壁成孔灌注桩基础	/	/	/	
9	干作业成孔桩基础	/	/	/	
10	长螺旋钻孔压灌桩基础	/	/	/	
11	沉管灌注桩基础	/	/	/	
12	钢桩基础	/	/	/	
13	锚杆静压桩基础	/	/	/	
14	岩石锚杆基础	/	/	/	
15	沉井与沉箱基础	/	/	/	
质 量 控 制 资 料		质量控制资料齐全、有效		齐全、有效	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求		齐全、有效	
观感质量验收				一般	
验收意见		合格			
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人	年 月 日		
	施工单位(公章)	项目负责人	2023年12月29日		
	勘察单位(公章)	项目负责人:	2023年12月29日		
	设计单位(公章)	项目(专业)负责人:	2023年12月29日		
	工程总承包单位(公章)	项目负责人:	年 月 日		
	监理单位(公章)	总监理工程师:	2023年12月29日		

表 C.0.60 子分部工程质量验收记录

(土方)

质控(建)表 C.0.60

单位(子单位)工程名称	福建福能新型(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)-02地块一期-202机修车间及综合材料库		分项工程数量	2		
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司 项目负责人		梁炳科	技术(质量)部门负责人	陈增顺	
分包单位	/		分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称		检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论
1	土方开挖		1	合格		合格
2	土方回填		1	合格		合格
3	场地平整		/	/		/
质量控制资料			质量控制资料齐全、有效		齐全、有效	
安全和功能检验(检测)报告			检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求		齐全、有效	
观感质量验收			好		一般	
验收意见			合格			
验收单位	分包单位	项目负责人:	年 月 日			
	监理单位(项目部章)	项目负责人:	2023年2月9日			
	勘察单位	项目负责人:	2023年12月29日			
	设计单位	项目(专业)负责人:	2023年2月9日			
	工程总承包单位	项目负责人:	年 月 日			
监理单位	总监理工程师:	2023年1月29日				

表C.0.89 分部工程质量验收记录

(主体结构)

质控(建)表 C.0.89

单位(子单位)工程名称		福建福能新院(华安)有限公司“空管建筑用花岗岩矿”(机制砂)02地块一期202机修车间及综合材料库		子分部工程数量	2		
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	技术(质量)部门负责人	陈增顺
分包单位				分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	项 目		施工单位检查结果			监理单位验收结论	
1	子分部工程名称	混凝土结构	☒	共 3 子分部, 经查 3 子分部, 符合规范及设计要求 3 子分部			合格
		砌体结构	☒				
		钢结构	☒				
		钢管混凝土结构	☐				
		型钢混凝土结构	☐				
		铝合金结构	☐				
		木结构	☐				
		网架和索膜结构	☐				
2	质 量 控 制 资 料		共 8 项, 经核查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 8 项			合格	
3	安 全 和 功 能 检 验 (检测) 报告		共抽查 8 项, 符合要求 8 项, 经返工处理符合要求 项			合格	
4	观 感 质 量		共抽查 6 项, 符合要求 6 项, 不符合要求 项			一般	
综合验收意见		合格					
验收单位	分包单位(公章)		项目负责人:		年 月 日		
	施工单位(公章)		项目负责人:		2024年1月15日		
	设计单位(公章)		项目负责人:		2024年1月15日		
	工程总承包单位(公章)		项目负责人:		年 月 日		
	监理单位(公章)		总监理工程师:		2024年1月25日		
	建设单位(公章)		项目负责人:		年 月 日		

表 C.0.63 子分部工程质量验收记录

(混凝土结构)

质控（建）表 C.0.63

单位（子单位）工程名称	福建福能新型（华安）有限公司水空建筑用花岗岩砌（机制砂）02地块一期-202机修车间及综合材料库		分项工程数量	4	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	（技术）质量部门负责人	陈增顺
分包单位	/	分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	模板	2	合格	合格	
2	钢筋	16	合格	合格	
3	混凝土	4	合格	合格	
4	预应力	/	/	/	
5	现浇结构	2	合格	合格	
6	装配式结构	/	/	/	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效		齐全、有效	
安全和功能检验（检测）报告		检验报告齐全、有效，符合设计及规范要求		齐全、有效	
观感质量验收		好		一般	
验收意见		合格			
验收单位	分包单位（公章）	项目负责人：_____		_____年 月 日	
	施工单位（公章）	项目负责人：_____		_____年 月 日	
	设计单位（公章）	项目负责人：_____		_____年 月 日	
	工程总承包单位（公章）	项目负责人：_____		_____年 月 日	
	监理单位（公章）	总监理工程师：_____		_____年 月 日	

表 C.0.64 子分部工程质量验收记录

(砌体结构)

质控(建)表 C.0.64

单位(子单位) 工程名称		福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用 花岗岩(机制砂)砌块一期-202机修车 间及综合材料库		分项工程数量		1	
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司 项目负责人		梁炳科		(技术)质 量部门负责人 陈增顺	
分包单位		/ 分包单位 负责人		/		分包内容 /	
序号	分项工程名称		检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	砖砌体		1	合格		合格	
2	混凝土小型空心砌块砌体		/	/		/	
3	石砌体		/	/		/	
4	配筋砖砌体		/	/		/	
5	填充墙砌体		/	/		/	
质 量 控 制 资 料			资料控制质量齐全、有效			齐全、有效	
安全和功能检验(检测)报告			检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求			齐全、有效	
观 感 质 量 验 收			好			一般	
验收意见			合格				
验收单位	分包单位(公章)		项目负责人: 年 月 日				
	施工单位(公章)		项目负责人: 2024年1月15日				
	设计单位(公章)		项目负责人: 年 月 日				
	工程总承包单位(公章)		项目负责人: 年 月 日				
	监理单位(公章)		总监监理工程师: 邱辉斌 2024年1月15日				

表 C.0.65 子分部工程质量验收记录

(钢结构)

质控(建)表 C.0.65

单位(子单位)工程名称	福建福能新型(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿、机制砂1-02地块一期-202机修车间及综合材料库			分项工程数量	7	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司 项目负责人			梁炳科	(技术) 质量部门负责人	陈增顺
分包单位	分包单位负责人			/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	钢结构焊接	1	合格		合格	
2	紧固件连接	2	合格		合格	
3	钢零部件加工	1	合格		合格	
4	钢构件组装及预拼装	1	合格		合格	
5	单层钢结构安装	1	合格		合格	
6	多层及高层钢结构安装	/	/		/	
7	钢管结构安装	/	/		/	
8	预应力钢索和膜结构	/	/		/	
9	压型金属板	2	合格		合格	
10	防腐涂料涂装	1	合格		合格	
11	防火涂料涂装	1	合格		合格	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效			齐全、有效	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求			齐全、有效	
观感质量验收		好			一般	
验收意见		合格				
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人: 年 月 日				
	施工单位(公章)	项目负责人: 2024 年 1 月 28 日				
	设计单位(公章)	项目负责人: 2024 年 1 月 28 日				
	工程总承包单位(公章)	项目负责人: . 年 月 日				
	建设(监理)单位(公章)	总监理工程师: 2024 年 1 月 28 日				

表A. 0. 1-41 工程竣工预验收报验表

工程名称： 福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02
地块一期-202机修车间及综合材料库

编号：

致： 福建省华夏能源设计研究院有限公司 （监理单位）
福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02

我方已按合同要求完成了 地块一期-202机修车间及综合材料库 工程，经
自检合格，请予以检查和验收。

附件：

- 1、工程验收报告
- 2、其他竣工验收资料



年 月 日

审查意见：

经预验收，该工程：

- 1、 符合 / 不符合 我国现行法律、法规要求；
- 2、 符合 / 不符合 我国现行工程建设标准；
- 3、 符合 / 不符合 设计文件要求；
- 4、 符合 / 不符合 施工合同要求。

综上所述，该工程预验收 合格 / 不合格 ， 可以 / 不可以 组织正式验收。

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日 期： 年 月 日

表B.0.1 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称		福建福能新型（华安）有限公司水空建筑用花岗岩矿（机制砂）-02地块一期-2022机修车间及综合材料库		结构类型	轻钢结构门式钢架	层数/建筑面积	1F/400.92m²
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		技术负责人	高任清	开工日期	2024年5月1日
项目负责人		梁炳科		项目技术负责人	王亚辉	竣工日期	2024年10月18日
序号	项 目	验 收 记 录 (施工单位填写)				验 收 结 论 (监理单位填写)	
1	分部工程验收	共 6 分部，经查符合设计及标准规定 6 分部				合格	
2	质量控制资料核查	共 11 项，经核查符合规定 11 项				合格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 8 项，符合要求 8 项， 共抽查 8 项，符合要求 8 项， 经返工处理符合要求 / 项				合格	
4	观感质量验收	共抽查 13 项，达到“好”和“一般”的 13 项， 经返修处理符合要求的 / 项				合格	
5	综合验收结论 (建设单位填写)						
参 加 验 收 单 位	建设单位	工程总承包单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
	项目负责人： 年 月 日	项目负责人： 年 月 日	总监理工程师： 年 月 日	项目负责人： 项目技术负责人： 年 月 日	项目负责人： 年 月 日	项目负责人： 年 月 日	

项目名称:福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)-02地块一期
子项名称:204危废间

[illegible]

表 C.0.88 分部工程质量验收记录

(地基与基础)

质控（建）表 C.0.88

单位（子单位）工程名称		福建福能新型（华安）有限公司水空建筑用花岗岩矿（机制砂）02地块一期-204危废车间		子分部工程数量	2		
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	技术（质量）部门负责人	陈增顺
分包单位		[Red Stamp]		分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	项目		施工单位检查结果			监理单位验收结论	
1	子分部工程名称	地基	共 2 子分部，经查 2 子分部，符合规范及设计要求 2 子分部			合格	
		基础					
		基坑支护					
		地下水控制					
		土方					
		边坡					
		地下防水					
2	质量控制资料		共 8 项，经核查符合要求 8 项，经核定符合规范要求 8 项			合格	
3	安全和功能检验（检测）报告		共抽查 1 项，符合要求 1 项，经返工处理符合要求 项			合格	
4	观感质量		共抽查 1 项，符合要求 1 项，不符合要求 项				
综合验收意见		合格					
验收单位	分包单位		项目负责人		月 日		
	分包单位（公章）		项目负责人		年 月 日		
	施工单位（公章）		项目负责人		2023年12月29日		
	勘察单位（公章）		项目负责人		2023年12月29日		
	设计单位（公章）		项目负责人		年 月 日		
	工程总承包单位（公章）		项目负责人		年 月 日		
	监理单位（公章）		总监理工程师		2023年12月29日		
	建设单位（公章）		项目负责人		年 月 日		

表 C.0.57 子分部工程质量验收记录
(基础)

质控(建)表 C.0.57

单位(子单位)工程名称	福建福能新型(华安)有限公司水空建筑用花岗岩制砂(机制砂)2024地块一期-204危废间		分项工程数量	2	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	技术(质量)部门负责人	陈增顺
分包单位	河北	分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	无筋扩展基础	4	合格	合格	
2	钢筋混凝土扩展基础	8	合格	合格	
3	筏形与箱形基础	/	/	/	
4	钢结构基础	/	/	/	
5	钢管混凝土结构基础	/	/	/	
6	型钢混凝土结构基础	/	/	/	
7	钢筋混凝土预制桩基础	/	/	/	
8	泥浆护壁成孔灌注桩基础	/	/	/	
9	干作业成孔桩基础	/	/	/	
10	长螺旋钻孔压灌桩基础	/	/	/	
11	沉管灌注桩基础	/	/	/	
12	钢桩基础	/	/	/	
13	锚杆静压桩基础	/	/	/	
14	岩石锚杆基础	/	/	/	
15	沉井与沉箱基础	/	/	/	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效		齐全、有效	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求		齐全、有效	
观感质量验收		好		一般	
验收意见		合格			
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人:	年 月 日		
	施工单位(公章)	项目负责人:	2023年12月29日		
	勘察单位(公章)	项目负责人:	2023年12月29日		
	设计单位(公章)	项目负责人:	2023年12月29日		
	工程总承包单位(公章)	项目负责人:	年 月 日		
	监理单位(公章)	总监理工程师:	2023年12月29日		

表 C.0.60 子分部工程质量验收记录

(土方)

质控(建)表 C.0.60

单位(子单位)工程名称	福建福能新型(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)-02地块一期-204危废库		分项工程数量	2	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	技术(质量)部门负责人	陈增顺
分包单位	/	分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	土方开挖	1	合格	合格	
2	土方回填	1	合格	合格	
3	场地平整	/	/	/	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效		齐全、有效	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求		齐全、有效	
观感质量验收		好		一般	
验收意见		合格			
验收单位	分包单位	项目负责人	年 月 日		
	施工单位(项目部章)	项目负责人	2023年12月29日		
	勘察单位	项目负责人	2023年12月29日		
	设计单位	项目(专业)负责人	2023年12月29日		
	总承包单位	项目负责人	年 月 日		
	监理单位	总监理工程师	2023年12月29日		

表C.0.89 分部工程质量验收记录

(主体结构)

质控(建)表 C.0.89

单位(子单位)工程名称	福建福能新型(中安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)二期地块二期-204危废间		子分部工程数量	2	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	技术(质量)部门负责人	陈增顺
分包单位		分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	项 目		施工单位检查结果		监理单位验收结论
1	子分部工程名称	混凝土结构	☒		合格
		砌体结构	☒		
		钢结构	☐		
		钢管混凝土结构	☐		
		型钢混凝土结构	☐		
		铝合金结构	☐		
		木结构	☐		
		网架和索膜结构	☐		
		共 2 子分部, 经查 2 子分部, 符合规范及设计要求 2 子分部			
2	质 量 控 制 资 料		共 8 项, 经核查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 8 项		合格
3	安 全 和 功 能 检 验 (检测) 报告		共抽查 5 项, 符合要求 5 项, 经返工处理符合要求 项		合格
4	观 感 质 量		共抽查 8 项, 符合要求 8 项, 不符合要求 项		一般
综合验收意见		合格			
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人:	年 月 日		
	施工单位(公章)	项目负责人:	2024年1月26日		
	设计单位(公章)	项目负责人:	年 月 日		
	工程总承包单位(公章)	项目负责人:	年 月 日		
	监理单位(公章)	总监(监理工程师):	2024年1月26日		
	建设单位(公章)	项目负责人:	年 月 日		

表 C.0.63 子分部工程质量验收记录

(混凝土结构)

质控(建)表 C.0.63

单位(子单位)工程名称	福建福能新型(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)-02地块一期-204危废间		分项工程数量	4		
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司 项目负责人		梁炳科	(技术)质量部门负责人	陈增顺	
分包单位	/		分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	模板	2	合格		合格	
2	钢筋	8	合格		合格	
3	混凝土	4	合格		合格	
4	预应力	/	/		/	
5	现浇结构	2	合格		合格	
6	装配式结构	/	/		/	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效			齐全、有效	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求			齐全、有效	
观感质量验收		好			一般	
验收意见		合格				
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人: 年 月 日				
	施工单位(公章)	项目负责人: 2024年1月6日				
	设计单位(公章)	项目负责人: 年 月 日				
	工程总承包单位(公章)	项目负责人: 年 月 日				
	监理单位(公章)	总监理工程师: 邱辉斌 2024年1月26日				

表 C.0.64 子分部工程质量验收记录

(砌体结构)

质控(建)表 C.0.64

单位(子单位) 工程名称	福建福能新型(华安)有限公司水空建筑用花岗岩砌(机制砖)-02地块一期-204危废间		分项工程数量	1	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	(技术)质量部门负责人	陈增顺
分包单位	/	分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	砖砌体	/	/	/	
2	混凝土小型空心砌块砌体	/	/	/	
3	石砌体	/	/	/	
4	配筋砖砌体	1	合格	合格	
5	填充墙砌体	/	/	/	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效		齐全、有效	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求		齐全、有效	
观感质量验收		好		一般	
验收意见		合格			
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			
	施工单位(公章)	项目负责人: 2024年1月26日			
	设计单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			
	工程总承包单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			
	监理单位(公章)	总监理工程师: 邱辉斌 2024年1月26日			

表A. 0. 1-41 工程竣工预验收报验表

工程名称： 福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02 编号：
地块一期-204危废间

致：福建省华厦能源设计研究院有限公司（监理单位）

我方已按合同要求完成了福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02地块一期-204危废间工程，经

自检合格，请予以检查和验收。

附件：

1、工程验收报告

2、其他竣工验收资料

施工单位（章）
项目经理：
日期： 年 月 日

邱祥斌

审查意见：

经预验收，该工程：

1、 符合 / 不符合 我国现行法律、法规要求；

2、 符合 / 不符合 我国现行工程建设标准；

3、 符合 / 不符合 设计文件要求；

4、 符合 / 不符合 施工合同要求。

综上所述，该工程预验收 合格 / 不合格 ， 可以 / 不可以 组织正式验收。

项目监理机构（章）：
总监理工程师：
日期： 年 月 日

邱祥斌

表B.0.1 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称		福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02地块一期-204危废间		结构类型	砌体结构	层数/建筑面积	1层/32.7m2
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		技术负责人	高任清	开工日期	2023年5月1日
项目负责人		梁炳科		项目技术负责人	王亚辉	竣工日期	2024年10月18日
序号	项 目	验 收 记 录 (施工单位填写)				验 收 结 论 (监理单位填写)	
1	分部工程验收	共 6 分部，经查符合设计及标准规定 6 分部				合格	
2	质量控制资料核查	共 19 项，经核查符合规定 19 项				合格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 15 项，符合要求 15 项， 共抽查 15 项，符合要求 15 项， 经返工处理符合要求 0 项				合格	
4	观感质量验收	共抽查 15 项，达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 0 项				一般	
5	综合验收结论 (建设单位填写)						
参 加 验 收 单 位	建设单位	工程总承包单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 总监理工程师: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 项目技术负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日	

项目名称:福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)-02地块一期

[illegible]

表 C.0.88 分部工程质量验收记录

(地基与基础)

质控（建）表 C.0.88

单位（子单位）工程名称	福建福能新型（华安）有限公司水空建筑用花岗岩矿（机制砂）02地块一期-301电气室		子分部工程数量	2		
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	技术（质量）部门负责人	陈增顺
分包单位			分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	项 目		施工单位检查结果			监理单位验收结论
1	子分部工程名称	地基	共 2 子分部，经查 2 子分部，符合规范及设计要求 2 子分部			合格
		基础				
		基坑支护				
		地下水控制				
		土方				
		边坡				
		地下防水				
2	质 量 控 制 资 料		共 8 项，经核查符合要求 8 项，经核定符合规范要求 8 项			合格
3	安 全 和 功 能 检 验（检测）报告		共抽查 1 项，符合要求 1 项，经返工处理符合要求 项			合格
4	观 感 质 量		共抽查 1 项，符合要求 1 项，不符合要求 项			一般
综合验收意见		经过对本工程综合验收，各分部分项单位工程符合设计要求，施工质量满足有关施工质量控制规范和标准要求，单位工程分部验收合格				
验收单位	分包单位	项目负责人		年 月 日		
	分包单位（公章）	项目负责人		年 月 日		
	施工单位（公章）	项目负责人		2025 年 05 月 05 日		
	勘察单位（公章）	项目负责人		2025 年 05 月 05 日		
	设计单位（公章）	项目负责人		年 月 日		
	工程总承包单位（公章）	项目负责人		年 月 日		
	监理单位（公章）	总监理工程师		2025 年 05 月 05 日		
	建设单位（公章）	项目负责人		2025 年 05 月 05 日		

表 C.0.57 子分部工程质量验收记录

(基础)

质控（建）表 C.0.57

单位（子单位）工程名称	福建福能新型（华安）有限公司水空建筑用花岗岩（机制砂）一期-301电气室		分项工程数量	1	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	技术（质量）部门负责人	陈增顺
分包单位	河北	分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	无筋扩展基础		/	/	
2	钢筋混凝土扩展基础	16	合格	合格	
3	筏形与箱形基础	/	/	/	
4	钢结构基础	/	/	/	
5	钢管混凝土结构基础	/	/	/	
6	型钢混凝土结构基础	/	/	/	
7	钢筋混凝土预制桩基础	/	/	/	
8	泥浆护壁成孔灌注桩基础	/	/	/	
9	干作业成孔桩基础	/	/	/	
10	长螺旋钻孔压灌桩基础	/	/	/	
11	沉管灌注桩基础	/	/	/	
12	钢桩基础	/	/	/	
13	锚杆静压桩基础	/	/	/	
14	岩石锚杆基础	/	/	/	
15	沉井与沉箱基础	/	/	/	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效		齐全、有效、	
安全和功能检验（检测）报告		检验报告齐全、有效，符合设计及规范要求		齐全、有效	
观感质量验收		好		一般	
验收意见		合格			
验收单位	总承包单位（公章）	项目负责人：	年 月 日		
	施工单位（公章）	项目负责人：	2013年8月15日		
	勘察单位（公章）	项目负责人：	2013年8月15日		
	设计单位（公章）	项目（专业）负责人：	2013年8月15日		
	工程总承包单位（公章）	项目负责人：	年 月 日		
	监理单位（公章）	总监理工程师：	2013年8月15日		

表 C.0.60 子分部工程质量验收记录

(土方)

质控(建)表 C.0.60

单位(子单位) 工程名称	福建福能新型(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)-02地块一期-301电气		分项工程数量	2	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司 项目负责人		梁炳科	技术(质量) 部门负责人	陈增顺
分包单位	/ 分包单位 负责人		/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	土方开挖	1	合格	合格	
2	土方回填	1	合格	合格	
3	场地平整	/	/	/	
质 量 控 制 资 料		质量控制资料齐全、有效		齐全、有效	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求		齐全、有效	
观 感 质 量 验 收		好		一般	
验收意见		合格			
验收单位	分包单位	项目负责人	年 月 日		
	施工单位(项目专业 技术资料专用章 (以资料封面为准)盖章)	项目负责人	2023年6月5日		
	监理单位	项目负责人	2023年6月5日		
	设计单位	项目(专业)负责人	2023年6月5日		
	工程总承包单位	项目负责人	20 年 月 日		
	监理单位	监理工程师	2023年6月5日		

表C.0.89 分部工程质量验收记录

(主体结构)

质控(建)表 C.0.89

单位(子单位)工程名称	福建福能新源(华安)有限公司水空建筑用花岗岩(机制砂)02地块一期-301电气室		子分部工程数量	2	
施工单位	湖北省第四建筑工程有限公司项目负责人		梁炳科	技术(质量)部门负责人	陈增顺
分包单位	分包单位负责人		/	分包内容	/
序号	项 目	施工单位检查结果			监理单位验收结论
1	混凝土结构	共 2 子分部, 经查 2 子分部, 符合规范及设计要求 2 子分部			合格
	砌体结构				
	钢结构				
	钢管混凝土结构				
	型钢混凝土结构				
	铝合金结构				
	木结构				
	网架和索膜结构				
2	质 量 控 制 资 料	共 8 项, 经核查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 8 项			合格
3	安 全 和 功 能 检 验 (检测) 报告	共抽查 6 项, 符合要求 6 项, 经返工处理符合要求 项			合格
4	观 感 质 量	共抽查 10 项, 符合要求 10 项, 不符合要求 项			一般
综合验收意见	经过对工程综合验收, 各分部工程符合设计要求, 施工质量满足有关施工质量验收规范和标准要求, 单位工程验收合格。				
验收单位	项目负责人:	年 月 日			
	项目负责人:	2023年10月5日			
	项目负责人:	2023年10月5日			
	项目负责人:	2023年10月5日			
	总监理工程师:	2023年10月5日			
	项目负责人:	2023年10月5日			

表 C.0.63 子分部工程质量验收记录

(混凝土结构)

质控(建)表 C.0.63

单位(子单位) 工程名称	福建福能新型(华安)有限公司水空建筑用花岗岩砌块(机制砂)-02地块一期-301电气		分项工程数量	4	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	(技术)质量部门负责人 陈增顺
分包单位	/		分包单位负责人	/	分包内容 /
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论
1	模板	3	合格		合格
2	钢筋	12	合格		合格
3	混凝土	6	合格		合格
4	预应力	/	/		/
5	现浇结构	3	合格		合格
6	装配式结构	/	/		/
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效			齐全、有效
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求			齐全、有效
观感质量验收					一般
验收意见		合格			
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	施工单位(公章)	项目负责人:		2023年9月29日	
	设计单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	工程总承包单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	监理单位(公章)	总监理工程师:		2023年9月29日	

表 C.0.64 子分部工程质量验收记录

(砌体结构)

质控(建)表 C.0.64

单位(子单位)工程名称	福建福能新型(华安)有限公司水空建筑用花岗岩(机制砂)-02地块一期-301电气		分项工程数量	1	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	(技术)质量部门负责人	陈增顺
分包单位	/	分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	砖砌体	/	/	/	
2	混凝土小型空心砌块砌体	/	/	/	
3	石砌体	/	/	/	
4	配筋砖砌体	/	/	/	
5	填充墙砌体	1	合格	合格	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效		齐全、有效	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求		齐全、有效	
观感质量验收				一般	
验收意见		符合要求			
验收单位	分包单位(公章)		项目负责人:	年 月 日	
	施工单位(公章)		项目负责人:	2023年9月15日	
	监理单位(公章)		项目负责人:	2023年9月15日	
	工程总承包单位(公章)		项目负责人:	年 月 日	
	监理单位(公章)		总监/监理工程师:	2023年9月15日	

表A. 0. 1-41 工程竣工预验收报验表

工程名称： 福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02 编号：
地块一期-301电气室

致： 福建省华夏能源设计研究院有限公司 （监理单位）
我方已按合同要求完成了 福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02 工程，经
自检合格，请予以检查和验收。 地块一期-301电气室

- 附件：
- 1、工程验收报告
 - 2、其他竣工验收资料



年 月 日

审查意见：

经预验收，该工程：

- 1、 符合 / 不符合 我国现行法律、法规要求；
- 2、 符合 / 不符合 我国现行工程建设标准；
- 3、 符合 / 不符合 设计文件要求；
- 4、 符合 / 不符合 施工合同要求。

综上所述，该工程预验收 合格 / 不合格 ， 可以 / 不可以 组织正式验收。

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日 期： 年 月 日

表B.0.1 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02地块一期-301电气室		结构类型	框架结构	层数/建筑面积	1层/332.64m2
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司		技术负责人	高任清	开工日期	2022年5月1日
项目负责人	梁炳科		项目技术负责人	王亚辉	竣工日期	2022年12月30日
序号	项 目	验 收 记 录 (施工单位填写)			验 收 结 论 (监理单位填写)	
1	分部工程验收	共 7 分部，经检查符合设计及标准规定 7 分部			合格	
2	质量控制资料核查	共 27 项，经检查符合规定 27 项			合格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 14 项，符合要求 14 项， 共抽查 14 项，符合要求 14 项， 经返工处理符合要求 项			合格	
4	观感质量验收	共抽查 17 项，达到“好”和“一般”的 17 项， 经返 修处理符合要求的 项			一般	
5	综合验收结论 (建设单位填写)					
参 加 验 收 单 位	建设单位	工程总承包单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: 梁炳科 年06月20日	(公章) 项目负责人: 梁炳科 年 月 日	(公章) 总监监理工程师: 梁炳科 年 月 日	(公章) 项目负责人: 梁炳科 项目技术负责人: 王亚辉 年 月 日	(公章) 项目负责人: 梁炳科 年 月 日	(公章) 项目负责人: 梁炳科 年 月 日

子项名称: 302电气室

CS 扫描全能王™
3亿人都在用的扫描App

表 C.0.88 分部工程质量验收记录

(地基与基础)

质控(建)表 C.0.88

单位(子单位)工程名称		福建福能新型(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)二期地块一期-302电气室		子分部工程数量	2		
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	技术(质量)部门负责人	陈增顺
分包单位				分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	项 目			施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	子分部工程名称	地基	☐	共 2 子分部, 经查 2 子分部, 符合规范及设计要求 2 子分部	合格		
		基础	☒				
		基坑支护	☐				
		地下水控制	☐				
		土方	☒				
		边坡	☐				
		地下防水	☐				
2	质 量 控 制 资 料			共 8 项, 经核查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 8 项	合格		
3	安 全 和 功 能 检 验 (检测) 报告			共抽查 1 项, 符合要求 1 项, 经返工处理符合要求 项	合格		
4	观 感 质 量			共抽查 1 项, 符合要求 1 项, 不符合要求 项			
综合验收意见		合格					
验收单位	分包单位	项目负责人:		年 月 日			
	分包单位(公章)	项目负责人:		年 月 日			
	施工单位(公章)	项目负责人:		年 月 日			
	勘察单位(公章)	项目负责人:		年 月 日			
	设计单位(公章)	项目负责人:		年 月 日			
	工程总承包单位(公章)	项目负责人:		年 月 日			
	监理单位(公章)	总监理工程师:		年 月 日			
	建设单位(公章)	项目负责人:		年 月 日			

表 C.0.57 子分部工程质量验收记录

(基础)

质控(建)表 C.0.57

单位(子单位)工程名称	福建福能新型(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)二期地块一期-302电气室		分项工程数量	2	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	技术(质量)部门负责人	陈增顺
分包单位		分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	无筋扩展基础	/	/	/	
2	钢筋混凝土扩展基础	11	合格	合格	
3	筏形与箱形基础	16	合格	合格	
4	钢结构基础	/	/	/	
5	钢管混凝土结构基础	/	/	/	
6	型钢混凝土结构基础	/	/	/	
7	钢筋混凝土预制桩基础	/	/	/	
8	泥浆护壁成孔灌注桩基础	/	/	/	
9	干作业成孔桩基础	/	/	/	
10	长螺旋钻孔压灌桩基础	/	/	/	
11	沉管灌注桩基础	/	/	/	
12	钢桩基础	/	/	/	
13	锚杆静压桩基础	/	/	/	
14	岩石锚杆基础	/	/	/	
15	沉井与沉箱基础	/	/	/	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效		齐全、有效	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求		齐全、有效	
观感质量验收		好		一般	
验收意见		合格			
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人	年 月 日		
	施工单位(公章)	项目负责人	年 月 日		
	勘察单位(公章)	项目负责人	年 月 日		
	设计单位(公章)	项目(专业)负责人	年 月 日		
	工程总承包单位(公章)	项目负责人	年 月 日		
	监理单位(公章)	总监理工程师	年 月 日		

表 C.0.60 子分部工程质量验收记录

(土方)

质控（建）表 C.0.60

单位（子单位） 工程名称	福建福能新型（华安）有限公司水空建筑用花岗岩矿（机制砂）-02地块一期-307电气		分项工程数量	2	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	技术（质量） 部门负责人	陈增顺
分包单位	/	分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	土方开挖	1	合格	合格	
2	土方回填	1	合格	合格	
3	场地平整	/	/	/	
质 量 控 制 资 料		质量控制资料齐全、有效		齐全、有效	
安全和功能检验（检测）报告		检验报告齐全、有效，符合设计及规范要求		齐全、有效	
观 感 质 量 验 收		好		一般	
验收 单 位	验收意见		合格		
	分包单位	项目负责人：	年 月 日		
	分包单位（项目部章）	项目负责人：	2025 年 8 月 6 日		
	勘察单位	项目负责人：	年 月 日		
	设计单位	项目（专业）负责人：	2025 年 8 月 9 日		
工程总承包单位	项目负责人：	年 月 日			
	监理单位	总监理工程师：	2023 年 8 月 4 日		

表C.0.89 分部工程质量验收记录

(主体结构)

质控(建)表 C.0.89

单位(子单位) 工程名称	福建福能新型(华安)有限公司水空建筑用花 岗岩矿(机制砂)二期-302电气室		子分部工程数量	2		
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	技术(质量) 部门负责人	陈增顺
分包单位			分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	项 目		施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	子 分 部 工 程 名 称	混凝土结构	☒	共 2 子分部, 经查 2 子分部, 符合规范及设计要求 2 子分部	合格	
		砌体结构	☒			
		钢结构	☐			
		钢管混凝土结构	☐			
		型钢混凝土结构	☐			
		铝合金结构	☐			
		木结构	☐			
		网架和索膜结构	☐			
2	质 量 控 制 资 料		共 8 项, 经核查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 8 项		合格	
3	安 全 和 功 能 检 验 (检测) 报告		共抽查 5 项, 符合要求 5 项, 经返工处理符合要求 项		合格	
4	观 感 质 量		共抽查 9 项, 符合要求 9 项, 不符合要求 项		一般	
综合验收 意 见		经过对工程综合验收, 符合相关工程验收设计要求, 施工质量满足有关 施工规范要求, 单位工程验收合格				
验收 单位	分包单位(公章)		项目负责人: 3062920063		年 月 日	
	施工单位(公章)		项目负责人: 1000000000		年 月 日	
	设计单位(公章)		项目负责人: 1000000000		年 月 日	
	工程总承包单位(公章)		项目负责人: 1000000000		年 月 日	
	监理单位(公章)		总监理工程师: 1000000000		年 月 日	
	建设单位(公章)		项目负责人: 1000000000		年 月 日	

表 C.0.63 子分部工程质量验收记录

(混凝土结构)

质控（建）表 C.0.63

单位（子单位）工程名称	福建清能新型（华安）有限公司水空建筑用花岗岩（机制砂）-02地块一期-302电气		分项工程数量	4	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	（技术）质量部门负责人	陈增顺
分包单位	/	分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	模板	4	合格	合格	
2	钢筋	16	合格	合格	
3	混凝土	8	合格	合格	
4	预应力	/	/	/	
5	现浇结构	4	合格	合格	
6	装配式结构	/	/	/	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效		齐全、有效	
安全和功能检验（检测）报告		检验报告齐全、有效，符合设计及规范要求		齐全、有效	
观感质量验收		好		一般	
验收意见		符合要求			
验收单位	分包单位（公章）	项目负责人：		年 月 日	
	施工单位（公章）	项目负责人：		年 月 日	
	设计单位（公章）	项目负责人：		年 月 日	
	工程总承包单位（公章）	项目负责人：		年 月 日	
	监理单位（公章）	总监理工程师：		年 月 日	

表 C. 0. 64 子分部工程质量验收记录

(砌体结构)

质控（建）表 C. 0. 64

单位（子单位）工程名称	福建福能新型（华安）有限公司水空建筑用花岗岩砌（机制砖）-02地块一期-302电气		分项工程数量	1	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	（技术）质量部门负责人	陈增顺
分包单位	/	分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	砖砌体	/	/	/	
2	混凝土小型空心砌块砌体	/	/	/	
3	石砌体	/	/	/	
4	配筋砖砌体	/	/	/	
5	填充墙砌体	2	合格	合格	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效		齐全、有效	
安全和功能检验（检测）报告		检验报告齐全、有效，符合设计及规范要求		齐全、有效	
观感质量验收		好		一般	
验收意见		符合要求			
验收单位	分包单位（公章）	项目负责人：_____		_____年 月 日	
	施工单位（公章）	项目负责人：_____		_____年 月 日	
	设计单位（公章）	项目负责人：_____		_____年 月 日	
	工程总承包单位（公章）	项目负责人：_____		_____年 月 日	
	监理单位（公章）	总监理工程师：_____		_____年 月 日	

表A.0.1-41 工程竣工预验收报验表

工程名称： 福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02 编号：
地块一期-302电气室

致： 福建省华夏能新设计研究院有限公司 （监理单位）
我方已按合同要求完成了 福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02 工程，经
地块一期-302电气室
自检合格，请予以检查和验收。

- 附件：
- 1、工程验收报告
 - 2、其他竣工验收资料



项目经理
日期

年 月 日

审查意见：

- 经预验收，该工程：
- 1、 符合 / 不符合 我国现行法律、法规要求；
 - 2、 符合 / 不符合 我国现行工程建设标准；
 - 3、 符合 / 不符合 设计文件要求；
 - 4、 符合 / 不符合 施工合同要求。
- 综上所述，该工程预验收 合格 / 不合格 ， 可以 / 不可以 组织正式验收。


项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日 期：

邱辉斌
年 月 日

表B.0.1 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	福建福能新型（华安）有限公司水空建筑用花岗岩矿（机制砂）-02地块一期-302电气室		结构类型	框架结构	层数/建筑面积	2层/493.08m²
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司		技术负责人	高任清	开工日期	2023年5月1日
项目负责人	梁炳利		项目技术负责人	王亚辉	竣工日期	2023年12月30日
序号	项 目	验收记录 (施工单位填写)			验收结论 (监理单位填写)	
1	分部工程验收	共 7 分部，经核查符合设计及标准规定 7 分部			合格	
2	质量控制资料核查	共 19 项，经核查符合规定 19 项			合格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 11 项，符合要求 11 项， 共抽查 11 项，符合要求 11 项， 经返工处理符合要求 项			合格	
4	观感质量验收	共抽查 16 项，达到“好”和“一般”的 16 项， 经返修处理符合要求的 项			一般	
5	综合验收结论 (建设单位填写)					
参 加 验 收 单 位	建设单位	工程总承包单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人:  2023年 12 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 总监理工程师:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  项目技术负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日

项目名称:福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)-02地块一期
子项名称:303电气室

[illegible]

表 C.0.88 分部工程质量验收记录

(地基与基础)

质控(建)表 C.0.88

单位(子单位)工程名称	福建福能新型(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)02地块一期-303电气室		子分部工程数量	2	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	技术(质量)部门负责人 陈增顺
分包单位	[Red Stamp]		分包单位负责人	/	分包内容 /
序号	项 目		施工单位检查结果		监理单位验收结论
1	子分部工程名称	地基	共 2 子分部, 经查 2 子分部, 符合规范及设计要求 2 子分部		合格
		基础			
		基坑支护			
		地下水控制			
		土方			
		边坡			
		地下防水			
2	质 量 控 制 资 料		共 8 项, 经核查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 8 项		合格
3	安 全 和 功 能 检 验 (检测) 报告		共抽查 1 项, 符合要求 1 项, 经返工处理符合要求 项		合格
4	观 感 质 量		共抽查 1 项, 符合要求 1 项, 不符合要求 项		一般
综合验收意见		经过对本工程综合验收,各分部各子工程符合设计要求,施工质量满足有关施工质量验收规范和标准要求.单位工程全部验收合格			
验收单位	分包单位	项目负责人:		年 月 日	
	分包单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	施工单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	勘察单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	设计单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	工程总承包单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	监理单位(公章)	总监理工程师:		年 月 日	
	建设单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	

表 C.0.57 子分部工程质量验收记录

(基础)

质控(建)表 C.0.57

单位(子单位) 工程名称	福建福能新型(华安)有限公司水空建筑用花岗岩(机制砂)-02地块一期-303电气室		分项工程数量	1	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	技术(质量) 部门负责人	陈增顺
分包单位		分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	无筋扩展基础		/	/	
2	钢筋混凝土扩展基础	5	合格	合格	
3	筏形与箱形基础	/	/		
4	钢结构基础	/	/	/	
5	钢管混凝土结构基础	/	/	/	
6	型钢混凝土结构基础	/	/	/	
7	钢筋混凝土预制桩基础	/	/	/	
8	泥浆护壁成孔灌注桩基础	/	/	/	
9	干作业成孔桩基础	/	/	/	
10	长螺旋钻孔压灌桩基础	/	/	/	
11	沉管灌注桩基础	/	/	/	
12	钢桩基础	/	/	/	
13	锚杆静压桩基础	/	/	/	
14	岩石锚杆基础	/	/	/	
15	沉井与沉箱基础	/	/	/	
质 量 控 制 资 料		质量控制资料齐全、有效		齐全、有效	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求		齐全、有效	
观 感 质 量 验 收		好		一般	
验收意见		合格			
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	施工单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	勘察单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	设计单位(公章)	项目(专业)负责人:		年 月 日	
	工程总承包单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	监理单位(公章)	总监理工程师:		年 月 日	

表 C.0.60 子分部工程质量验收记录

(土方)

质控（建）表 C.0.60

单位（子单位） 工程名称	福建福能新型（华安）有限公司水空建筑用花岗岩砌块（机制砂）-02地块一期-303电气		分项工程数量	2		
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	技术（质量） 部门负责人	陈增顺
分包单位	/		分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称		检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论
1	土方开挖		1	合格		合格
2	土方回填		1	合格		合格
3	场地平整		/	/		/
质 量 控 制 资 料			质量控制资料齐全、有效		齐全-有效	
安全和功能检验（检测）报告			检验报告齐全、有效，符合设计及规范要求		齐全-有效	
观 感 质 量 验 收			好		一般	
验 收 意 见			合格			
验收单位	分包单位	项目负责人:		年 月 日		
	施工单位（项目部章）	项目负责人:		2023年10月17日		
	监理单位	项目负责人:		2023年10月27日		
	设计单位	项目（专业）负责人:		2023年10月27日		
	工程总承包单位	项目负责人:		年 月 日		
	监理单位	总监理工程师:		2023年10月17日		

表C.0.89 分部工程质量验收记录

(主体结构)

质控（建）表 C.0.89

单位（子单位）工程名称		福建福能新型（中安）有限公司水空建筑用花岗岩（机制砂）02地块一期-303电气室		子分部工程数量	2		
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	技术（质量）部门负责人	陈增顺
分包单位				分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	项 目		施工单位检查结果			监理单位验收结论	
1	子分部工程名称	混凝土结构	☒	共 2 子分部，经查 2 子分部，符合规范及设计要求 2 子分部			合格
		砌体结构	☒				
		钢结构	☐				
		钢管混凝土结构	☐				
		型钢混凝土结构	☐				
		铝合金结构	☐				
		木结构	☐				
		网架和索膜结构	☐				
2	质量 控制 资料		共 8 项，经核查符合要求 8 项， 经核定符合规范要求 8 项			合格	
3	安 全 和 功 能 检 验（检测）报告		共抽查 5 项，符合要求 5 项， 经返工处理符合要求 项			合格	
4	观 感 质 量		共抽查 10 项，符合要求 10 项， 不符合要求 项			一般	
综合验收意见		合格					
验收单位	分包单位（公章）		项目负责人：		年 月 日		
	施工单位（公章）		项目负责人：		年 月 日		
	设计单位（公章）		项目负责人：		年 月 日		
	工程总承包单位（公章）		项目负责人：		年 月 日		
	监理单位（公章）		总监理工程师：		年 月 日		
	建设单位（公章）		项目负责人：		年 月 日		

(混凝土结构)

单位（子单位） 工程名称	福建福能新型（华安）有限公司水空建筑用花岗岩（机制砂）-02地块一期-303电气		分项工程数量	4	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	（技术）质量部门负责人 陈增顺
分包单位	/		分包单位负责人	/	分包内容 /
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	模板	5	合格	合格	
2	钢筋	20	合格	合格	
3	混凝土	10	合格	合格	
4	预应力	/	/	/	
5	现浇结构	5	合格	合格	
6	装配式结构	/	/	/	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效		齐全、有效	
安全和功能检验（检测）报告		检验报告齐全、有效，符合设计及规范要求		齐全、有效	
观感质量验收		好		一般	
验收意见		合格			
验收单位	分包单位（公章）	项目负责人： 年 月 日			
	施工单位（公章） 3010688024	项目负责人： 年 月 日			
	设计单位（公章）	项目负责人： 年 月 日			
	工程总承包单位（公章）	项目负责人： 年 月 日			
	监理单位（公章）	总监理工程师： 邱耕斌 年 月 日			

表 C.0.64 子分部工程质量验收记录

(砌体结构)

质控(建)表 C.0.64

单位(子单位) 工程名称		福建福能新型(华安)有限公司水空建筑用花岗岩砌(机制砖)-02地块一期-303电气		分项工程数量		1					
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人		梁炳科 (技术)质量 部门负责人		陈增顺			
分包单位		/		分包单位 负责人		/		分包内容		/	
序号	分项工程名称			检验批数量	施工单位检查结果			监理单位验收结论			
1	砖砌体			/	/			/			
2	混凝土小型空心砌块砌体			/	/			/			
3	石砌体			/	/			/			
4	配筋砖砌体			/	/			/			
5	填充墙砌体			2	合格			合格			
质量控制资料				质量控制资料齐全、有效				齐全、有效			
安全和功能检验(检测)报告				检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求				齐全、有效			
观感质量验收				好				一般			
验收意见				合格							
验收单位	分包单位(公章)			项目负责人: 年 月 日							
	施工单位(公章)			项目负责人: 年 月 日							
	设计单位(公章)			项目负责人: 年 月 日							
	工程总承包单位(公章)			项目负责人: 年 月 日							
	监理单位(公章)			总监理工程师: 邱振斌 年 月 日							

表A. 0. 1-41 工程竣工预验收报验表

工程名称： 福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02 编号：
地块一期-303配电室

致： 福建省华夏能源设计研究院有限公司 （监理单位）
我方已按合同要求完成了 福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02 工程，经
地块一期-303配电室
自检合格，请予以检查和验收。

附件：

- 1、工程验收报告
- 2、其他竣工验收资料



年 月 日

审查意见：

经预验收，该工程：

- 1、 符合 / 不符合 我国现行法律、法规要求；
- 2、 符合 / 不符合 我国现行工程建设标准；
- 3、 符合 / 不符合 设计文件要求；
- 4、 符合 / 不符合 施工合同要求。

综上所述，该工程预验收 合格 / 不合格 ， 可以 / 不可以 组织正式验收。

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日 期：

年 月 日

表B.0.1 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩（机制砂）02地块一期-303电气室		结构类型	框架结构	层数/建筑面积	2层/500.65m2
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司		技术负责人	高任清	开工日期	2023年5月1日
项目负责人	梁炳利		项目技术负责人	王亚辉	竣工日期	2023年12月30日
序号	项 目	验 收 记 录 (施工单位填写)			验 收 结 论 (监理单位填写)	
1	分部工程验收	共 7 分部，经查符合设计及标准规定 7 分部			合格	
2	质量控制资料核查	共 17 项，经核查符合规定 17 项			合格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 11 项，符合要求 11 项， 共抽查 11 项，符合要求 11 项， 经返工处理符合要求的 项			合格	
4	观感质量验收	共抽查 15 项，达到“好”和“一般”的 15 项， 经返 修处理符合要求的 项			一般	
5	综合验收结论 (建设单位填写)					
参 加 验 收 单 位	建设单位	工程总承包单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 总监理工程师: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 项目技术负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日

子项名称: 501消防水泵房

[illegible]

表 C.0.88 分部工程质量验收记录

.(地基与基础)

质控（建）表 C.0.88

单位（子单位）工程名称	福建福能新型（华安）有限公司水空建筑用花岗岩砂（机制砂）-02地块二期 501消防水泵房		子分部工程数量	3		
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	技术（质量）部门负责人	陈增顺
分包单位	[Red Stamp]		分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	项 目		施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	子分部工程名称	地基	共 3 子分部，经查 3 子分部，符合规范及设计要求 3 子分部		合格	
		基础				
		基坑支护				
		地下水控制				
		土方				
		边坡				
		地下防水				
2	质 量 控 制 资 料		共 8 项，经核查符合要求 8 项， 经核定符合规范要求 8 项		合格	
3	安 全 和 功 能 检 验（检测）报告		共抽查 1 项，符合要求 1 项， 经返工处理符合要求 项		合格	
4	观 感 质 量		共抽查 1 项，符合要求 1 项， 不符合要求 项		合格	
综合验收意见		合格				
验收单位	分包单位		项目负责人:		[Red Stamp] 年 月 日	
	分包单位（公章）		项目负责人:		年 月 日	
	施工单位（公章）		项目负责人:		[Red Stamp] 年 月 日	
	勘察单位（公章）		项目负责人:		[Red Stamp] 年 月 日	
	设计单位（公章）		项目负责人:		[Red Stamp] 年 月 日	
	工程总承包单位（公章）		项目负责人:		[Red Stamp] 年 月 日	
	监理单位（公章）		总监理工程师:		[Red Stamp] 年 月 日	
	建设单位（公章）		项目负责人:		[Red Stamp] 年 月 日	

表 C.0.57 子分部工程质量验收记录

(基础)

质控(建)表 C.0.57

单位(子单位)工程名称	福建福能新型(华安)有限公司水空建筑用花岗岩(机制砂)-02地块一期-601消防水泵房		分项工程数量	2	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	技术(质量)部门负责人	陈增顺
分包单位		分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	无筋扩展基础		/	/	
2	钢筋混凝土扩展基础	23	合格	合格	
3	筏形与箱形基础	9	合格	合格	
4	钢结构基础	/	/	/	
5	钢管混凝土结构基础	/	/	/	
6	型钢混凝土结构基础	/	/	/	
7	钢筋混凝土预制桩基础	/	/	/	
8	泥浆护壁成孔灌注桩基础	/	/	/	
9	干作业成孔桩基础	/	/	/	
10	长螺旋钻孔压灌桩基础	/	/	/	
11	沉管灌注桩基础	/	/	/	
12	钢桩基础	/	/	/	
13	锚杆静压桩基础	/	/	/	
14	岩石锚杆基础	/	/	/	
15	沉井与沉箱基础	/	/	/	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效		齐全、有效	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求		齐全、有效	
感官质量验收				一般	
验收意见		合格			
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人	年月日		
	施工单位(公章)	项目负责人	年月日		
	勘察单位(公章)	项目负责人	年月日		
	设计单位(公章)	项目(专业)负责人	年月日		
	工程总承包单位(公章)	项目负责人	年月日		
	监理单位(公章)	总监理工程师	年月日		

表 C.0.60 子分部工程质量验收记录

(土方)

质控(建)表 C.0.60

单位(子单位) 工程名称	福建福能新型(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)-02地块一期-501消防水泵房		分项工程数量	2	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	技术(质量) 部门负责人	陈增顺
分包单位	/	分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	土方开挖	1	合格	合格	
2	土方回填	1	合格	合格	
3	场地平整	/	/	/	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效		齐全、有效	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求		齐全、有效	
观感质量验收		好		一般	
验收意见		合格			
验收单位	分包单位	项目负责人:	年 月 日		
	施工单位(项目专业) 技术负责人	项目负责人:	2023年11月29日		
	勘察单位	项目负责人:	年 月 日		
	设计单位	项目(专业)负责人:	年 月 日		
	工程总承包单位	项目负责人:	年 月 日		
	监理单位	总监理工程师:	2023年 月 日		

表C.0.89 分部工程质量验收记录

(主体结构)

质控（建）表 C.0.89

单位（子单位）工程名称		福建福能新型（华安）有限公司水空建筑用花岗岩砂（机制砂）-04地块一期501消防水泵房		子分部工程数量		2	
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司 项目负责人		梁炳科		技术（质量）部门负责人 陈增顺	
分包单位		分包单位负责人		/		分包内容 /	
序号	项 目		施工单位检查结果			监理单位验收结论	
1	子分部工程名称	混凝土结构	☒			共 2 子分部，经查 2 子分部，符合规范及设计要求 2 子分部	合格
		砌体结构	☒				
		钢结构	☐				
		钢管混凝土结构	☐				
		型钢混凝土结构	☐				
		铝合金结构	☐				
		木结构	☐				
		网架和索膜结构	☐				
2	质 量 控 制 资 料		共 8 项，经核查符合要求 8 项，经核定符合规范要求 8 项			合格	
3	安 全 和 功 能 检 验（检测）报告		共抽查 7 项，符合要求 7 项，经返工处理符合要求 0 项			合格	
4	观 感 质 量		共抽查 9 项，符合要求 9 项，不符合要求 0 项			一般	
综合验收意见		经述对本工程综合验收，符合设计要求和施工质量满足有关施工验收规范和标准要求，单位工程分部验收合格。					
验收单位	分包单位（公章）		项目负责人：		年 月 日		
	施工单位（公章）		项目负责人：		2026 年 1 月 1 日		
	设计单位（公章）		项目负责人：		2026 年 1 月 1 日		
	工程总承包单位（公章）		项目负责人：		2026 年 1 月 1 日		
	监理单位（公章）		总监理工程师：		2026 年 1 月 1 日		
	建设单位（公章）		项目负责人：		2026 年 1 月 1 日		

表 C.0.63 子分部工程质量验收记录

(混凝土结构)

质控(建)表 C.0.63

单位(子单位)工程名称	福建福能新型(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)-02地块一期-501消防水池		分项工程数量	4		
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司 项目负责人		梁炳科	(技术)质量部门负责人	陈增顺	
分包单位	/		分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论		
1	模板	1	合格	合格		
2	钢筋	4	合格	合格		
3	混凝土	2	合格	合格		
4	预应力	/	/	/		
5	现浇结构	1	合格	合格		
6	装配式结构	/	/	/		
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效		齐全、有效		
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求		齐全、有效		
观感质量验收		好		一般		
验收意见		符合要求				
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人:		年 月 日		
	施工单位(公章)	项目负责人:		年 月 日		
	设计单位(公章)	项目负责人:		年 月 日		
	工程总承包单位(公章)	项目负责人:		年 月 日		
	监理单位(公章)	总监理工程师:		2024 年 1 月 日		

表 C.0.64 子分部工程质量验收记录

(砌体结构)

质控(建)表 C.0.64

单位(子单位) 工程名称	福建福能新型(华安)有限公司水空建筑用花岗岩砌(机制砖)-02地块一期-501消防水池		分项工程数量	1	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	(技术)质量部门负责人	陈增顺
分包单位	/	分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	砖砌体	/	/	/	
2	混凝土小型空心砌块砌体	/	/	/	
3	石砌体	/	/	/	
4	配筋砖砌体	/	/	/	
5	填充墙砌体	1	合格	合格	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效		齐全、有效	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求		齐全、有效	
观感质量验收		好		一般	
验收意见		符合要求			
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	施工单位(公章)	项目负责人:		梁炳科 2020年 月 日	
	设计单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	工程总承包单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	监理单位(公章)	总监理工程师:		陈增顺 2020年 月 日	

表A.0.1-41 工程竣工预验收报验表

工程名称： 福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02 编号：
地块一期-501消防水泵房

致：福建省华厦能源设计研究院有限公司（监理单位）
福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02
我方已按合同要求完成了 地块一期-501消防水泵房 工程，经
自检合格，请予以检查和验收。

附件：
1、工程验收报告
2、其他竣工验收资料

施工单位（章）：
项目经理
日期： 年 月 日

审查意见：

经预验收，该工程：

1、 符合 / 不符合 我国现行法律、法规要求；

2、 符合 / 不符合 我国现行工程建设标准；

3、 符合 / 不符合 设计文件要求；

4、 符合 / 不符合 施工合同要求。

综上所述，该工程预验收 合格 / 不合格 ， 可以 / 不可以 组织正式验收。

项目监理机构（章）：
总监理工程师：
日期： 年 月 日

表B.0.1 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02地块一期-501消防水泵房		结构类型	框架结构	层数/建筑面积	1层/58.3m2
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司		技术负责人	高任清	开工日期	2023年5月1日
项目负责人	梁炳科		项目技术负责人	王亚辉	竣工日期	2024年10月18日
序号	项 目	验 收 记 录 (施工单位填写)			验 收 结 论 (监理单位填写)	
1	分部工程验收	共 6 分部，经查符合设计及标准规定 6 分部			合格	
2	质量控制资料核查	共 21 项，经核查符合规定 21 项			合格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 15 项，符合要求 15 项， 共抽查 15 项，符合要求 15 项， 经返工处理符合要求 项			合格	
4	观感质量验收	共抽查 16 项，达到“好”和“一般”的 16 项， 经返修处理符合要求的 项			一般	
5	综合验收结论 (建设单位填写)					
	建设单位	工程总承包单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	项目负责人:	项目负责人:	总监理工程师:	项目负责人:	项目负责人:	项目负责人:
	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日

项目名称:福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)-02地块一期
子项名称:502生产给水泵房

[illegible]

表 C.0.88 分部工程质量验收记录

(地基与基础)

质控(建)表 C.0.88

单位(子单位)工程名称		福建福能新型(华安)有限公司水空建筑用花岗岩(机制砂)-02地块一期-002生产给水泵房		子分部工程数量	2	
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	技术(质量)部门负责人 陈增顺
分包单位				分包单位负责人	/	分包内容 /

序号	项 目	施工单位检查结果	监理单位验收结论		
1	地基	☐	合格		
	基础	☒			
	基坑支护	☐			
	地下水控制	☐			
	土方	☒			
	边坡	☐			
	地下防水	☐			
		共 2 子分部, 经查 2 子分部, 符合规范及设计要求 2 子分部			
2	质 量 控 制 资 料	共 8 项, 经核查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 8 项	合格		
3	安 全 和 功 能 检 验 (检测) 报告	共抽查 1 项, 符合要求 1 项, 经返工处理符合要求 项	合格		
4	观 感 质 量	共抽查 1 项, 符合要求 1 项, 不符合要求 项			
综合验收意见					
验收单位	分包单位	项目负责人	年月日		
	分包单位(公章)	项目负责人	年月日		
	施工单位(公章)	项目负责人	年月日		
	勘察单位(公章)	项目负责人	年月日		
	设计单位(公章)	项目负责人	年月日		
	工程总承包单位(公章)	项目负责人	年月日		
	监理单位(公章)	总监理工程师	年月日		
	建设单位(公章)	项目负责人	年月日		

表 C.0.57 子分部工程质量验收记录

(基础)

质控(建)表 C.0.57

单位(子单位) 工程名称	福建福能新型(华安)有限公司水空建筑用花岗岩(机制砂)-02地块一期-502生产给水泵房		分项工程数量	3	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	技术(质量) 部门负责人	陈增顺
分包单位	河北	分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	无筋扩展基础	4	合格	合格	
2	钢筋混凝土扩展基础	7	合格	合格	
3	筏形与箱形基础	8	合格	合格	
4	钢结构基础	/	/	/	
5	钢管混凝土结构基础	/	/	/	
6	型钢混凝土结构基础	/	/	/	
7	钢筋混凝土预制桩基础	/	/	/	
8	泥浆护壁成孔灌注桩基础	/	/	/	
9	干作业成孔桩基础	/	/	/	
10	长螺旋钻孔压灌桩基础	/	/	/	
11	沉管灌注桩基础	/	/	/	
12	钢桩基础	/	/	/	
13	锚杆静压桩基础	/	/	/	
14	岩石锚杆基础	/	/	/	
15	沉井与沉箱基础	/	/	/	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效		齐全	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求		齐全	
观感质量验收		好		一般	
验收意见		合格			
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人:	年 月 日		
	施工单位(公章)	项目负责人:	2023年9月9日		
	勘察单位(公章)	项目负责人:	2023年9月17日		
	设计单位(公章)	项目(专业)负责人:	年 月 日		
	工程总承包单位(公章)	项目负责人:	年 月 日		
监理单位(公章)	总监理工程师:	2023年9月17日			

表 C.0.60 子分部工程质量验收记录

(土方)

质控(建)表 C.0.60

单位(子单位) 工程名称		福建福能新型(华安)有限公司水空建筑用花岗岩(机制砂)-02地块一期-502生产给水泵房		分项工程数量	2	
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	技术(质量)部门负责人 陈增顺
分包单位		/		分包单位负责人	/	分包内容 /
序号	分项工程名称		检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论
1	土方开挖		1	合格		合格
2	土方回填		1	合格		合格
3	场地平整		/	/		/
质量控制资料			质量控制资料齐全、有效		齐全	
安全和功能检验(检测)报告			检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求		齐全	
观感质量验收			好		一般	
验收单位	验收意见		合格			
	分包单位		项目负责人		年 月 日	
	技术单位(项目部章)		项目负责人		2023年8月19日	
	勘察单位		项目负责人		2023年8月19日	
	设计单位		项目(专业)负责人		2023年8月19日	
	工程总承包单位		项目负责人		年 月 日	
监理单位		总监理工程师		2023年8月19日		

表C. 0. 89 分部工程质量验收记录

(主体结构)

质控(建)表 C. 0. 89

单位(子单位) 工程名称	福建福能新能源(淮安)有限公司水空建筑用花岗岩(制砂)二期填块一期500生产给水泵房	子分部工程数量	2	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	技术(质量)部门负责人 陈增顺
分包单位		分包单位负责人	/	分包内容 /
序号	项 目	施工单位检查结果		监理单位验收结论
1	混凝土结构	☒		合格
	砌体结构	☒		
	钢结构	☐		
	钢管混凝土结构	☐		
	型钢混凝土结构	☐		
	铝合金结构	☐		
	木结构	☐		
	网架和索膜结构	☐		
共 2 子分部, 经查 2 子分部, 符合规范及设计要求 2 子分部				
2	质 量 控 制 资 料	共 8 项, 经核查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 8 项		合格
3	安 全 和 功 能 检 验 (检测) 报告	共抽查 5 项, 符合要求 5 项, 经返工处理符合要求 项		合格
4	观 感 质 量	共抽查 9 项, 符合要求 9 项, 不符合项 0 项		一般
综合验收意见		经过对工程综合验收, 分部工程符合设计要求, 施工质量满足要求, 施工质量验收合格		
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人	年 月 日	
	施工单位(公章)	项目负责人	年 月 日	
	设计单位(公章)	项目负责人	年 月 日	
	工程总承包单位(公章)	项目负责人	年 月 日	
	监理单位(公章)	总监理工程师	年 月 日	
	建设单位(公章)	项目负责人	年 月 日	

表 C.0.63 子分部工程质量验收记录

(混凝土结构)

质控(建)表 C.0.63

单位(子单位) 工程名称	福建中能新型(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)-02地块一期-502生产供水泵房		分项工程数量	4		
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司 项目负责人		梁炳科	(技术)质量部门负责人	陈增顺	
分包单位	/		分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	模板	1	合格		合格	
2	钢筋	4	合格		合格	
3	混凝土	2	合格		合格	
4	预应力	/	/		/	
5	现浇结构	1	合格		合格	
6	装配式结构	/	/		/	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效			齐全	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求			齐全	
观感质量验收		好			一般	
验收意见		符合要求				
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人: 年 月 日				
	施工单位(公章)	项目负责人: 梁炳科 2023年11月20日				
	设计单位(公章)	项目负责人: 年 月 日				
	工程总承包单位(公章)	项目负责人: 年 月 日				
	监理单位(公章)	总监理工程师: 2023年11月20日				

表 C.0.64 子分部工程质量验收记录

(砌体结构)

质控(建)表 C.0.64

单位(子单位) 工程名称	福建福能新型(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)-02地块一期-502生产给水泵房		分项工程数量	1	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	(技术)质量部门负责人	陈增顺
分包单位	/	分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	砖砌体	/	/	/	
2	混凝土小型空心砌块砌体	/	/	/	
3	石砌体	/	/	/	
4	配筋砖砌体	/	/	/	
5	填充墙砌体	1	合格	合格	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效		齐全	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求		齐全	
观感质量验收		好		一般	
验收意见		符合要求			
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			
	施工单位(公章)	项目负责人: 梁炳科 2024年11月28日			
	设计单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			
	工程总承包单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			
	监理单位(公章)	总监理工程师: 2023年11月28日			

表A. 0. 1-41 工程竣工预验收报验表

工程名称： 福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02 编号： 地块一期-502生产给水泵房

致：福建省华厦能源设计研究院有限公司（监理单位）

我方已按合同要求完成了福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02 地块一期-502生产给水泵房工程，经

自检合格，请予以检查验收

附件：

1、工程验收报告

2、其他竣工验收资料

监理单位（章）：

项目经理： 邱振斌

日期： 年 月 日

审查意见：

经预验收，该工程：

1、 符合 / 不符合 我国现行法律、法规要求；

2、 符合 / 不符合 我国现行工程建设标准；

3、 符合 / 不符合 设计文件要求；

4、 符合 / 不符合 施工合同要求。

综上所述，该工程预验收 合格 / 不合格 ， 可以 / 不可以 组织正式验收。

项目监理机构（章）：

总监理工程师： 邱振斌

日期： 年 月 日

表B.0.1 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称		福建福能新型（华安）有限公司 水空建筑用花岗岩矿（机制砂）-02地块一期-502生产给水泵房		结构类型	框架结构	层数/建筑面积	1层/59.16m²
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		技术负责人	高任清	开工日期	2023年5月1日
项目负责人		梁炳科		项目技术负责人	王亚辉	竣工日期	2023年12月30日
序号	项 目	验收记录 (施工单位填写)				验收结论 (监理单位填写)	
1	分部工程验收	共 6 分部，经查符合设计及标准规定 6 分部				合格	
2	质量控制资料核查	共 19 项，经核查符合规定 19 项				合格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 10 项，符合要求 10 项， 共抽查 10 项，符合要求 10 项， 经返工处理符合要求 0 项				合格	
4	观感质量验收	共抽查 13 项，达到“好”和“一般”的 13 项， 经返修处理符合要求的 0 项					
5	综合验收结论 (建设单位填写)						
参 加 验 收 单 位	建设单位	工程总承包单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人: 梁炳科 年 月 日	(公章) 项目负责人: 梁炳科 年 月 日	(公章) 总监理工程师: 梁炳科 年 月 日	(公章) 项目负责人: 王亚辉 项目技术负责人: 王亚辉 年 月 日	(公章) 项目负责人: 王亚辉 年 月 日	(公章) 项目负责人: 王亚辉 年 月 日	

项目名称:福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)-02地块一期
子项名称:503生活水泵房

[illegible]

表 C.0.88 分部工程质量验收记录

(地基与基础)

质控(建)表 C.0.88

单位(子单位)工程名称		福建福能新型(华安)有限公司水空建筑用花岗岩砂(机制砂)-02地块一期-503生活水泵房		子分部工程数量		2	
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	技术(质量)部门负责人	陈增顺
分包单位		分包单位负责人		/		分包内容	/
序号	项 目			施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	子分部工程名称	地基	☐	共 2 子分部, 经查 2 子分部, 符合规范及设计要求 2 子分部		合格	
		基础	☒				
		基坑支护	☐				
		地下水控制	☐				
		土方	☒				
		边坡	☐				
		地下防水	☐				
2	质 量 控 制 资 料			共 8 项, 经核查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 8 项		合格	
3	安 全 和 功 能 检 验 (检 测) 报 告			共抽查 1 项, 符合要求 1 项, 经返工处理符合要求 项		合格	
4	观 感 质 量			共抽查 1 项, 符合要求 项, 不符合要求 项		一般	
综合验收意见							
验收单位	分包单位	项目负责人:	年 月 日				
	分包单位(公章)	项目负责人:	年 月 日				
	施工单位(公章)	项目负责人:	年 月 日				
	勘察单位(公章)	项目负责人:	年 月 日				
	设计单位(公章)	项目负责人:	年 月 日				
	工程总承包单位(公章)	项目负责人:	年 月 日				
	监理单位(公章)	总监理工程师:	年 月 日				
	建设单位(公章)	项目负责人:	年 月 日				

表 C.0.57 子分部工程质量验收记录

(基础)

质控(建)表 C.0.57

单位(子单位) 工程名称	福建福能新型(华安)有限公司水空建筑用花岗岩(机制砂)-02地块一期-603生活水泵房		分项工程数量	1	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	技术(质量) 部门负责人	陈增顺
分包单位		分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	无筋扩展基础		/	/	
2	钢筋混凝土扩展基础	4	合格	合格	
3	筏形与箱形基础	/	/	/	
4	钢结构基础	/	/	/	
5	钢管混凝土结构基础	/	/	/	
6	型钢混凝土结构基础	/	/	/	
7	钢筋混凝土预制桩基础	/	/	/	
8	泥浆护壁成孔灌注桩基础	/	/	/	
9	干作业成孔桩基础	/	/	/	
10	长螺旋钻孔压灌桩基础	/	/	/	
11	沉管灌注桩基础	/	/	/	
12	钢桩基础	/	/	/	
13	锚杆静压桩基础	/	/	/	
14	岩石锚杆基础	/	/	/	
15	沉井与沉箱基础	/	/	/	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效		齐全、有效	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求		齐全、有效	
观感质量验收		好		一般	
验收意见		合格			
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人	年 月 日		
	施工单位(公章)	项目负责人	年 月 日		
	勘察单位(公章)	项目负责人	年 月 日		
	设计单位(公章)	项目(专业)负责人	年 月 日		
	工程总承包单位(公章)	项目负责人	年 月 日		
	监理单位(公章)	总监理工程师	年 月 日		

表 C.0.60 子分部工程质量验收记录

(土方)

质控(建)表 C.0.60

单位(子单位) 工程名称	福建福能新型(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)-02地块一期-503生活水泵房		分项工程数量	2	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	技术(质量) 部门负责人	陈增顺
分包单位	/	分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	土方开挖	1	合格	合格	
2	土方回填	1	合格	合格	
3	场地平整	/	/	/	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效		齐全、有效	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求		齐全、有效	
观感质量验收		好		一般	
		合格			
验收单位	分包单位	项目负责人:	年 月 日		
	技术资料专用章 (此章与分包单位项目部章) 1301066228	项目负责人:	2023年12月9日		
	勘察单位	项目负责人:	2023年12月19日		
	设计单位	项目(专业)负责人:	2023年12月19日		
	工程总承包单位	项目负责人:	年 月 日		
	监理单位	总监理工程师:	2023年12月19日		

表C.0.89 分部工程质量验收记录

(主体结构)

质控（建）表 C.0.89

单位（子单位）工程名称		福建中能新型（华安）有限公司水空建筑用花岗岩磨粉（机制砂）-02地块二期-503生活水泵房		子分部工程数量	2		
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	技术（质量）部门负责人	陈增顺
分包单位				分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	项 目		施工单位检查结果			监理单位验收结论	
1	子分部工程名称	混凝土结构	☒	共 2 子分部，经查 2 子分部，符合规范及设计要求 2 子分部			合格
		砌体结构	☒				
		钢结构	☐				
		钢管混凝土结构	☐				
		型钢混凝土结构	☐				
		铝合金结构	☐				
		木结构	☐				
		网架和索膜结构	☐				
2	质 量 控 制 资 料		共 8 项，经核查符合要求 8 项，经核定符合规范要求 8 项			合格	
3	安 全 和 功 能 检 验（检测）报告		共抽查 5 项，符合要求 5 项，经返工处理符合要求 项			合格	
4	观 感 质 量		共抽查 8 项，符合要求 8 项，不符合要求 项			一般	
综合验收意见		经对本工程综合验收，各分部工程符合设计要求，施工质量满足有关施工质量标准及规范要求，单位工程验收合格					
验收单位	分包单位（公章）		项目负责人： 年 月 日				
	施工单位（公章）		项目负责人： 年 月 日				
	设计单位（公章）		项目负责人： 年 月 日				
	监理单位（公章）		项目负责人： 年 月 日				
	建设单位（公章）		项目负责人： 年 月 日				
	监理单位（公章）		总监理工程师： 年 月 日				

表 C.0.63 子分部工程质量验收记录

(混凝土结构)

质控(建)表 C.0.63

单位(子单位) 工程名称	福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用 花岗岩矿(机制砂)-03地块一期-503生活 水泵房		分项工程数量	4	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	(技术)质 量部门负责人	陈增顺
分包单位		分包单位 负责人	/	分包内容	
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	模板	2	符合要求	合格	
2	钢筋	8	符合要求	合格	
3	混凝土	4	符合要求	合格	
4	现浇结构	2	符合要求	合格	
质量控制资料		符合要求		齐全有效	
安全和功能检验(检测)报告		符合要求		齐全有效	
观感质量验收		好		一般	
验收意见		符合要求			
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	施工单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	设计单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	工程总承包单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	监理单位(公章)	总监理工程师:		年 月 日	

表 C.0.64 子分部工程质量验收记录

(砌体结构)

质控(建)表 C.0.64

单位(子单位) 工程名称	福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩(机制砂)-02地块一期-503生活水泵房		分项工程数量	1	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司 项目负责人		梁炳科	(技术)质量 部门负责人	陈增顺
分包单位	/ 分包单位 负责人		/	分包内容	
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	填充墙砌体	1	符合要求	合格	
质量控制资料		符合要求		齐全	
安全和功能检验(检测)报告		符合要求		齐全	
观感质量验收		好		一般	
验收意见		符合要求			
验收 单位	分包单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	施工单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	设计单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	工程总承包单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	监理单位(公章)	总监监理工程师:		年 月 日	

表A.0.1-41 工程竣工预验收报验表

工程名称： 福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02 编号：
地块一期-503生活水泵房

致： 福建省华厦能源设计研究院有限公司 （监理单位）
我方已按合同要求完成了 福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02 工程，经
地块一期-503生活水泵房 自检合格，请予以检查和验收。

- 附件：
- 1、工程验收报告
 - 2、其他竣工验收资料



项目经理
日期 年 月 日

审查意见：

- 经预验收，该工程：
- 1、 符合 / 不符合 我国现行法律、法规要求；
 - 2、 符合 / 不符合 我国现行工程建设标准；
 - 3、 符合 / 不符合 设计文件要求；
 - 4、 符合 / 不符合 施工合同要求。
- 综上所述，该工程预验收 合格 / 不合格 ， 可以 / 不可以 组织正式验收。

项目监理机构（章）：
总监理工程师：
日期： 年 月 日

表B.0.1 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	福建福能新型（华安）有限公司水空建筑用花岗岩矿（机制砂）-02地块一期-503生活水泵房		结构类型	框架结构	层数/建筑面积	1层/44.89m²
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司		技术负责人	高任清	开工日期	2023年5月1日
项目负责人	梁炳科		项目技术负责人	王亚辉	竣工日期	2024年10月8日
序号	项 目	验收记录 (施工单位填写)			验收结论 (监理单位填写)	
1	分部工程验收	共 6 分部，经查符合设计及标准规定 6 分部			合格	
2	质量控制资料核查	共 19 项，经核查符合规定 19 项			合格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 10 项，符合要求 10 项， 共抽查 10 项，符合要求 10 项， 经返工处理符合要求 0 项			合格	
4	观感质量验收	共抽查 13 项，达到“好”和“一般”的 13 项， 经返修处理符合要求的 0 项			一般	
5	综合验收结论 (建设单位填写)					
参 加 验 收 单 位	建设单位	工程总承包单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: 梁炳科 年 月 日	(公章) 项目负责人: 梁炳科 年 月 日	(公章) 总监理工程师: 梁炳科 年 月 日	(公章) 项目负责人: 王亚辉 项目技术负责人: 王亚辉 年 月 日	(公章) 项目负责人: 王亚辉 年 月 日	(公章) 项目负责人: 王亚辉 年 月 日

子项名称: 504污水调节池

[illegible]

表 C.0.88 分部工程质量验收记录

(地基与基础)

质控(建)表 C.0.88

单位(子单位)工程名称		福建福能新型(伟安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)02地块一期-504调节池		子分部工程数量	2		
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	技术(质量)部门负责人	陈增顺
分包单位				分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	项 目			施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	子分部工程名称	地基	☒	共 3 子分部, 经查 3 子分部, 符合规范及设计要求 3 子分部		合格	
		基础	☒				
		基坑支护	☐				
		地下水控制	☐				
		土方	☒				
		边坡	☐				
		地下防水	☐				
2	质量控制资料			共 8 项, 经核查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 8 项		合格	
3	安全和功能检验(检测)报告			共抽查 1 项, 符合要求 1 项, 经返工处理符合要求 0 项		合格	
4	观感质量			共抽查 1 项, 符合要求 1 项, 不符合要求 0 项		合格	
综合验收意见							
验收单位	分包单位		项目负责人:	年 月 日			
	分包单位(公章)		项目负责人:	年 月 日			
	施工单位(公章)		项目负责人:	2023年12月20日			
	勘察单位(公章)		项目负责人:	年 月 日			
	设计单位(公章)		项目负责人:	年 月 日			
	工程总承包单位(公章)		项目负责人:	年 月 日			
	监理单位(公章)		总监理工程师:	2023年12月20日			
	建设单位(公章)		项目负责人:	年 月 日			

表 C.0.56 子分部工程质量验收记

(地基)

质控(建)表 C.0.56

单位(子单位) 工程名称		福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用 花岗岩矿(机制砂)02地块一期		分项工程数量		1	
分包单位		/		分包单位 负责人		/	
序号	分项工程名称		检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	素土			/		/	
2	灰土地基		/	/		/	
3	砂和砂石地基		1	合格		符合规范	
4	土工合成材料地基		/	/		/	
5	粉煤灰地基		/	/		/	
6	强夯地基		/	/		/	
7	注浆地基		/	/		/	
8	预压地基		/	/		/	
9	砂石桩复合地基		/	/		/	
10	高压喷射注浆地基		/	/		/	
11	水泥土搅拌桩地基		/	/		/	
12	土和灰土挤密桩地基		/	/		/	
13	水泥粉煤灰碎石桩复合地基		/	/		/	
14	夯实水泥土桩复合地基		/	/		/	
15	砂桩地基		/	/		/	
质量控制资料			资料控制质量齐全、有效			合格	
安全和功能检验(检测)报告			检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求			合格	
观感质量验收			好			合格	
验收意见			合格				
验收单位	分包单位(公章)		项目负责人: 年月日				
	施工单位(公章)		项目负责人: 年月日				
	勘察单位(公章)		项目负责人: 年月日				
	设计单位(公章)		项目(专业)负责人: 年月日				
	工程总承包单位(公章)		项目负责人: 年月日				
监理单位(公章)		总监理工程师: 年月日					

表C.0.60 土石方子分部工程质量验收记录表
(土石方)

质控(建)表C.0.60

单位(子单位) 工程名称	福能新建村(纪友)有限公司水空建筑用花崗岩(机制砂)-02地块一期-504号水调冲池		分项工程数量	2	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	(技术)质量 部门负责人	陈增顺
分包单位	/	分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论
1	土方开挖	1	合格		合格
2	岩质基坑开挖	/	/		/
3	土石方堆放与运输	/	/		/
4	土石方回填	1	合格		合格
5	场地平整	/	/		/
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效			齐全、有效
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求			齐全、有效
观感质量验收		好			一般
验收意见: 合格					
验 收 单 位	分包单位	项目负责人: 年 月 日			
	施工单位	项目负责人: 梁炳科 2023年12月20日			
	勘察单位	项目负责人: 年 月 日			
	设计单位	项目负责人: 2023年12月20日			
	工程总承包单位	项目负责人: 年 月 日			
	监理单位	总监理工程师: 邱彬斌 2023年12月20日			

表C.0.57 基础子分部工程质量验收记录表
(基础)

质控(建)表C.0.57

单位(子单位)工程名称	福建新源建材(集团)有限公司水空建筑用花岗岩(机制砂)02地块一期-504污水调节池		分项工程数量	1	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	(技术)质量部门负责人	陈增顺
分包单位	河北	分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论
1	无筋扩展基础	/	/		/
2	钢筋混凝土扩展基础	/	/		/
3	筏形与箱形基础	9	合格		合格
4	钢结构基础	/	/		/
5	钢管混凝土结构基础	/	/		/
6	型钢混凝土结构基础	/	/		/
7	钢筋混凝土预制桩基础	/	/		/
8	泥浆护壁成孔灌注桩基础	/	/		/
9	干作业成孔桩基础	/	/		/
10	长螺旋钻孔压灌桩基础	/	/		/
11	沉管灌注桩基础	/	/		/
12	钢桩基础	/	/		/
13	锚杆静压桩基础	/	/		/
14	岩石锚杆基础	/	/		/
15	沉井与沉箱基础	/	/		/
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效			齐全、有效 齐全、有效 一致
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求			
观感质量验收、验收意见		合格			
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人:	年 月 日		
	施工单位(公章)	项目负责人:	年 月 日		
	勘察单位(公章)	项目负责人:	年 月 日		
	设计单位(公章)	项目(专业)负责人:	年 月 日		
	工程总承包单位(公章)	项目负责人:	年 月 日		
	监理单位(公章)	总监理工程师:	年 月 日		

表A. 0. 1-41 工程竣工预验收报验表

工程名称： 福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02 编号：
地块一期-504污水调节池

致： 福建省华夏能源设计研究院有限公司 （监理单位）
福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02
我方已按合同要求完成了 地块一期-504污水调节池 工程，经
自检合格，请予以检查和验收。

- 附件：
- 1、工程验收报告
 - 2、其他竣工验收资料

施工单位（章）
项目经理
日期： 年 月 日

审查意见：

- 经预验收，该工程：
- 1、 符合 / 不符合 我国现行法律、法规要求；
 - 2、 符合 / 不符合 我国现行工程建设标准；
 - 3、 符合 / 不符合 设计文件要求；
 - 4、 符合 / 不符合 施工合同要求。
- 综上所述，该工程预验收 合格 / 不合格 ， 可以 / 不可以 组织正式验收。

项目监理机构（章）：
总监理工程师：
日期： 年 月 日

表B.0.1 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02地块一期-504污水调节池		结构类型	钢筋混凝土水池	层数/建筑面积	89.75m2
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司		技术负责人	高任清	开工日期	2023年5月1日
项目负责人	梁炳科		项目技术负责人	王亚辉	竣工日期	2024年10月18日
序号	项 目	验 收 记 录 (施工单位填写)			验 收 结 论 (监理单位填写)	
1	分部工程验收	共 1 分部，经检查符合设计及标准规定 1 分部			合格	
2	质量控制资料核查	共 8 项，经核查符合规定 8 项			合格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 3 项，符合要求 3 项， 共抽查 3 项，符合要求 3 项， 经返工处理符合要求 项			合格	
4	观感质量验收	共抽查 2 项，达到“好”和“一般”的 2 项， 经返修处理符合要求的 项			一般	
5	综合验收结论 (建设单位填写)					
参 加 验 收 单 位	建设单位	工程总承包单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 总监理工程师: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 项目技术负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日

子项名称: 505初期雨水池

[illegible]

表C.0.88 分部工程质量验收记录
(地基与基础)

质控(建)表C.0.88

单位(子单位) 工程名称	福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)02地块一期-505初期雨水池		子分部 工程数量	2	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	(技术)质量 部门负责人	陈增顺
分包单位		分包单位 负责人	/	分包内容	
序号	项 目		施工单位检查结果		监理单位 验收结论
1	子分部 工程名称	地基	共 2 子分部, 经查 2 子分部, 符合规范 及设计要求 2 子分部		合格
		基础			
		特殊土地基基础			
		基坑支护			
		地下水控制			
		土石方			
		边坡			
		地下防水			
2	质量控制资料		共 8 项, 经核查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 8 项		合格
3	安全和功能检验(检测)报告		共抽查 3 项, 符合要求 3 项, 经返工处理符合要求 项		合格
4	观感质量		共抽查 2 项, 符合要求 2 项, 不符合要求 项		一般
综合验收意见 合格					
验 收 单 位	分包单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			
	施工单位(公章)	项目负责人: 梁炳科 2024年7月14日			
	勘察单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			
	设计单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			
	工程总承包单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			
	监理单位(公章)	总监理工程师: 邱培斌 2024年7月14日			
	建设单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			

表C.0.57 基础子分部工程质量验收记录表
(基础)

质控(建)表C.0.57

单位(子单位) 工程名称	福能新材料(福建)有限公司永空建筑 用花岗岩矿(机制砂)02地块一期-505初 道盖水池		分项工程数量	1	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	(技术)质量 部门负责人	陈增顺
分包单位		分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	无筋扩展基础	/	/	/	
2	钢筋混凝土扩展基础	/	/	/	
3	筏形与箱形基础	14	合格	合格	
4	钢结构基础	/	/	/	
5	钢管混凝土结构基础	/	/	/	
6	型钢混凝土结构基础	/	/	/	
7	钢筋混凝土预制桩基础	/	/	/	
8	泥浆护壁成孔灌注桩基础	/	/	/	
9	干作业成孔桩基础	/	/	/	
10	长螺旋钻孔压灌桩基础	/	/	/	
11	沉管灌注桩基础	/	/	/	
12	钢桩基础	/	/	/	
13	锚杆静压桩基础	/	/	/	
14	岩石锚杆基础	/	/	/	
15	沉井与沉箱基础	/	/	/	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效		齐全、有效	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求		齐全、有效	
观感质量验收		好		合格	
验收意见		合格			
验 收 单 位	分包单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			
	施工单位(公章)	项目负责人: 梁炳科 2014年1月2日			
	勘察单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			
	设计单位(公章)	项目(专业)负责人: 2014年1月2日			
	工程总承包单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			
	监理单位(公章)	总监理工程师: 邱梅斌 2014年1月2日			

表C.0.60 土石方子分部工程质量验收记录表
(土石方)

质控（建）表C.0.60

单位（子单位） 工程名称	福能新建建材（安泰）有限公司水空建筑用花岗岩（机制砂）02地块一期-505初期雨水池		分项工程数量	2	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	（技术）质量 部门负责人	陈增顺
分包单位	/	分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	土方开挖	1	合格	合格	
2	岩质基坑开挖	/	/	/	
3	土石方堆放与运输	/	/	/	
4	土石方回填	1	合格	合格	
5	场地平整	/	/	/	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效		齐全、有效	
安全和功能检验（检测）报告		检验报告齐全、有效，符合设计及规范要求		齐全、有效	
观感质量验收		好		一般	
验收意见		合格			
验 收 单 位	分包单位	项目负责人：_____		_____年 月 日	
	技术资料专用章 施工单位（项目公章）	项目负责人：梁炳科		2024年 月 日	
	勘察单位	项目负责人：_____		_____年 月 日	
	设计单位	项目（专业）负责人：_____		2024年 月 日	
	工程总承包单位	项目负责人：_____		_____年 月 日	
	监理单位	总监理工程师：邱辉斌		2024年 月 日	

表A. 0. 1-41 工程竣工预验收报验表

工程名称： 福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02 编号：
地块一期-505初期雨水池

致： 福建省华夏能源设计研究院有限公司 （监理单位）
我方已按合同要求完成了 福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02 工程，经
自检合格，请予以检查和验收。 地块一期-505初期雨水池

附件：
1、工程验收报告
2、其他竣工验收资料



审查意见：

经预验收，该工程：

1、 符合 / 不符合 我国现行法律、法规要求；

2、 符合 / 不符合 我国现行工程建设标准；


3、 符合 / 不符合 设计文件要求；

4、 符合 / 不符合 施工合同要求。

综上所述，该工程预验收 合格 / 不合格 ， 可以 / 不可以 组织正式验收。

项目监理机构（章）：
总监理工程师： 邱辉斌
日 期： 年 月 日

表B.0.1 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称		福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02地块一期-505初期雨水池		结构类型	钢筋混凝土水池	层数/建筑面积	
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		技术负责人	高任清	开工日期	2023年5月1日
项目负责人		梁炳科		项目技术负责人	王亚辉	竣工日期	2024年10月18日
序号	项 目	验收记录 (施工单位填写)				验收结论 (监理单位填写)	
1	分部工程验收	共 1 分部，经核查符合设计及标准规定 1 分部				合格	
2	质量控制资料核查	共 8 项，经核查符合规定 8 项				合格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 3 项，符合要求 3 项，				合格	
		共抽查 3 项，符合要求 3 项，					
		经返工处理符合要求 项					
4	观感质量验收	共抽查 2 项，达到“好”和“一般”的 2 项， 经返修处理符合要求的 项				一般	
5	综合验收结论 (建设单位填写)						
参 加 验 收 单 位	建设单位	工程总承包单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
	项目负责人：  5506292006398 年 月 日	项目负责人：  年 月 日	总监理工程师：  年 月 日	项目负责人：  项目技术负责人：  年 月 日	项目负责人：  年 月 日	项目负责人：  年 月 日	

子项名称: 507取水泵房

[illegible]

表 C.0.88 分部工程质量验收记录

(地基与基础)

质控(建)表 C.0.88

单位(子单位)工程名称		德能新望新材料(河北)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)-02地块一期-507取水至岸		子分部工程数量		3	
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	技术(质量)部门负责人	陈增顺
分包单位		/		分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	项 目			施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	子分部名称	地基	☒	共 3 子分部, 经查 3 子分部, 符合规范及设计要求 3 子分部		合格	
		基础	☒				
		基坑支护	☐				
		地下水控制	☐				
		土方	☒				
		边坡	☐				
		地下防水	☐				
2	质 量 控 制 资 料			共 7 项, 经核查符合要求 7 项, 经核定符合规范要求 7 项		合格	
3	安 全 和 功 能 检 验 (检测) 报告			共抽查 1 项, 符合要求 1 项, 经返工处理符合要求 0 项		合格	
4	观 感 质 量			共抽查 1 项, 符合要求 1 项, 不符合要求 0 项		一般	
综合验收意见		合格					
验收单位	分包单位	项目负责人:			年 月 日		
	分包单位(公章)	项目负责人: 350623900628			年 月 日		
	施工单位(公章)	项目负责人:			年 月 日		
	勘察单位(公章)	项目负责人:			年 月 日		
	设计单位(公章)	项目负责人:			年 月 日		
	工程总承包单位(公章)	项目负责人:			年 月 日		
	监理单位(公章)	总监理工程师: 3659			年 月 日		
建设单位(公章)	项目负责人:			年 月 日			

表 C.0.56 子分部工程质量验收记

(地基)

质控(建)表 C.0.56

单位(子单位)工程名称		福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)02地块一期-507取水泵房		分项工程数量		1	
分包单位		/		分包单位负责人		/	
序号	分项工程名称		检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	素土			/		/	
2	灰土地基		/	/		/	
3	砂和砂石地基		1	合格		合格	
4	土工合成材料地基		/	/		/	
5	粉煤灰地基		/	/		/	
6	强夯地基		/	/		/	
7	注浆地基		/	/		/	
8	预压地基		/	/		/	
9	砂石桩复合地基		/	/		/	
10	高压喷射注浆地基		/	/		/	
11	水泥土搅拌桩地基		/	/		/	
12	土和灰土挤密桩地基		/	/		/	
13	水泥粉煤灰碎石桩复合地基		/	/		/	
14	夯实水泥土桩复合地基		/	/		/	
15	砂桩地基		/	/		/	
质量控制资料			资料控制质量齐全、有效			齐全、有效	
安全和功能检验(检测)报告			检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求			齐全	
观感质量验收			好			一般	
验收意见			合格				
验收单位	分包单位(公章)		项目负责人:				
	施工单位(公章)		项目负责人:				
	勘察单位(公章)		项目负责人:				
	设计单位(公章)		项目(专业)负责人:				
	工程总承包单位(公章)		项目负责人:				
	监理单位(公章)		总监理工程师:				

表 C.0.57 子分部工程质量验收记录
(基础)

质控(建)表 C.0.57

单位(子单位) 工程名称	福建新厦建材(平安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)02地质一期-507取水工程		分项工程数量	筏形基础	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司 项目负责人		梁炳科	技术(质量)部门负责人	陈增顺
分包单位	分包单位负责人		/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	无筋扩展基础	/	/	/	
2	钢筋混凝土扩展基础	/	/	/	
3	筏形与箱形基础	7	合格	合格	
4	钢结构基础	/	/	/	
5	钢管混凝土结构基础	/	/	/	
6	型钢混凝土结构基础	/	/	/	
7	钢筋混凝土预制桩基础	/	/	/	
8	泥浆护壁成孔灌注桩基础	/	/	/	
9	干作业成孔桩基础	/	/	/	
10	长螺旋钻孔压灌桩基础	/	/	/	
11	沉管灌注桩基础	/	/	/	
12	钢桩基础	/	/	/	
13	锚杆静压桩基础	/	/	/	
14	岩石锚杆基础	/	/	/	
15	沉井与沉箱基础	/	/	/	
质量控制资料		资料控制质量齐全、有效		齐全有效	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求		齐全有效	
观感质量验收		好		一般	
验收意见		合格			
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人:			
	施工单位(公章)	项目负责人:			
	勘察单位(公章)	项目负责人:			
	设计单位(公章)	项目负责人:			
	工程总承包单位(公章)	项目负责人:			
	监理单位(公章)	总监理工程师:			

表C.0.60 土石方子分部工程质量验收记录表

(土石方)

质控（建）表C.0.60

单位（子单位） 工程名称		福能新型建材（华安）有限公司水空建筑用 花岗岩矿（机制砂）-02地块一期-507取水泵 房		分项工程数量		2	
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人		梁炳科	
分包单位		/		分包单位 负责人		/	
						(技术) 质量 部门负责人	
						陈增顺	
						分包内容	
序号	分项工程名称		检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	土方开挖			合格		合格	
2	岩质基坑开挖		/	/		/	
3	土石方堆放与运输		/	/		/	
4	土石方回填		1	合格		/	
5	场地平整		/	/		/	
质量控制资料			质量控制资料齐全、有效			齐全有效	
安全和功能检验（检测）报告			检验报告齐全、有效，符合设计及规范要求			齐全有效	
观感质量验收			一般			合格	
验收意见			合格			合格	
验收 单 位	施工单位		项目负责人		年 月 日		
	监理单位（项目监理部）		项目负责人		年 月 日		
	勘察单位		项目负责人		年 月 日		
	设计单位		项目（专业）负责人		年 月 日		
	工程总承包单位		项目负责人		年 月 日		
	监理单位		总监理工程师		年 月 日		

表C.0.89 主体结构分部工程质量验收记录表
(主体结构)

质控(建)表C.0.89

单位(子单位) 工程名称		福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)-02地块一期-507取水泵房		子分部 工程数量	2	
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	(技术)质量 部门负责人 陈增顺
分包单位				分包单位 负责人	/	分包内容
序号	项 目			施工单位检查结果		监理单位 验收结论
1	子 分 部 工 程 名 称	混凝土结构		☒	共 2 子分部, 经查 2 子分部, 符合规范 及设计要求 2 子分部	合格
		砌体结构		☒		
		钢结构		☐		
		钢管混凝土结构		☐		
		型钢混凝土结构		☐		
		铝合金结构		☐		
		木结构		☐		
		网架和索膜结构		☐		
2	质量控制资料		共 8 项, 经核查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 8 项		合格	
3	安全和功能检验(检测)报告		共抽查 8 项, 符合要求 8 项, 经返工处理符合要求 项		合格	
4	观感质量		共抽查 8 项, 符合要求 8 项, 不符合要求 项		一般	
综合验收意见 合格						
验 收 单 位	分包单位(公章)		项目负责人: 年 月 日			
	施工单位(公章)		项目负责人: 年 月 日			
	设计单位(公章)		项目负责人: 年 月 日			
	工程总承包单位(公章)		项目负责人: 年 月 日			
	监理单位(公章)		总监理工程师: 年 月 日			
	建设单位(公章)		项目负责人: 年 月 日			

表C. 0. 64 砌体结构分部工程质量验收记录表
(砌体结构)

质控（建）表C. 0. 64

单位（子单位）工程名称		福能新型建材（华安）有限公司水空建筑用花岗岩矿（机制砂）-02地块一期-S07取水泵房		分项工程数量	1	
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	（技术）质量部门负责人	陈增顺
分包单位		/	分包单位负责人	/	分包内容	
序号	分项工程名称		检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论
1	砖砌体		/	/		/
2	混凝土小型空心砌块砌体		/	/		/
3	石砌体		/	/		/
4	配筋砖砌体		/	/		/
5	填充墙砌体		2	合格		合格
质量控制资料			质量控制资料齐全、有效			齐全有效
安全和功能检验（检测）报告			检验报告齐全、有效，符合设计及规范要求			齐全有效
观感质量验收			好			一般
验收意见			合格。			
验收单	分包单位（公章）		项目负责人：年月日			
	施工单位（公章）		项目负责人：年月日			
	设计单位（公章）		项目负责人：年月日			
	工程总承包单位（公章）		项目负责人：年月日			
	监理单位（公章）		总监理工程师：年月日			

表C. 0. 63 混凝土结构子分部工程质量验收记录表

(混凝土结构)

质控(建)表C. 0. 63

单位(子单位)工程名称	福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)-02地块一期-507取水泵房	分项工程数量	4		
施工单位	河南省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	(技术)质量部门负责人	陈增顺
分包单位		分包单位负责人	/	分包内容	
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	模板	2	合格	合格	
2	钢筋	6	合格	合格	
3	混凝土	4	合格	合格	
4	预应力	/	/	/	
5	现浇结构	2	合格	/	
6	装配式结构	/	/	/	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效			齐全有效
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求			齐全有效
观感质量验收		好			一般
验收意见		合格			
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	施工单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	设计单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	工程总承包单位(公章)	项目负责人:		年 月 日	
	监理单位(公章)	总监理工程师:		年 月 日	

表A.0.1-41 工程竣工预验收报验表

工程名称： 福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02
地块一期-507取水泵房

编号：

致： 福建省华夏能源设计研究院有限公司 （监理单位）
福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02
我方已按合同要求完成了 地块一期-507取水泵房 工程，经
自检合格，请予以检查和验收。

附件：

- 1、工程验收报告
- 2、其他竣工验收资料



项目经理
日期

年 月 日

审查意见：

经预验收，该工程：

- 1、 符合 / ~~不符合~~ 我国现行法律、法规要求；
- 2、 符合 / ~~不符合~~ 我国现行工程建设标准；
- 3、 符合 / ~~不符合~~ 设计文件要求；
- 4、 符合 / ~~不符合~~ 施工合同要求。

综上所述，该工程预验收 合格 / ~~不合格~~， 可以 / ~~不可以~~ 组织正式验收。

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日期：

年 月 日

表B.0.1 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称		福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02地块一期-507取水泵房		结构类型	框架结构	层数/建筑面积	2层
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		技术负责人	高任清	开工日期	2023年5月1日
项目负责人		梁炳科		项目技术负责人	王亚辉	竣工日期	2024年10月8日
序号	项 目	验 收 记 录 (施工单位填写)				验 收 结 论 (监理单位填写)	
1	分部工程验收	共 6 分部，经查符合设计及标准规定 6 分部				合格	
2	质量控制资料核查	共 19 项，经核查符合规定 19 项				合格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 10 项，符合要求 10 项， 共抽查 10 项，符合要求 10 项， 经返工处理符合要求 项				合格	
4	观感质量验收	共抽查 14 项，达到“好”和“一般”的 14 项， 经返 修处理符合要求的 项				一般	
5	综合验收结论 (建设单位填写)						
参 加 验 收 单 位	建设单位	工程总承包单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 总监理工程师: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 项目技术负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日	

项目名称:福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)-02地块一期
子项名称:601中控楼

基础分部质量验收记录

部

质量验收记录

构子分部

构子分部

表 C.0.88 分部工程质量验收记录

(地基与基础)

质控(建)表 C.0.88

单位(子单位)工程名称		福建福能新型(华安)有限公司水空建筑用花岗岩(机制砂)二期-601中控楼		子分部工程数量	2		
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	技术(质量)部门负责人	陈增顺
分包单位				分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	项 目			施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	子分部工程名称	地基	☒	共 2 子分部, 经查 2 子分部, 符合规范及设计要求 2 子分部		合格	
		基础	☒				
		基坑支护	☐				
		地下水控制	☐				
		土方	☒				
		边坡	☐				
		地下防水	☐				
2	质 量 控 制 资 料			共 7 项, 经核查符合要求 7 项, 经核定符合规范要求 7 项		合格	
3	安 全 和 功 能 检 验 (检测) 报告			共抽查 1 项, 符合要求 1 项, 经返工处理符合要求 1 项		合格	
4	观 感 质 量			共抽查 1 项, 符合要求 1 项, 不符合要求 1 项		合格	
综合验收意见							
验收单位	分包单位		项目负责人:		年 月 日		
	分包单位(公章)		项目负责人:		年 月 日		
	施工单位(公章)		项目负责人:		2025年7月8日		
	勘察单位(公章)		项目负责人:		2025年7月8日		
	设计单位(公章)		项目负责人:		2025年7月8日		
	工程总承包单位(公章)		项目负责人:		年 月 日		
	监理单位(公章)		总监理工程师:		2025年7月8日		
	建设单位(公章)		项目负责人:		2025年7月8日		

表C. 0. 57 基础子分部工程质量验收记录表

(基础)

质控(建)表C. 0. 57

单位(子单位)工程名称	福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)-02地块一期-601中控楼		分项工程数量	1	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	(技术)质量部门负责人	王亚辉
分包单位		分包单位负责人	/	分包内容	
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	无筋扩展基础	/	/	/	
2	钢筋混凝土扩展基础	/	合格	合格	
3	筏形与箱形基础	/	/	/	
4	钢结构基础	/	/	/	
5	钢管混凝土结构基础	/	/	/	
6	型钢混凝土结构基础	/	/	/	
7	钢筋混凝土预制桩基础	/	/	/	
8	泥浆护壁成孔灌注桩基础	/	/	/	
9	干作业成孔桩基础	/	/	/	
10	长螺旋钻孔压灌桩基础	/	/	/	
11	沉管灌注桩基础	/	/	/	
12	钢桩基础	/	/	/	
13	锚杆静压桩基础	/	/	/	
14	岩石锚杆基础	/	/	/	
15	沉井与沉箱基础	/	/	/	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效		齐全、有效	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求		齐全、有效	
观感质量验收		一般		一般	
验收意见		合格			
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人:			
	施工单位(公章)	项目负责人:	梁炳科		
	勘察单位(公章)	项目负责人:	王亚辉		
	设计单位(公章)	项目(专业)负责人:	2023年7月18日		
	工程总承包单位(公章)	项目负责人:	年月日		
	监理单位(公章)	总监理工程师:	邱辉斌 2023年7月18日		

表C.0.60 土石方分部工程质量验收记录表
(土石方)

质控（建）表C.0.60

单位（子单位） 工程名称	福能新型建材（华安）有限公司水空建筑用花岗岩（机制砂）-02地块一期-601中控楼		分项工程数量	2	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	(技术) 质量 部门负责人	王亚辉
分包单位	/	分包单位 负责人	/	分包内容	

序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	土方开挖	1	合格	合格	
2	岩质基坑开挖	/	/	/	
3	土石方堆放与运输	/	/	/	
4	土石方回填	1	合格	合格	
5	场地平整	/	/	/	

质量控制资料	质量控制资料齐全、有效	齐全有效
安全和功能检验（检测）报告	检验报告齐全、有效，符合设计及规范要求	齐全有效
观感质量验收	一般	一般
验收意见	合格	

验收单位	分包单位	项目负责人: _____	年 月 日
	施工单位（项目部）	项目负责人: 梁炳科	2023 年 7 月 18 日
	勘察单位	项目负责人: _____	2023 年 7 月 18 日
	设计单位	项目（专业）负责人: _____	2023 年 7 月 18 日
	工程总承包单位	项目负责人: _____	年 月 日
	监理单位	总监理工程师: 邱辉斌	2023 年 7 月 18 日

表C. 0. 89 主体结构分部工程质量验收记录表
(主体结构)

质控(建)表C. 0. 89

单位(子单位) 工程名称		福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)-02地块一期-601中控楼		子分部 工程数量	2
施工单位		河北南第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	(技术)质量 部门负责人 陈增顺
分包单位		/	分包单位 负责人	/	分包内容
序号	项 目			施工单位检查结果	监理单位 验收结论
1	子 分 部 工 程 名 称	混凝土结构	☒	共 2 子分部, 经查 2 子分部, 符合规范 及设计要求 2 子分部	合格
		砌体结构	☒		
		钢结构	☐		
		钢管混凝土结构	☐		
		型钢混凝土结构	☐		
		铝合金结构	☐		
		木结构	☐		
		网架和索膜结构	☐		
2	质量控制资料		共 8 项, 经核查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 8 项		合格
3	安全和功能检验(检测)报告		共抽查 8 项, 符合要求 8 项, 经返工处理符合要求 项		合格
4	观感质量		共抽查 8 项, 符合要求 8 项, 不符合要求 项		一般
综合验收意见					
合格					
验 收 单 位	分包单位(公章)		项目负责人: 年 月 日		
	施工单位(公章)		项目负责人: 梁炳科 2025年9月19日		
	设计单位(公章)		项目负责人: 2025年9月19日		
	工程总承包单位(公章)		项目负责人: 年 月 日		
	监理单位(公章)		总工程师: 邱峰斌 2025年9月19日		
	建设单位(公章)		项目负责人: 2025年9月19日		

表 C.0.63 子分部工程质量验收记录

(混凝土结构)

质控(建)表 C.0.63

单位(子单位) 工程名称	福建福能新型(华安)有限公司水空建筑用 花岗岩(凤血砂)一期-601中控		分项工程数量	4	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司 项目负责人		梁炳科	(技术)质 量部门负责人	陈增顺
分包单位			分包单位 负责人	/	分包内容 /
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	模板	2	合格	合格	
2	钢筋	8	合格	合格	
3	混凝土	2	合格	合格	
4	预应力	/	/	/	
5	现浇结构	2	合格		
6	装配式结构	/	/	/	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效		齐全有效	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求		报告齐全	
观感质量验收		好		合格	
验收意见		合格			
验收 单 位	分包单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			
	施工单位(公章)	项目负责人: 2023年9月18日			
	设计单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			
	工程总承包单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			
	监理单位(公章)	总监理工程师: 2023年9月18日			

表 C.0.64 子分部工程质量验收记录
(砌体结构)

质控（建）表 C.0.64

单位（子单位）工程名称		福建福能新型（淮安）有限公司水空建筑用花岗岩矿（机制砂）02地块一期-601中控楼		分项工程数量		1			
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司 项目负责人		梁炳科		(技术) 质量部门负责人 陈增顺			
分包单位				分包单位负责人		/			
序号		分项工程名称		检验批数量		施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1		砖砌体		/		/		/	
2		混凝土小型空心砌块砌体		/		/		/	
3		石砌体		/		/		/	
4		配筋砖砌体		/		/		/	
5		填充墙砌体		2		合格		合格	
质量控制资料				质量控制资料齐全、有效				齐全有效	
安全和功能检验（检测）报告				检验报告齐全、有效，符合设计及规范要求				报告齐全	
观感质量验收				好				合格	
验收意见				合格					
验收单位	分包单位（公章）			项目负责人：			年 月 日		
	施工单位（公章）			项目负责人：			2023年9月19日		
	设计单位（公章）			项目负责人：			年 月 日		
	工程总承包单位（公章）			项目负责人：			年 月 日		
	监理单位（公章）			总监理工程师：			2023年9月19日		

分部工程质量验收记录
(建筑节能)

质控(建)表

单位(子单位) 工程名称		福能新型建材(华安)有限公司水窑建筑用花岗岩矿(机制砂)-02地块-601中控楼		子分部 工程数量	2	
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	(技术)质量 部门负责人 陈增顺
分包单位				分包单位 负责人	/	分包内容 /
序号	项 目			施工单位检查结果		监理单位 验收结论
1	子分部 工程名称	围护结构节能工程 ☒		共 2 子分部, 经查 2 子分部, 符合规范 及设计要求 2 子分部	合格	
		供暖调节节能工程 ☐				
		配电照明节能工程 ☒				
		监测控制节能工程 ☐				
		可再生能源节能工程 ☐				
2	质量控制资料		共 16 项, 经核查符合要求 16 项, 经核定符合规范要求 16 项		合格	
3	安全和功能检验(检测)报告		共抽查 10 项, 符合要求 10 项, 经返工处理符合要求 项		合格	
4	观感质量		共抽查 6 项, 符合要求 6 项, 不符合要求 项		一般	
综合验收意见 合格						
验 收 单 位	分包单位(公章)		项目负责人: 年 月 日			
	施工单位(公章)		项目负责人: 梁炳科 2023 年 11 月 30 日			
	设计单位(公章)		项目负责人: 年 月 日			
	工程总承包单位(公章)		项目负责人: 年 月 日			
	监理单位(公章)		总监理工程师: 邱辉斌 2023 年 11 月 30 日			
	建设单位(公章)		项目负责人: 年 月 日			

围护结构节能工程子分部工程质量验收记录表
(围护结构节能工程)

质控(建).表

单位(子单位)工程名称		福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)-02地块-601中拉楼		分项工程数量	3	
施工单位		河北清源建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	(技术)质量部门负责人	陈增顺
分包单位			分包单位负责人		分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	墙体节能工程	1	合格		合格	
2	幕墙节能工程	/	/		/	
3	门窗节能工程	1	合格		合格	
4	屋面节能工程	1	合格		合格	
5	地面节能工程	/	/		/	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效			齐全、有效	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求			齐全、有效	
观感质量验收		一般			一般	
验收意见		合格				
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人: 年 月 日				
	施工单位(公章)	项目负责人: 2025年4月20日				
	设计单位(公章)	项目负责人: 年 月 日				
	工程总承包单位(公章)	项目负责人: 年 月 日				
	监理单位(公章)	总监理工程师: 邱振斌 2025年4月20日				
	建设单位(公章)	项目负责人: 2025年4月20日				

围护结构节能工程子分部工程质量验收记录表
(围护结构节能工程)

质控(建).表

单位(子单位) 工程名称	福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩(机制砂)-02地块-601中控楼		分项工程数量	3	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	(技术)质量 部门负责人	陈增顺
分包单位		分包单位 负责人		分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	墙体节能工程	1	合格	合格	
2	幕墙节能工程	/	/	/	
3	门窗节能工程	1	合格	合格	
4	屋面节能工程	1	合格	合格	
5	地面节能工程	/	/	/	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效		齐全、有效	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求		齐全、有效	
观感质量验收		一般		一般	
验收意见		合格			
验 收 单 位	分包单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			
	施工单位(公章)	项目负责人: 2015年4月20日			
	设计单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			
	工程总承包单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			
	监理单位(公章)	总监理工程师: 邱辉斌 2015年4月20日			
	建设单位(公章)	项目负责人: 年 月 日			

(配电照明节能工程)

单位（子单位） 工程名称		福能新型建材（华安）有限公司水空建筑用花岗岩矿（机制砂）02地块-601中控楼		分项工程数量		1	
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人		梁炳科	
分包单位		分包单位负责人				(技术) 质量 部门负责人 陈增顺	
						分包内容 /	
序号		分项工程名称		检验批数量		施工单位检查结果	
1		配电与照明节能工程		1		合格	
		质量控制资料		质量控制资料齐全、有效		合格	
		安全和功能检验（检测）报告		检验报告齐全、有效，符合设计及规范要求		合格	
		观感质量验收		好		一般	
		验收意见		合格			
验收单位	分包单位（公章）		项目负责人：		年 月 日		
	施工单位（公章）		项目负责人：		2025年4月26日		
	设计单位（公章）		项目负责人：		年 月 日		
	工程总承包单位（公章）		项目负责人：		年 月 日		
	监理单位（公章）		总监理工程师：		2025年4月26日		
	建设单位（公章）		项目负责人：		年 月 日		

表A.0.1-41 工程竣工预验收报验表

工程名称： 福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02 编号：
地块一期-601中控楼

致： 福建省华厦能源设计研究院有限公司 （监理单位）
福能新型建材（华安）有限公司水空建筑花岗岩矿（机制砂）02
我方已按合同要求完成了 地块一期-601中控楼 工程，经
自检合格，请予以检查和验收。

- 附件：
- 1、工程验收报告
 - 2、其他竣工验收资料



施工单位（章）
项目经理
日期

Handwritten signature of the project manager.

年 月 日

审查意见：

- 经预验收，该工程：
- 1、 符合 / 不符合 我国现行法律、法规要求；
 - 2、 符合 / 不符合 我国现行工程建设标准；
 - 3、 符合 / 不符合 设计文件要求；
 - 4、 符合 / 不符合 施工合同要求。
- 综上所述，该工程预验收 合格 / 不合格 ， 可以 / 不可以 组织正式验收。

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

Handwritten signature of the total supervisor engineer.

日 期： 年 月 日

表B.0.1 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称		福建福能新型（华安）有限公司水空建筑用花岗岩矿（机制砂）-02地块一期-601中控室		结构类型	框架结构	层数/建筑面积	2层/775.38m²
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司		技术负责人	高任清	开工日期	2024年5月 日
项目负责人		梁炳科		项目技术负责人	王亚辉	竣工日期	2024年10月18日
序号	项 目	验 收 记 录 (施工单位填写)				验 收 结 论 (监理单位填写)	
1	分部工程验收	共 8 分部，经审查符合设计及标准规定 8 分部				合格	
2	质量控制资料核查	共 19 项，经核查符合规定 19 项				合格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 13 项，符合要求 13 项， 共抽查 13 项，符合要求 13 项， 经返工处理符合要求 / 项				合格	
4	观感质量验收	共抽查 16 项，达到“好”和“一般”的 16 项， 经返修处理符合要求的 / 项				合格	
5	综合验收结论 (建设单位填写)						
参 加 验 收 单 位	建设单位	工程总承包单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 总监理工程师: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 项目技术负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日	

子项名称: 室外工程

CS 扫描全能王™
3亿人都在用的扫描App

表 C.0.88 分部工程质量验收记录

(地基与基础)

质控(建)表 C.0.88

单位(子单位)工程名称		福建福能新型(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)02地块一期-602门卫		子分部工程数量	2	
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司 项目负责人		梁炳科	技术(质量)部门负责人	陈增顺
分包单位		分包单位负责人		/	分包内容	/
序号	项 目			施工单位检查结果		监理单位验收结论
1	子分部工程名称	地基	☐	共 2 子分部, 经查 2 子分部, 符合规范及设计要求 2 子分部		合格
		基础	☒			
		基坑支护	☐			
		地下水控制	☐			
		土方	☒			
		边坡	☐			
		地下防水	☐			
2	质 量 控 制 资 料			共 8 项, 经核查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 8 项		合格
3	安 全 和 功 能 检 验 (检测) 报告			共抽查 1 项, 符合要求 1 项, 经返工处理符合要求 项		合格
4	观 感 质 量			共抽查 项, 符合要求 项, 不符合要求 项		一般
综合验收意见						
验收单位	分包单位	项目负责人:	年 月 日			
	分包单位(公章)	项目负责人:	年 月 日			
	施工单位(公章)	项目负责人:	年 月 日			
	勘察单位(公章)	项目负责人:	年 月 日			
	设计单位(公章)	项目负责人:	年 月 日			
	工程总承包单位(公章)	项目负责人:	年 月 日			
	监理单位(公章)	总监(监理工程师):	年 月 日			
	建设单位(公章)	项目负责人:	年 月 日			

表 C.0.60 子分部工程质量验收记录

(土方)

质控（建）表 C.0.60

单位（子单位） 工程名称	福建福能新型（华安）有限公司水空建筑用花岗岩矿（机制砂）-02地块一期-602门卫		分项工程数量	2		
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司 项目负责人		梁炳科	技术（质量） 部门负责人	陈增顺	
分包单位	/		分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称		检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论
1	土方开挖		1	合格		合格
2	土方回填		1	合格		合格
3	场地平整		/	/		/
质 量 控 制 资 料			质量控制资料齐全、有效		齐全	
安全和功能检验（检测）报告			检验报告齐全、有效，符合设计及规范要求		齐全	
观 感 质 量 验 收			好		一般	
验收意见			合格			
验收 单 位	分包单位	项目负责人:		年 月 日		
	施工单位 技术负责人	项目负责人:		年 月 日		
	勘察单位	项目负责人:		年 月 日		
	设计单位	项目（专业）负责人:		年 月 日		
	工程总承包单位	项目负责人:		年 月 日		
	监理单位	总监理工程师:		年 月 日		

表 C.0.57 子分部工程质量验收记录

(基础)

质控(建)表 C.0.57

单位(子单位) 工程名称	福建福能新型(华安)有限公司水空建筑用花岗岩(机制砂)-02地块一期-602门卫		分项工程数量	2	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	技术(质量) 部门负责人	陈增顺
分包单位	无	分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	无筋扩展基础		/	/	
2	钢筋混凝土扩展基础	12	合格	合格	
3	筏形与箱形基础	/	/	/	
4	钢结构基础	/	/	/	
5	钢管混凝土结构基础	/	/	/	
6	型钢混凝土结构基础	/	/	/	
7	钢筋混凝土预制桩基础	/	/	/	
8	泥浆护壁成孔灌注桩基础	/	/	/	
9	干作业成孔桩基础	/	/	/	
10	长螺旋钻孔压灌桩基础	/	/	/	
11	沉管灌注桩基础	/	/	/	
12	钢桩基础	/	/	/	
13	锚杆静压桩基础	/	/	/	
14	岩石锚杆基础	/	/	/	
15	沉井与沉箱基础	/	/	/	
质 量 控 制 资 料		质量控制资料齐全、有效		齐全	
安全和功能检验(检测)报告		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求		齐全	
观 感 质 量 验 收		好		合格	
验 收 单 据					
验收单位	分包单位(公章)	项目负责人:		福建福能新型(华安)有限公司	
	施工单位(公章)	项目负责人:		梁炳科	
	勘察单位(公章)	项目负责人:		无	
	设计单位(公章)	项目负责人(专业)负责人:		无	
	工程总承包单位(公章)	项目负责人:		无	
	监理单位(公章)	总监理工程师:		邱樟斌	

表C.0.8 地基验槽（复验）记录

质控（建）表 C.0.8 共 页第 页

工程名称	福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(初制砂)一期地块成品储存及发运车间、02地块一期:室外工程		施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	
验槽部位	附属工程-门卫			验槽日期	2023年12月03日
地质土质情况	基础为第①层砂土状强风化花岗岩,地基承载力特征值 $f_{ak}=500\text{KPa}$ 。				
基槽尺寸标高	基坑尺寸: $7000\times 4500\text{mm}$ 和 $9600\times 6650\text{mm}$, 标高:-1.6m和-2.1m。				
持力层设计要求	与设计要求相符				
附图及说明					
施工单位 初验结论	经检查,槽底土质均匀密实,与地质勘查报告相符,基槽平面位置、槽边尺寸、基槽底标高、定位检查符合设计要求。地下水情况:槽底无下水,无坑、穴洞。同意地基验槽。				
验槽结论 (复验)	符合设计				
勘察单位	设计单位	施工单位	监理单位		
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)		
项目负责人:	项目专业负责人:	项目技术负责人:	专业监理工程师:		
年月日	年月日	年月日	年月日		

路基

分部（子分部）工程质量验收记录

质控（市政）表 C.0.206

单位（子单位） 工程名称	相能新建建材（华安）有限公司 水空组筑用花岗岩板（机制砂） -02地址：附一室外设施路	分部工程数量	1	分项工程数量	1
施工单位 (项目部章)	河北省第四建筑工程 有限公司	技术部门负责人	高任清	技术（质量） 负责人	陈增顺
分包单位		分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	石方路基	11	合格	合格	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效		齐全	
安全和功能检验结果		检验报告齐全、有效		齐全	
观感质量检验结果		好		合格	
综合 验收 结论	合格				
建设单位 项目负责人:	总承包单位 项目负责人:	勘察单位 项目负责人:	设计单位 项目负责人:	监理单位 总监理工程师:	施工单位 项目负责人:
年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日

注：桥梁、综合管廊、污水处理厂池体地基与基础，道路软基处理等分部（子分部）验收应由勘察、设计单位项目负责人参加。

面层 分部（子分部）工程质量验收记录

质控（市政）表 C.0.206

单位（子单位） 工程名称	福建新型建材（华安）有限公司 水窖建筑用花岗岩矿（机制砂） -02地块一期（东扩）基础设施	分部工程数量	1	分项工程数量	1
施工单位 （项目部章）	河北省第四建筑工程 有限公司	技术部门负责人	王亚辉	技术（质量） 负责人	陈增顺
分包单位	/	分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	子分部工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	水泥混凝土面层	11	合格	合格	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效		齐全	
安全和功能检验结果		检验报告齐全、有效		齐全	
观感质量检验结果		好		一般	
综合 验收 结论					
建设单位 项目负责人	总承包单位 项目负责人	勘察单位 项目负责人	设计单位 项目负责人	监理单位 总监理工程师	技术负责人
年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日

注：桥梁、综合管廊、污水处理厂池体池基与基础，道路路基处理等分部（子分部）验收应由勘察、设计单位项目负责人参加。

大门

分部（子分部）工程质量验收记录

质控（市政）表 C.0.206

单位（子单位） 工程名称	福建新源建材（华安）有限公司 水空预热器用花岗岩（机制砂） -02地坑-砌-附属建筑	分部工程数量	1	分项工程数量	2
施工单位 (项目部章)	河北省第四建筑工程 有限公司	技术部门负责人	高任清	技术（质量） 负责人	陈增顺
分包单位	/	分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	子分部工程名称	检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论
1	土方	2	合格		合格
2	基础	12	合格		合格
3					
4					
5					
6					
7					
8					
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效		/	
安全和功能检验结果		检验报告齐全、有效		/	
观感质量检验结果		观感资料好		一般	
综合 验收 结论	合格				
建设单位 项目负责人	总承包单位 项目负责人	勘察单位 项目负责人	设计单位 项目负责人	监理单位 总监理工程师	施工单位 项目负责人
年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日

注：桥梁、综合管廊、污水处理厂池体地基与基础、道路软基处理等分部（子分部）验收应由勘察、设计单位项目负责人参加。

附属构造物 分部（子分部）工程质量验收记录

质控（市政）表 C.0.206

单位（子单位）工程名称	福建新源建材（华安）有限公司 水空建筑用花岗岩（机制砂） -02地块一期（东）市政道路工程		分部工程数量	1	分项工程数量	1
施工单位（项目部章）	河北省第四建筑工程有限公司		技术部门负责人	高任清	技术（质量）负责人	陈增顺
分包单位	/		分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	排（截）水沟	32	合格		合格	
2	护坡	2	合格		合格	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
质量控制资料		/		/		
安全和功能检验结果		/				
观感质量检验结果		观感资料好				
综合验收结论						
建设单位 项目负责人： 年 月 日	总承包单位 项目负责人： 年 月 日	勘察单位 项目负责人： 年 月 日	设计单位 项目负责人： 年 月 日	监理单位 总监理工程师： 年 月 日	施工单位 项目负责人： 年 月 日	

注：桥梁、综合管廊、污水处理厂池体地基与基础，道路软基处理等分部（子分部）验收应由勘察、设计单位项目负责人参加。

表 C.0.117 分部工程质量验收记录

(建筑给水、排水及采暖)

质控(水)表 C.0.117

单位(子单位)工程名称	福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂)01地块、02地块一期		子分部工程数量	2	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司		项目负责人	梁炳科	(技术)质量部门负责人 高任清
分包单位			分包单位负责人	/	分包内容 /
序号	项 目			施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	子分部工程名称	室外给水系统 ☒ 室外排水系统 ☒ 室内热水系统 ☐ 卫生器具 ☐ 室内采暖系统 ☐ 建筑饮用水供应系统 ☐ 建筑中水系统及雨水利用系统 ☐ 游泳池及公共浴池水系统 ☐ 水景喷泉系统 ☐ 热源及辅助设备 ☐ 监测与控制仪表 ☐	共 2 子分部, 经查 2 子分部, 符合规范及设计要求 2 子分部		合格
2	质 量 控 制 资 料		共 5 项, 经核查符合要求 5 项, 经核定符合规范要求 / 项		齐全
3	安 全 和 功 能 检 验 (检测) 报告		共抽查 2 项, 符合要求 2 项, 经返工处理符合要求 / 项		齐全
4	观 感 质 量		共抽查 3 项, 符合要求 3 项, 不符合要求 / 项		一般
综合验收意见: 验收合格					
验收单位	分包单位	项目负责人: 年 月 日			
	施工单位(项目部)	项目负责人: 梁炳科 年 月 日			
	工程总承包单位	项目负责人: 年 月 日			
	监理单位	监理工程师: 邱辉斌 年 月 日			

子分部工程质量验收记录

(室外给水管网)

工程名称	福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩(机制砂)-02地块一期		分项工程数量	3	
施工单位	河北省第四建筑工程有限公司	项目负责人	梁炳科	(技术)质量部门负责人	高任清
分包单位	/	分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	给水管道安装	24	合格	合格	
2	室外消火栓系统安装	8	合格	合格	
3	试验与调试	3	合格	合格	
质量控制资料		质量控制资料齐全、有效。		齐全	
安全和功能检验结果		检验报告齐全、有效,符合设计及规范要求		齐全	
观感质量检验结果		好		一般	
综合验收结论		合格			
验收单位	分包单位	项目负责人:		年 月 日	
	施工单位	项目负责人:		梁炳科 年 月 日	
	工程总承包单位	项目专业负责人:		年 月 日	
	监理单位	总监理工程师:		年 月 日	

(室外排水管网)

目专业负责人

表B.0.1 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称		福能新型建材(华安)有限公司水 空建筑用花岗岩矿(机制砂)-02 地块一期:室外工程		结构类型	道路、护坡、基础、安 装	层数/建筑面 积	\
施工单位		河北省第四建筑工程有限公 司		技术负责人	高任清	开工日期	2023年05月01日
项目负责人		梁炳科		项目技术负责 人	王亚辉	竣工日期	2024年10月18日
序号	项 目	验 收 记 录 (施工单位填写)				验 收 结 论 (监理单位填写)	
1	分部工程验收	共 11 分部, 经核查符合设计及标准规定 11 分部					
2	质量控制资料核查	共 19 项, 经核查符合规定 19 项					
3	安全和主要使用功 能核查及抽查结果	共核查 10 项, 符合要求 10 项, 共抽查 10 项, 符合要求 10 项, 经返工处理符合要求 项					
4	观感质量验收	共抽查 13 项, 达到“好”和“一般”的 13 项, 经返 修处理符合要求的 项					
5	综合验收结论 (建设单位填写)						
参 加 验 收 单 位	建设单位	工程总承包单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 总监理工程师: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 项目技术负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日	

表 E.0.1 室外设施单位工程质量竣工验收记录

质控（外）表 E.0.1

工程名称		福能新型建材（华安）有限公司水空建筑用花岗岩矿（机制砂）-01成品储存及发运车间、02地块一期			工程规模	
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司	技术负责人	高任清	开工日期	2024年5月1日
项目负责人		魏炳科	项目技术负责人	王亚辉	竣工日期	2024年10月8日
序号	子单位工程	分部工程	验收记录		验收结论	
1	道路	路基	☒		共 4 分部，经查符合 规范及设计要求 4 分部	合格
		基层	☒			
		面层	☒			
		广场与停车场	☐			
		人行道	☐			
		人行地道	☐			
		挡土墙	☐			
		附属构筑物	☒			
2	边坡	土石方	☒		共 2 分部，经查符合 规范及设计要求 2 分部	合格
		挡土墙	☐			
		支护	☒			
验收结论 (建设单位填写)						
参加验收单位	建设单位	工程总承包单位	监理单位	施工单位	设计单位	
	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 总监理工程师: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日	

表 E.0.2 附属建筑及室外环境单位工程质量竣工验收记录

质控（外）表 E.0.2

工程名称		福能新型建材（华安）有限公司水空建筑用花岗岩矿（机制砂）-01成品储存及发运车间、02地块一期			工程规模		
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司	技术负责人	高任清	开工日期	2023年 5月 日	
项目负责人		梁炳科	项目技术负责人	王亚辉	竣工日期	2024年10月8日	
序号	子单位工程	分部工程	验收记录			验收结论	
1	附属建筑	车棚	☐	共 1 分部，经查符合规范及设计要求 1 分部			合格
		围墙	☐				
		大门	☒				
		挡土墙	☐				
		化粪池	☐				
2	室外环境	建筑小品	☐	共 1 分部，经查符合规范及设计要求 1 分部			合格
		亭台	☐				
		水景	☐				
		连廊	☐				
		花坛	☐				
		场坪绿化	☒				
		景观桥	☐				
验收结论 (建设单位填写)							
建设单位	工程总承包单位	监理单位	设计单位				
参加验收单位 （公章） 项目负责人：[Signature] 5062920063 年 月 日	（公章） 项目负责人：[Signature] 年 月 日	（公章） 总监理工程师：[Signature] 506102007 年 月 日	（公章） 项目负责人：[Signature] 42011910063659 年 月 日				

室外安装工程单位工程质量竣工验收记录

工程名称		福能新型建材（华安）有限公司水空建筑用花岗岩矿（机制砂）-01成品储存及发运车间、02地块一期			工程规模	
施工单位		河北省第四建筑工程有限公司	技术负责人	高任清	开工日期	年 月 日
项目负责人		梁柄科	项目技术负责人	王亚辉	竣工日期	年 月 日
序号	子单位工程	分部工程	验收记录		验收结论	
1	给排水与采暖工程	室外给水系统 ☒	共 2 分部，经查符合 规范及设计要求 2 分部		合格	
		室外排水系统 ☒				
		室外供热系统 ☐				
2	电气工程	室外供电系统 ☐	共 1 分部，经查符合 规范及设计要求 1 分部		合格	
		室外照明系统 ☒				
3	智能建筑	室外设备及管网 ☐	共 1 分部，经查符合 规范及设计要求 / 分部			
验收结论 (建设单位填写)		合格				
参加验收单位	建设单位	工程总承包单位	监理单位	施工单位	设计单位	
	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 总监理工程师: 年 月 日	(公章) 项目技术负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日	