

建设工程评标报告

标段名称： 龙岗区2023年第二批5处地质灾害隐患点综合治理工程等2个项目第三方监测打包招标

工程类别： 勘察

评标日期： 2024年08月09日

评标地点： 龙岗场地建设工程评标室1（215）

一、评标基本信息

标段名称： 龙岗区2023年第二批5处地质灾害隐患点综合治理工程等2个项目第三方监测打包招标

标段编号： 2407-440300-04-01-900003001001

建设单位： 深圳市龙岗区建筑工务署

招标方式： 公开招标

评标内容： 详见招标文件

招标控制价： 详见招标文件

评标方法： 定性评审法

资审方式： 资格后审

李纯
王立 田立 郭大洪 郭超

二、评标委员会组成

组长：李彦生

成员：周彦龙，韩志刚，郑大洪，王玉兰

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

5位评标专家根据招标文件要求，对16家投标人的投标文件进行了初步评审，16家投标人的投标文件全部合格。

2、详细评审情况：

5位评标专家根据招标文件要求，对16家投标人的技术标进行了详细评审，16家投标人的技术标全部合格。详见定性评审汇总表。

四、评标结果


评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

中国京冶工程技术有限公司

中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司

组长签名：

评委签名：



中基发展建设工程有限责任公司
北京城建勘测设计研究院有限责任公司
广东有色工程勘察设计院
建研地基基础工程有限责任公司
建设综合勘察研究设计院有限公司
江苏省地质工程勘察院
深圳地质建设工程公司
深圳市勘察测绘院（集团）有限公司
深圳市大升勘测技术有限公司
深圳市岩土综合勘察设计有限公司
深圳市工勘岩土集团有限公司
深圳市水务规划设计院股份有限公司
深圳市爱华勘测工程有限公司
深圳市长勘勘察设计有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

组长签名：

评委签名：

李纯
王立 田立 郭大洪 郭超

六、优选单位推荐及理由（排序不分先后）

评标委员会结合评审要素和招标文件的要求，经综合评审推荐下列投标单位进入优选单位：

中基发展建设工程有限公司

北京城建勘测设计研究院有限责任公司

建设综合勘察研究设计院有限公司

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

深圳市大升勘测技术有限公司

深圳市工勘岩土集团有限公司


深圳市爱华勘测工程有限公司

深圳市长勘勘察设计有限公司

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

The image shows five handwritten signatures in black ink. The first signature is '李纯' (Li Chun). The second is '王' (Wang). The third is '田' (Tian). The fourth is '郑大洪' (Zheng Dahong). The fifth is '韩' (Han).

商务标定性评审汇总表

项目名称：龙岗区2023年第二批5处地质灾害隐患点综合治理工程等2个项目第三方监测打包招标

项目编码：2407-440300-04-01-900003001

标段(包)名称：龙岗区2023年第二批5处地质灾害隐患点综合治理工程等2个项目第三方监测打包招标

标段(包)编码：2407-440300-04-01-900003001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国京冶工程技术有限公司	合格	无需评商务标	无
2	中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司	合格	无需评商务标	无
3	中基发展建设工程有限责任公司	合格	无需评商务标	无
4	北京城建勘测设计研究院有限责任公司	合格	无需评商务标	无
5	广东有色工程勘察设计院	合格	无需评商务标	无
6	建研地基基础工程有限责任公司	合格	无需评商务标	无
7	建设综合勘察研究设计院有限公司	合格	无需评商务标	无
8	江苏省地质工程勘察院	合格	无需评商务标	无
9	深圳地质建设工程公司	合格	无需评商务标	无
10	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	合格	无需评商务标	无
11	深圳市大升勘测技术有限公司	合格	无需评商务标	无
12	深圳市岩土综合勘察设计有限公司	合格	无需评商务标	无
13	深圳市工勘岩土集团有限公司	合格	无需评商务标	无
14	深圳市水务规划设计院股份有限公司	合格	无需评商务标	无
15	深圳市爱华勘测工程有限公司	合格	无需评商务标	无
16	深圳市长勘勘察设计有限公司	合格	无需评商务标	无

评标委员会签名：

李锐 王立 田立心 郑大洪 韩超

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
周彦龙	无	
韩志刚	无	
郑大洪	无	
王玉兰	无	
李彦生	无	

李彦生 王玉兰 周彦龙 郑大洪 韩志刚

技术标定性评审汇总表

项目名称：龙岗区2023年第二批5处地质灾害隐患点综合治理工程等2个项目第三方监测打包招标

项目编码：2407-440300-04-01-900003001

标段(包)名称：龙岗区2023年第二批5处地质灾害隐患点综合治理工程等2个项目第三方监测打包招标

标段(包)编码：2407-440300-04-01-900003001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国京冶工程技术有限公司	合格	4、监测成果分析方法：符合要求。 5、信息化监测和成果反馈：符合要求。 7、质量保障措施：符合要求。 8、安全保障措施：符合要求。	1、对本监测项目的了解：了解不充分。 2、项目重点及难点分析：针对性不强。 3、监测方案及技术措施：内容不全。 6、投入本监测项目观测仪器设备情况：内容不全。 9、合理化建议：针对性不强。
2	中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司	合格	2、项目重点及难点分析：分析全面、建议措施合理可行。 3、监测方案及技术措施：监测点位埋设方法、观测方法符合要求；技术措施全面。 5、信息化监测和成果反馈：符合要求。 6、投入本监测项目观测仪器设备情况：符合要求。	1、对本监测项目的了解：了解不充分。 4、监测成果分析方法：针对性不强。 7、质量保障措施：内容不全。 8、安全保障措施：内容不全。 9、合理化建议：针对性不强。
3	中基发展建设工程有限责任公司	合格	1、对本监测项目的了解：了解充分。 2、项目重点及难点分析：分析全面、建议措施合理可行。 3、监测方案及技术措施：监测点位埋设方法、观测方法符合要求；技术措施全面。 4、监测成果分析方法：符合要求。 5、信息化监测和成果反馈：符合要求。 6、投入本监测项目观测仪器设备情况：符合要求。 7、质量保障措施：符合要求。 8、安全保障措施：符合要求。 9、合理化建议：合理可行。	无

李锐
王立 田立心 郑大洪 韩超

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
4	北京城建勘测设计研究院有限责任公司	合格	1、对本监测项目的了解：了解充分。 3、监测方案及技术措施：监测点位埋设方法、观测方法符合要求；技术措施全面。 4、监测成果分析方法：符合要求。 5、信息化监测和成果反馈：符合要求。 6、投入本监测项目观测仪器设备情况：符合要求。 7、质量保障措施：符合要求。 8、安全保障措施：符合要求。 9、合理化建议：合理可行。	2、项目重点及难点分析：针对性不强。
5	广东有色工程勘察设计院	合格	1、对本监测项目的了解：了解充分。 4、监测成果分析方法：符合要求。 5、信息化监测和成果反馈：符合要求。 6、投入本监测项目观测仪器设备情况：符合要求。 7、质量保障措施：符合要求。	2、项目重点及难点分析：针对性不强。 3、监测方案及技术措施：内容不全。 8、安全保障措施：针对性不强。 9、合理化建议：针对性不强。
6	建研地基基础工程有限责任公司	合格	3、监测方案及技术措施：监测点位埋设方法、观测方法符合要求；技术措施全面。 5、信息化监测和成果反馈：符合要求。 6、投入本监测项目观测仪器设备情况：符合要求。 7、质量保障措施：符合要求。	1、对本监测项目的了解：针对性不强。 2、项目重点及难点分析：针对性不强。 4、监测成果分析方法：针对性不强。 8、安全保障措施：内容不全。 9、合理化建议：针对性不强。
7	建设综合勘察研究设计院有限公司	合格	1、对本监测项目的了解：了解充分。 4、监测成果分析方法：符合要求。 5、信息化监测和成果反馈：符合要求。 6、投入本监测项目观测仪器设备情况：符合要求。 7、质量保障措施：符合要求。 8、安全保障措施：符合要求。 9、合理化建议：合理可行。	2、项目重点及难点分析：针对性不强。 3、监测方案及技术措施：针对性不强。
8	江苏省地质工程勘察院	合格	2、项目重点及难点分析：分析全面、建议措施合理可行。 3、监测方案及技术措施：监测点位埋设方法、观测方法符合要求；技术措施全面。 5、信息化监测和成果反馈：符合要求。 6、投入本监测项目观测仪器设备情况：符合要求。	1、对本监测项目的了解：针对性不强。 4、监测成果分析方法：针对性不强。 7、质量保障措施：内容不全。 8、安全保障措施：内容不全。 9、合理化建议：针对性不强。

李纯
王磊 田志心 郑大洪 韩超

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
9	深圳地质建设工程公司	合格	4、监测成果分析方法：符合要求。 5、信息化监测和成果反馈：符合要求。 6、投入本监测项目观测仪器设备情况：符合要求。 7、质量保障措施：符合要求。 8、安全保障措施：符合要求。	1、对本监测项目的了解：针对性不强。 2、项目重点及难点分析：针对性不强。 3、监测方案及技术措施：针对性不强。 9、合理化建议：针对性不强。
10	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	合格	1、对本监测项目的了解：了解充分。 2、项目重点及难点分析：分析全面、建议措施合理可行。 3、监测方案及技术措施：监测点位埋设方法、观测方法符合要求；技术措施全面。 4、监测成果分析方法：符合要求。 5、信息化监测和成果反馈：符合要求。 6、投入本监测项目观测仪器设备情况：符合要求。 7、质量保障措施：符合要求。 8、安全保障措施：符合要求。 9、合理化建议：合理可行。	无
11	深圳市大升勘测技术有限公司	合格	1、对本监测项目的了解：了解充分。 3、监测方案及技术措施：监测点位埋设方法、观测方法符合要求；技术措施全面。 4、监测成果分析方法：符合要求。 5、信息化监测和成果反馈：符合要求。 6、投入本监测项目观测仪器设备情况：符合要求。 7、质量保障措施：符合要求。 8、安全保障措施：符合要求。 9、合理化建议：合理可行。	2、项目重点及难点分析：针对性不强。
12	深圳市岩土综合勘察设计有限公司	合格	1、对本监测项目的了解：了解充分。 2、项目重点及难点分析：分析全面、建议措施合理可行。 4、监测成果分析方法：符合要求。 5、信息化监测和成果反馈：符合要求。 6、投入本监测项目观测仪器设备情况：符合要求。	3、监测方案及技术措施：针对性不强。 7、质量保障措施：针对性不强。 8、安全保障措施：内容不全。 9、合理化建议：针对性不强。

李纯
王磊 田志华 郑大洪 韩超

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
13	深圳市工勘岩土集团有限公司	合格	1、对本监测项目的了解：了解充分。 2、项目重点及难点分析：分析全面、建议措施合理可行。 3、监测方案及技术措施：监测点位埋设方法、观测方法符合要求；技术措施全面。 5、信息化监测和成果反馈：符合要求。 6、投入本监测项目观测仪器设备情况：符合要求。 7、质量保障措施：符合要求。 8、安全保障措施：符合要求。 9、合理化建议：合理可行。	4、监测成果分析方法：针对性不强。
14	深圳市水务规划设计院股份有限公司	合格	1、对本监测项目的了解：了解充分。 4、监测成果分析方法：符合要求。 5、信息化监测和成果反馈：符合要求。 6、投入本监测项目观测仪器设备情况：符合要求。 7、质量保障措施：符合要求。 8、安全保障措施：符合要求。	2、项目重点及难点分析：针对性不强。 3、监测方案及技术措施：内容不全。 9、合理化建议：针对性不强。
15	深圳市爱华勘测工程有限公司	合格	1、对本监测项目的了解：了解充分。 2、项目重点及难点分析：分析全面、建议措施合理可行。 3、监测方案及技术措施：监测点位埋设方法、观测方法符合要求；技术措施全面。 4、监测成果分析方法：符合要求。 5、信息化监测和成果反馈：符合要求。 6、投入本监测项目观测仪器设备情况：符合要求。 7、质量保障措施：符合要求。 8、安全保障措施：符合要求。 9、合理化建议：合理可行。	无

李纯
王立 田立心 郑大洪 韩超

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
16	深圳市长勘勘察设计有限公司	合格	1、对本监测项目的了解：了解充分。 2、项目重点及难点分析：分析全面、建议措施合理可行。 3、监测方案及技术措施：监测点位埋设方法、观测方法符合要求；技术措施全面。 4、监测成果分析方法：符合要求。 5、信息化监测和成果反馈：符合要求。 6、投入本监测项目观测仪器设备情况：符合要求。 7、质量保障措施：符合要求。 8、安全保障措施：符合要求。 9、合理化建议：合理可行。	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
周彦龙	无	
韩志刚	无	
郑大洪	无	
王玉兰	无	
李彦生	无	

李彦生 王玉兰 郑大洪 韩志刚