




单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	北京市南山村综合检查站迁建工程—综合执法用房	结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	1 / 169.28 m ²
施工单位	北京市市政四建设工程有限公司	技术负责人	郑仔弟	开工日期	2024年03月20日
项目负责人	王瑞松	项目技术负责人	张宏伟	完工日期	2025年08月19日
序号	项目	验收记录			验收结论
1	分部工程验收	共 9 分部, 经查符合设计及标准规定 9 分部			所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 33 项, 经核查符合规定 33 项			质量控制资料齐全、有效, 符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项, 符合规定 17 项, 共抽查 17 项, 符合规定 17 项, 经返工处理符合规定 0 项			安全和主要使用功能核查及抽查结果全部符合要求
4	观感质量验收	共抽查 19 项, 达到“好”和“一般”的 19 项, 经返修处理符合要求的 0 项			观感质量验收为好
综合验收结论		对本工程综合验收, 各分部工程符合设计要求, 施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求, 单位工程竣工验收合格			
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
项目负责人: 李少	总监理工程师: 王瑞松	项目负责人: 王瑞松	项目负责人: 张宏伟	项目负责人: 张宏伟	
2025年8月19日	2025年8月19日	2025年8月19日	2025年8月19日	2025年8月19日	






注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法定代表人书面授权。






单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	北京市南山村综合检查站迁建工程—综合办公楼	结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	3 / 1411.4 8m ²
施工单位	北京市市政四建设工程有限公司	技术负责人	郑仔弟	开工日期	2024年03月20日
项目负责人	王瑞松	项目技术负责人	张宏伟	完工日期	2025年08月19日
序号	项目	验收记录			验收结论
1	分部工程验收	共 9 分部, 经查符合设计及标准规定 9 分部			所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 35 项, 经核查符合规定 35 项			质量控制资料齐全、有效, 符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 22 项, 符合规定 22 项, 共抽查 22 项, 符合规定 22 项, 经返工处理符合规定 0 项			安全和主要使用功能核查及抽查结果全部符合要求
4	观感质量验收	共抽查 22 项, 达到“好”和“一 22 项, 经返修处理符合要 项			观感质量验收为好
综合验收结论		经对本工程综合验收, 各部分分 项工程符合设计要求, 施工质量均满足有关质 量验收规范和标准要求, 单位工程竣工验收合格。			
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
项目负责人: 	总监理工程师: 	项目负责人: 	项目负责人: 	项目负责人: 	
2025年8月19日	2025年8月19日	2025年8月19日	2025年8月19日	2025年8月19日	



注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法定代表人书面授权






单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	北京市南山村综合检查站迁建工程一超限超载（初检）用房	结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	1 / 25.16 m ²
施工单位	北京市市政四建设工程有限公司	技术负责人	郑仔弟	开工日期	2024年03月20日
项目负责人	王瑞松	项目技术负责人	张宏伟	完工日期	2025年08月19日
序号	项目	验收记录		验收结论	
1	分部工程验收	共 8 分部，经查符合设计及标准规定 8 分部		所有分部工程质量验收合格	
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定		29 项 质量控制资料齐全、有效，符合要求	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项，符合规定 17 项， 共抽查 17 项，符合规定 17 项， 经返工处理符合规定 0 项		安全和主要使用功能核查及抽查结果全部符合要求	
4	观感质量验收	共抽查 15 项，达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合规定 0 项		观感质量验收为好	
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分部工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。			
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
参加验收单位 (公章) 项目负责人:  2025年8月19日	(公章) 总监理工程师:  2025年8月19日	(公章) 项目负责人:  王瑞松 京1112023202401559(00) 2025年8月19日	(公章) 项目负责人:  2025年8月19日	(公章) 项目负责人:  2025年8月19日	



注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人授权委托书授权。








单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	北京市南山村综合检查站迁建工程—动检用房	结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	1 / 21.08 m ²
施工单位	北京市市政四建设工程有限公司	技术负责人	郑仔弟	开工日期	2024年03月20日
项目负责人	王瑞松	项目技术负责人	张宏伟	完工日期	2025年08月19日
序号	项目	验收记录			验收结论
1	分部工程验收	共 8 分部, 经查符合设计及标准规定 8 分部			所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 27 项, 经核查符合规定 27 项			质量控制资料齐全、有效, 符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项, 符合规定 17 项, 共抽查 17 项, 符合规定 17 项, 经返工处理符合规定 0 项			安全和主要使用功能核查及抽查结果全部符合要求
4	观感质量验收	共抽查 15 项, 达到“好”和“一般”的 15 项, 经返修处理符合要求 0 项			观感质量验收为好
综合验收结论		经对本工程综合验收, 各分部分项工程符合设计要求, 施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求, 单位工程竣工验收合格			
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
参加验收单位 (公章) 项目负责人:  2025年8月19日	(公章) 总监理工程师:  2025年8月19日	(公章) 项目负责人:  王瑞松 110101012596 2025年8月19日	(公章) 项目负责人:  贾小成 1101184-005 2025年8月19日	(公章) 项目负责人:  2025年8月19日	






注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法定代表人书面授权



单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	北京市南山村综合检查站迁建工程一标段	结构类型	钢结构	层数/建筑面积	1 / 10m
施工单位	北京市政四建设工程有限公司	技术负责人	郑仔弟	开工日期	2024年03月20日
项目负责人	王瑞松	项目技术负责人	张宏伟	完工日期	2025年08月19日
序号	项目	验收记录		验收结论	
1	分部工程验收	共 6 分部, 经查符合设计及标准规定 6 分部		所有分部工程质量验收合格	
2	质量控制资料核查	共 16 项, 经核查符合规定 16 项		质量控制资料齐全、有效, 符合要求	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 8 项, 符合规定 8 项, 共抽查 8 项, 符合规定 8 项, 经返工处理符合规定 0 项		安全和主要使用功能核查及抽查结果全部符合要求	
4	观感质量验收	共抽查 6 项, 达到“好”和“一般”的 6 项, 经返修处理符合要求的 0 项		观感质量验收为好	
综合验收结论		经对本工程综合验收, 各分部分项工程符合设计要求, 施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求, 单位工程质量合格。			
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
项目负责人:  2025年8月19日	总监理工程师:  2025年8月19日	项目负责人:  2025年8月19日	项目负责人:  2025年8月19日	项目负责人:  2025年8月19日	





注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位加盖公章并留取联系方式。








单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	北京市南山村综合检查站迁建工程-东车安全检查棚	结构类型	钢结构	层数/建筑面积	1 / 26m
施工单位	北京市市政四建设工程有限公司	技术负责人	郑仔弟	开工日期	2024年03月20日
项目负责人	王瑞松	项目技术负责人	张宏伟	完工日期	2025年08月19日
序号	项目	验收记录		验收结论	
1	分部工程验收	共 7 分部, 经查符合设计及标准规定 7 分部		所有分部工程质量验收合格	
2	质量控制资料核查	共 18 项, 经核查符合规定 18 项		质量控制资料齐全、有效, 符合要求	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 8 项, 符合规定 8 项, 共抽查 8 项, 符合规定 8 项, 经返工处理符合规定 0 项		安全和主要使用功能核查及抽查结果全部符合要求	
4	观感质量验收	共抽查 6 项, 达到“好”和“一般”的 6 项, 经返修处理符合要求的 0 项		观感质量验收为好	
综合验收结论		经对本工程综合验收, 各分部分项工程符合设计要求, 施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求, 单位工程质量验收合格。			
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
参加验收单位 (公章) 项目负责人: 2025年8月19日	参加验收单位 (公章) 总监理工程师: 2025年8月19日	参加验收单位 (公章) 项目负责人: 2025年8月19日	参加验收单位 (公章) 项目负责人: 2025年8月19日	参加验收单位 (公章) 项目负责人: 2025年8月19日	

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法定代表人书面授权



单位工程质量竣工验收记录 表C8-1




工程名称	北京市山村综合检查站迁建工程一超区超层	结构类型	钢结构	层数/建筑面积	1 / 16.9m
施工单位	北京市市致因建设工程有限公司	技术负责人	郑仔弟	开工日期	2024年03月20日
项目负责人	王瑞松	项目技术负责人	张宏伟	完工日期	2025年08月19日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论
1	分部工程验收	共 6 分部, 经查符合设计及标准规定 6 分部			所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 17 项, 经核查符合规定 17 项			质量控制资料齐全、有效, 符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 9 项, 符合规定 9 项, 共抽查 9 项, 符合规定 9 项, 经返工处理符合规定 0 项			安全和主要使用功能核查及抽查结果全部符合要求
4	观感质量验收	共抽查 6 项, 达到“好”和“一般”的 6 项, 经返修处理符合要求 项			观感质量验收为好
综合验收结论		经对本工程综合验收, 各部分工程符合设计要求, 施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求, 单位工程质量验收合格。			
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
(公章) 项目负责人:  2025年8月19日	(公章) 总监理工程师:  2025年8月19日	(公章) 项目负责人:  王瑞松 京(1102023202401558/00) 2025年8月19日	(公章) 项目负责人:  张宏伟 京(1102023202401558/00) 2025年8月19日	(公章) 项目负责人:  2025年8月19日	

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法定代表人书面授权

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1



工程名称	北京市西山村综合安置房	结构类型	筒体筒	层数/建筑面积	1 / 16.9m
施工单位	北京市市政四建设工程有限公司	技术负责人	张永伟	开工日期	2014年03月20日
项目负责人	王瑞松	项目技术负责人	张永伟	竣工日期	2016年08月19日
序号	项目	验收记录		验收结论	
1	分部工程验收	共 6 分部, 经查验符合设计及标准规定 6 分部		所有分部工程质量验收合格	
2	质量控制资料核查	共 17 项, 经核查符合规定 17 项		质量控制资料齐全、有效, 符合要求	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 9 项, 符合规定 9 项, 共抽查 9 项, 符合规定 9 项, 经返工处理符合规定 0 项		安全和主要使用功能核查及抽查结果全部符合要求	
4	观感质量验收	共抽查 6 项, 达到“好”和“一般”的 6 项, 经返修处理符合要求的 0 项		观感质量验收为好	
综合验收结论		经对本工程综合验收, 各分部分项工程符合设计要求, 施工质量均满足有关质量标准验收规范和标准要求, 单位工程竣工验收合格。 注册号: 1101184-003			
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: 李XX 2016年8月19日	(公章) 总监理工程师: 王XX 2016年8月19日	(公章) 项目负责人: 王瑞松 2016年8月19日	(公章) 项目负责人: 李XX 2016年8月19日	(公章) 项目负责人: 李XX 2016年8月19日

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权



单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	北京市市山村综合检查站迁建工程一切构筑物	结构类型	钢结构	层数/建筑面积	1 / 12m
施工单位	北京市市政四建设工程有限公司	技术负责人	郑仔弟	开工日期	2024年03月20日
项目负责人	王楠松	项目技术负责人	张宏伟	完工日期	2025年08月19日
序号	项目	验收记录			验收结论
1	分部工程验收	共 6 分部, 经查符合设计及标准规定 6 分部			所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料抽查	共 16 项, 经核查符合规定 16 项			质量控制资料齐全、有效, 符合要求
3	安全和使用功能抽查及抽查结果	共抽查 9 项, 符合规定 9 项, 共抽查 8 项, 符合规定 8 项, 经返工处理符合规定 0 项			安全和主要使用功能抽查及抽查结果全部符合要求
4	观感质量验收	共抽查 6 项, 达到“好”和“一般”的 5 项, 经返修处理符合要求 1 项			观感质量验收合格
综合验收结论		经对本工程综合验收, 各分部分项工程符合设计要求, 施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求, 单位工程质量验收合格。			
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
项目负责人: 李XX	总监理工程师: 王XX	项目负责人: 郑仔弟	项目负责人: 张宏伟	项目负责人: 孙XX	
年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	



注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

