

宁波宝新不锈钢有限公司备件修复委托单

打印日期: 2024/09/18

申请单号	BGTNZG0724R0230	申请日期	2024/09/03	是否紧急	一般
物料代码	C6921389	物料名称	气动球阀(带气动头)		
型号规格	球阀;型号规格:RIS 67441A DN100 TYPE:DR40-0			要求完工日期	2024/10/23
设备编号	4F1071M01026	设备名称	气动球阀(带气动头)	合同号	
费用类别	设备方维修物料	计价方式	按实计价	成本中心	BGTNAB32
新品参考价	7,560	数量	1	计量单位	piece
初估单价	600.00	技术协议	否	单件重量	
申请人岗号	BGTNZG0708	申请人姓名	裘云杰	入库方式	直付
供应商代码		供应商名称			
要求取件日	2024/09/19	取件地点	2CR	联系方式	裘云杰 665091
备件序列号	2CR 3#罐303	成本中心名称	2CR	实际修复价值	0.00
安全种类					
安全备注					
故障描述	一、使用履历：2CR3#过滤罐气动阀303，2003年机组开机使用至今未修复，下机时间是2024年8月29日。上次修复单号：无 二、修复理由：该气动阀目前存在漏气且动作卡阻无法正常打开。				
修复内容	一、修复内容：1、解体检查该气动阀控制装置，更换全套密封（控制装置两侧端盖密封、主轴密封等）。2、对磨损的零部件检查，损坏的进行更换。二、修复技术要求：1、用10bar压缩空气检验无漏气。2、阀门打开关闭动作速度平稳，无卡顿现象。三、材质要求：材质按原装机件密封配，司达行品牌。四、图号：无。五、验收内容及标准：1、外观检查正常，螺栓紧固到位。2、质保期半年。				
备注	备修待备管组业务员受理：同意。				
审核审批履历	竺凯波:备修待备管组业务员受理：同意。-----审核时间:20240918143718				
	肖进:备修待设备点检部门负责人审核：同意。-----审核时间:20240914151856				
	黄波:备修待设备点检专业机械组组长审核：同意。-----审核时间:20240914084935				
	裘云杰:提交审核-----审核时间:20240903125958				
受理人工号	390492	受理人姓名	竺凯波	受理日期	2024/09/18