

关于中煤鄂尔多斯能源化工有限公司 厂前区电梯大修项目澄清答复

问题：采购文件中第 3 页采购范围所列需更换或维修的项目明细表中第 6 项限速器钢丝绳、第 7 项钢丝绳，两项均未标明具体每台电梯的钢丝绳总米数，第 10 项轿门及厅门系统未标明更换还是维修？

答复如下：采购文件中第 6 项限速器钢丝绳，5 台共 260 米；第 7 项钢丝绳，5 台共 2600 米；第 10 项轿门及厅门系统是更换项目。

特此答复。

