

单位工程质量竣工验收记录

(表 C8-1)

00-00-C8-001

编号

工程名称	综保区二期围网工程-天纬四街道路及市政配套工程		合同造价	万元
施工单位	北京市顺建工程有限公司		项目经理	许谨誉
施工单位技术负责人			项目技术负责人	张云丰
监理单位	北京市顺金盛建设工程监理有限责任公司		总监理工程师	周广泉
结构类型		开工日期	2023.01.06	完工日期
	2023.06.25			
验收范围和数量	防滑透水步道砖2935.48m ³ , 防滑透水管道砖430.24m ³ , 路缘石4004.66m, 新建路面10607.21m ² , 回填料配碎石2337.47m ³ , 不锈钢隐形盖板10组, 检查井路面加固29座。雨水管线867.83m, 检查井16座; 雨水口44个; 污水管线525.5m、检查井12座; 给水管线514.98m, 阀门井6座, 消火栓井4座, 排气阀井1座, 地下室式消火栓4套; 再生水管线541.6m, 检查井7座; 指路标志7套, 路名牌17套; 指示标志10套, 信号机13架, 交通标线3613.61m, 不锈钢人行道桩61根; 热浸塑钢管1308.9m, PVC管1373.14m, 配电箱控制箱18台, 监控摄像设备20台, 电力电缆600m, 控制电缆840.85m, 光缆350m, 双绞线缆126.6m, 电源线126.6m, 交通手孔井48座, 环保补光灯22台; 整理绿化用地2654m ² , 国槐301株, 油松20株, 海棠31株, 丁香18株, 月季251m ² , 丹麦草609m ² , 卫矛1177m ² , 玉簪297m ² , 鸢尾320m ² , 喷管管线1150m; 新建直线井四座、三通井2座、四通井1座。新建12φ150+2φ150CPVC电力管线267.8m, 新建12φ150+2φ150热浸塑钢管电力管线234.6m。新建普通灯杆基础7座、A类合杆基础11座、B类合杆基础2座、C类合杆基础1座、路灯手孔井21座、新建普通灯杆7基, A类合杆基础11座、B类合杆基础2座、C类合杆基础1座、合杆灯具21盏。埋设φ80PE管850m、埋设2φ100镀锌钢管115米敷设YJLV-5*50低压电缆1086m、制作5*50低压电缆头42套等。			
序号	项 目	验收记录 (施工单位填写)		验收结论 (监理或建设单位填写)
1	子单位工程	共 6 子单位, 经查 6 子单位, 符合标准及设计要求 6 子单位。		验收合格
2	质量控制资料核查	共 42 项, 经审查符合要求 42 项。		验收合格
3	安全和主要使用功能核查结果	共核查 11 项, 符合要求 11 项。		验收合格
4	安全和主要使用功能抽查结果	共抽查 11 项, 符合要求 11 项, 其中经处理后符合要求 0 项。		验收合格
5	观感质量验收	共抽查 20 项, 达到“好”和“一般”的 20 项, 经返修处理符合要求的 0 项。		验收合格
6	综合验收结论 (建设单位填写)	验收合格		
参加验收单位	建设单位 (公章) 单位(项目)负责人: 	勘察单位 (公章) 单位(项目)负责人: 	设计单位 (公章) 单位(项目)负责人: 	监理单位 (公章) 总监理工程师: 



102

单位（子单位）工程质量竣工验收记录 (表C8-1)			编号	001	
工程名称	综保区二期管网配套工程-天纬三街道路及市政配套工程		合同造价	2137.236602 万元	
施工单位	北京金河水务建设集团有限公司		项目经理	侯闯	
施工单位技术负责人	赵国良		项目技术负责人	刘霞	
监理单位	北京市顺金盛建设工程监理有限责任公司		总监理工程师	周广泉	
结构类型	/	开工日期	2023年1月6日	完工日期	2023年6月25日
验收范围和数量	新建D600-D2000mm雨水管线506.7米, 沿线预留支管。新建D400-D800毫米污水管线486米, 沿线预留支管。新建DN200-DN300毫米给水管线474.92米, 沿线预留支管。新建DN150-DN200毫米再生水管线511.6米, 沿线预留支管。燃气管线DN200总长度为494米。防滑步道砖盲道砖3313.7平方米, 路缘石1612.8米, 沥青混凝土面层8467.16平方米, 水泥稳定碎石8588.12平方米。新建L1线含2条过路支线, 路径全长约62米, 新建管井路径全长约492.6米, 4座直线井, 1座转角井, 2座四通井, 2座二层四通井, 1座三层转角井。普通灯杆7座, A类合杆10基, B类合杆2基, C类合杆1基, D类合杆1基; 铺设YJLV-0.6/1KV-5*50mm2电缆933米。树池种植国槐共 140 株。路口抹角种植金娃娃萱草596平方米。				
序号	项目	验收记录 (施工单位填写)		验收结论 (监理或建设单位填写)	
1	子单位工程	共 25 分部, 经查 25 分部, 符合标准及设计要求 25 分部。		验收合格	
2	质量控制资料核查	共 45 项, 经审查符合要求 45 项。		验收合格	
3	安全和主要使用功能核查结果	共核查 12 项, 符合要求 12 项。		验收合格	
4	安全和主要使用功能抽查结果	共抽查 13 项, 符合要求 13 项, 其中经处理后符合要求 0 项。		验收合格	
5	观感质量验收	共抽查 22 项, 达到“好”和“一般”的 22 项, 经返修处理符合要求的 0 项。		验收合格	
6	综合验收结论 (建设单位填写)	验收合格			
参加验收单位	建设单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	施工单位 (公章)	监理单位 (公章)
	单位(项目)负责人: 	单位(项目)负责人: 南东友	单位(项目)负责人: 靳战飞	单位负责人 (或项目经理): 	总监理工程师:
竣工验收日期		年 月 日			