

表E.0.2 附属建筑及室外环境单位工程质量竣工验收记录

质控(外)表E.0.2

工程名称		马銮湾保障房地社区二期工程A01-A03地块（地下室及上部主体）-A03地块			工程规模	65821.88m²
施工单位		福建省兴岩建设集团有限公司	技术负责人	郑东明	开工日期	年 月 日
项目负责人		邹勇斌	项目技术负责人	梁逢灵	竣工日期	年 月 日
序号	子单位工程	分部工程	验收记录		验收结论	
1	附属建筑	车棚 ☐	共 4 分部，经查符合规范及设计要求 4 分部		符合要求	
		围墙 ☒				
		大门 ☒				
		挡土墙 ☒				
		化粪池 ☒				
2	室外环境	建筑小品 ☒	共 4 分部，经查符合规范及设计要求 4 分部		符合要求	
		亭台 ☒				
		水景 ☐				
		连廊 ☐				
		花坛 ☒				
		场坪绿化 ☒				
		景观桥 ☐				
验收结论 (建设单位填写)		同意验收				
参加验收单位	建设单位	工程总承包单位	监理单位	施工单位	设计单位	
	(公章) 项目负责人:  2022年7月3日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 总监理工程师:  2022年7月3日	(公章) 项目技术负责人:  2022年7月3日	(公章) 项目负责人:  2022年7月3日	

表E.0.1 室外设施单位工程质量竣工验收记录

质控(外)表E.0.1

工程名称		马銮湾保障房地铁社区二期工程A01-A03地块（地下室及上部主体）-A03地块			工程规模	65821.88m²
施工单位		福建省兴岩建设集团有限公司	技术负责人	郑东明	开工日期	年 月 日
项目负责人		邹勇斌	项目技术负责人	梁逢灵	竣工日期	年 月 日
序号	子单位工程	分部工程	验收记录		验收结论	
1	道路	路基 ☒	共 7 分部，经查符合规范及设计要求 7 分部		符合要求	
		基层 ☒				
		面层 ☒				
		广场与停车场 ☒				
		人行道 ☒				
		人行地道 ☐				
		挡土墙 ☒				
		附属构筑物 ☒				
2	边坡	土石方 ☐	共 / 分部，经查符合规范及设计要求 / 分部			
		挡土墙 ☐				
		支护 ☐				
验收结论(建设单位填写)		同意验收				
参加验收单位	建设单位	工程总承包单位	监理单位	施工单位	设计单位	
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
	项目负责人:	项目负责人:	总监理工程师:	项目技术负责人:	项目负责人:	
	2023年7月13日	年 月 日	2023年7月1日	2023年7月1日	2023年7月1日	