



单位（子单位）工程质量竣工验收记录 (表C8-1)				编号		
工程名称		通州区张家湾镇南火垡村集体土地租赁住房项目 TZ04-0200-0001、TZ04-0200-0002地块1#集体土地 租赁住房等20项（1#集体土地租赁住房等20项）项 目-室内燃气工程		工程造价 万元		
施工单位		北京隆兴顺达市政建筑工程有限公司		项目经理 杨岳		
施工单位技术负责人		崔英奇		项目技术 负责人 张旭东		
监理单位		北京市煤气热力工程设计院有限公司		总监理工程师 徐永吉		
结构类型		燃气管线	开工日期	2024年12月1日	完工日期	2025年4月25日
验收范围和 数量		1地块中压：聚乙烯燃气管 De160 38米；低压：聚乙烯燃气管 De200 221米；聚乙烯燃气管 De160 114米；聚乙烯燃气管 De110 587米；聚乙烯燃气管 De63 384米；民用调压箱Q-600M （智慧C级）1台；PE160球阀1座；引入口64处；户内：安装燃气表495户；报警器495台；切断 阀495台；自闭阀495台；接热水器495台，接灶具495台；2地块：聚乙烯燃气管 De160 370米；聚乙烯燃气管 De110 537米；聚乙烯燃气管 De63 349.3米；引入口67处；户内：安 装燃气表500台；报警器500台；切断阀500台；；自闭阀500台；接热水器500台；接燃气灶500 台；				
序号	项 目	验 收 记 录 (施工单位填写)		验收结论 (监理或建设单位填写)		
1	分部工程	共 6 分部，经查 6 分部， 符合标准及设计要求 6 分部。		经各专业分部工程验收，工程质 量符合验收标准。		
2	质量控制资料核 查	共 4 项，经审查符合要求 4 项。		质量控制资料经核查符合有关规 范要求		
3	安全和主要使用 功能核查结果	共核查 3 项，符合要求 3 项。		安全和主要使用功能共核查符合 要		
4	安全和主要使用 功能抽查结果	共抽查 3 项，符合要求 3 项， 其中经处理后符合要求 项。		/		
5	观感质量验收	共抽查 2 项，符合要求 2 项， 不符合要求 项。		观感质量验收为好		
6	综合验收结论 (建设单位填写)	经对本工程综合验收，各分项分部工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验 收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。				
参加 验收 单位	建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	设计单位 (公章)	施工单位 (公章)		
	单位（项目） 负责人： 	总监理工程师 师： 	单位（项目） 负责人： 	单位负责人： (或项目经理) 		
竣工验收日期						
备注						